




1. Obec Šatov	2. Okres Znojmo	Hodnota	Zachování	Využití
EVIDENČNÍ LIST <u>NEMOVITÉ</u> KULTURNÍ PAMÁTKY		3. Kraj	4. Poř. číslo: 11912 17-8749	
		5. Název (označení) památky: areál usedlosti čp.114	7. Ochranné pásmo: památková zóna	
		6. Bližší označení umístění památky: osada (čtvrť): k.ú.Šatov , parc. č. 598 čp. 114 ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.:	8. Vlastník (správce, trvalý uživatel): Milan Křivánek č.p. 114 Šatov	
9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby): Na dispozici  stavba okapově orientovaná k hlavní komunikaci, průčelí členěno šesti osami, vstup vraty ve třetí ose zprava, střecha je valbová krytá bobrovkou. Vjezd má segmentově zaklenuto nadpraží, dolní část vjezdu je segmentově rozšířena s nákolními kameny po obou stranách. Původní svlaková vrata s motivem slunce v horní polovině a kosočtvercem v dolní. Fasáda hladká s vápenou omítkou, novější okna /třicátá léta/ členěna T, mělce zapuštěna do zdiva. Na pravé straně světnice /výměnek/ na levé straně světnice a komora obě s trémovými stropy. Hospodářskou část tvoří chlévy s klenbou do travers. Materiál: kámen, pálená cihla, vepřovice, bobrovka.				
10. Časové, slohové a autorské určení: Druhá polovina 19.stol.			11. Památkové movité zařízení:	

12. Zhodnocení a kulturně politický význam památky, zdůvodnění ochrany: Hodnotná , hmotově i dispozičně tradiční stavba, s dochovaným pozoruhodným vjezdem. Součást historického stavebního fondu a stabilní prvek urbanistické struktury.	15. Odkaz na literaturu:
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření: Nutná údržba obytných prostor, statické zajištění hospodářských objektů; oprava střechy	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci: neg.č.: <u>105295</u>,107012
14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření: objekt bydlení	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis): Mgr.A. Dunajová, 14.4.1997
	19. Záznam doplňkových listů: