



1. Obec Moravský Krumlov	2. Okres Znojmo	Hodnota 	Zachování	Využití
-----------------------------	--------------------	-------------	-----------	---------

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj:

Jihomoravský

4. Poř. číslo:

6591



5. Název (označení) památky:

boží muka

7. Ochranné pásmo:

6. Bližší označení umístění památky:

osada (čtvrť):

čp:

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.: 128/1
u silnice k rybníkům

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

Fr. Kellner , č.59

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

Při silnici k rybníkům hranolová dvouetážová boží muka s trnoží, obě etáže mají do všech čtyř stran půlkruhově zaklenuté výklenky a děleny jsou navzájem římsou, ve vrcholu stanová stříška, na ní křížek .

Na severní straně deska, na ní nápis : Georg

R.GE.KI

17.37 /?/

Materiál : cihla, omítka; krytina : taška.

10. Časové, slohové a autorské určení:

1737, později v polovině 19.století upravovaná

11. Památkové movité zařízení:

--

12. Zhodnocení a kulturně politický význam památky, zdůvodnění ochrany: boží muka barokního typu z roku 1737, v polovině 19.století upravovaná, důležitý orientační bod	15. Odkaz na literaturu:
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření: vyžaduje novou (a pak pravidelnou) líčku	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci: ident.snímek-neg.čís.: <u>30188</u>, 30189, viz sbírka příloh
14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci: 1'2 6591 viz sbírka příloh
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis): J.Paukert - 10.5.1967 <i>JA. Glacinski</i> 19. Záznam doplňkových listů: