

1. Obec Moravský Krumlov Osada : <u>Rakšice</u>	2. Okres Znojmo	Hodnota 	Zachování	Využití
---	--------------------	--	-----------	---------

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj:

Jihomoravský

4. Poř. číslo:

6596



5. Název (označení) památky:

boží muka

7. Ochranné pásmo:

6. Bližší označení umístění památky:

osada (čtvrť):

čp.

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.: 11

u silnice při horním vchodu do
zámeckého parku

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

MNV

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

U silnice při horním vchodu do zámeckého parku polygonální pilířová boží muka. V horní části přechází polygon do krychlové hlavice, ta nese lucernu se zamřížovaným výklenkem, lucerna vyvršena plastickým tesaným kamenným křížkem. Na přední straně hlavice vyryt nápis : A E D . 1 6 3 6


Materiál : mušlový vápenec.

10. Časové, slohové a autorské určení:

1 6 3 6

11. Památkové movité zařízení:

- -



12. Zhodnocení a kulturně politický význam památky, zdůvodnění ochrany:

datovaná pozdně renesanční boží muka z roku 1636, hodnotná kamenická práce

15. Odkaz na literaturu:

13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření:

stav úměrný stáří, celkem dobrý

16. Odkaz na fotografickou dokumentaci:

**ident. snímek-neg. číslo: 30186, 30187,
30190, 30191,**

viz sbírka příloh

14. Dřívejší i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:

17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:

I'2 6596

viz sbírka příloh

20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:

18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis):

J. Paukert - 10.5.1967

H. Glack

19. Záznam doplňkových listů:

