

1. Obec: Hostěradice Osada:	2. Okres: Znojmo	Hodnota	Zachování	Využití
-----------------------------------	---------------------	---------	-----------	---------

nemovitě
EVIDENČNÍ LIST - MOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj:
Jihomoravský

4. Poř. číslo:
8176



5. Název (označení) památky:

kaplička u domu č. 30

mylně uvedeno č. 146

7. Umístění památky v objektu:

6. Objekt, kde je památka uložena:

ulice (náměstí): č.parc. 220

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

OU Hostěradice

9. Popis památky (technika, materiál, rozměry, výčet částí, popř. počet kusů, jde-li o soubor):

Kaplička stojící na obdélném půdorysu, s předsazeným a zdůrazněným průčelím. Jednoduše profilovaný barokní štít kryje sedlovou střechu z tašek. Vstup je obloukově zaklenutý po obou bocích zdoben oboustranně jedním pilastrem s nízkou hlavicí (ornament vejcovce). Pilastry hlavní římsu nenesou, ta - jednoduše profilovaná a obíhající stavbu - je v podstatě výše. Ve štítu je obdélný prázdný otvor určený pro sošku. Boky stavby, zasunuté za širším průčelím, mají vysoký (cca 0,5m) a široký (cca 0,2m) sokl. Rohy závěru jsou zaoblené. Interiér je valeně sklenutý, u zadní stěny se nachází menza oltáře na jednoduše, leč ušlechtilé tvarované noze. Na oltáři stojí dřevěná soška Immaculaty, cca 0,5m vysoká, poměrně kvalitní práce z konce 19.stol. Prostor uzavírají jednoduchá kovaná mřížovaná vrátka s geometrickými motivy.

10. Časové, slohové a autorské určení:

kolem r. 1800

11. Autor nebo výrobní označení:

12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany: Jde o malou sakrální stavbu, místního kulturněhistorického významu. Doklad lidového stavitelství.	15. Odkaz na literaturu:
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření: Památku nově opravena (nevhodná cementová omítka), na jejím celkovém vzhledu je znát pravidelná údržba - patrně obyvatel přilehlého domu. Je potřeba vybudovat v kapliče novou podlahu - dnes vysypána drtí.	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci č.neg.: <u>99927</u>, 99928
14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření: Sakrální	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:
20. Poznámky, záznamy změn a doplnků:	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis): Iveta Ševčíková, 23.3.1995
	19. Záznam doplnkových listů:

ORIGINÁL

1. Obec: Hostěradice Osada:	2. Okres: Znojmo	Hodnota	Zachování	Využití
-----------------------------------	---------------------	---------	-----------	---------


nemovitě
EVIDENČNÍ LIST ~~MOVITĚ~~ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj:

Jihomoravský

4. Poř. číslo:

8176



5. Název (označení) památky:

kaplička u domu č. 30

7. Umístění památky v objektu:

6. Objekt, kde je památka uložena:

ulice (náměstí):

č.parc. 220

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

OU Hostěradice

9. Popis památky (technika, materiál, rozměry, výčet částí, popř. počet kusů, jde-li o soubor):

Kaplička stojící na obdélném půdorysu, s předsazeným a zdůrazněným průčelím. Jednoduše profilovaný barokní štít kryje sedlovou střechu z tašek. Vstup je obloukově zaklenutý po obou bocích zdoben oboustranně jedním pilastrem s nízkou hlavicí (ornament vejcovce). Pilastry hlavní římsy nenesou, ta - jednoduše profilovaná a obíhající stavbu - je v podstatě výše. Ve štítu je obdélný prázdný otvor určený pro sošku. Boky stavby, zasunuté za širším průčelím, mají vysoký (cca 0,5m) a široký (cca 0,2m) sokl. Rohy závěru jsou zaoblené. Interiér je valeně sklenutý, u zadní stěny se nachází menza oltáře na jednoduše, leč ušlechtilé tvarované noze. Na oltáři stojí dřevěná soška Immaculaty, cca 0,5m vysoká, poměrně kvalitní práce z konce 19.stol. Prostor uzavírají jednoduchá kovaná mřížovaná vrátka s geometrickými motivy.

11. Autor nebo výrobní označení:

mylně uvedeno

kaplička u domu č. 146

12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany: Jde o malou sakrální stavbu, místního kulturněhistorického významu. Doklad lidového stavitelství.	15. Odkaz na literaturu:
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření: Památka nově opravena (nevhodná cementová omítka), na jejím celkovém vzhledu je znát pravidelná údržba - patrně obyvatel přilehlého domu. Je potřeba vybudovat v kapličce novou podlahu - dnes vysypána drtí.	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci č.neg.: <u>99927</u>, 99928
14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření: Sakrální	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis): Iveta Ševčíkové, 25.3.1995
	19. Záznam doplňkových listů: