

1. Obec Olbramovice	2. Okres Znojmo	Hodnota I II	Zachování	Využití
------------------------	--------------------	-----------------	-----------	---------

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj:

Jihomoravský

4. Poř. číslo:

6625



5. Název (označení) památky:

farní kostel sv. Jakuba Většího

7. Ochranné pásmo:

6. Bližší označení umístění památky: v obci

osada (čtvrť):

čp.

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.:

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

Římskokatolická církev

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

V obci orientovaná, podélná, dvoulodní stavba s kněžištěm, zakončeným pěti stranami osmiúhelníka, věží a vedlejšími prostory. V kněžišti dvě pole křížové žebrové klenby se svorníky, žebra do konsol a konsolových přípor. Pět oken s hrotitým obloukem. V severní zdi sedlový portál do sakristie, dveře pobité železem. V lodích 2 x 3 pole křížové žebrové klenby se svorníky, na dvou osmibokých pilířích. V západní části kruchta, podklenuta třemi plackami na pasech. Na severní straně pod kruchtou boční portál - sedlový. Na jižní straně kaple Panny Marie s křížovou hřebínkovou klenbou. V podvěží dvě pole křížové hřebínkové klenby. V sakristii dvě pole křížové klenby. Při boční fasádě lodi po dvou dvakrát odstupňovaných opěracích. Věž: značně převýšená proti ostatní stavbě, hranolová, s bosovanými nárožími a balustrádou obíhající při zvonicevém patře; ukončená ustupujícím oktogonálním patrem a lucernou. Střechy sedlové, nadzávěrem kněžiště valbená střecha, lucerna věže zastřešena přílbou, ve vrcholu makovice a křížek.

Materiál : kámen, cihla, omítka; krytina : taška, věž - plech.

10. Časové, slohové a autorské určení:

pokročilé 15. století, věž nadstavěna v třetí čtvrtině 16. století

11. Památkové movité zařízení:

viz soupis movitých památek



12. Zhodnocení a kulturně politický význam památky, zdůvodnění ochrany: pozdně gotická, architektonicky hodnotná stavba z pokročilého 15.století s úpravami ze 16.století, dominantou obce	15. Odkaz na literaturu:
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření: vyžaduje GO fasádních omítek	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci: ident.snímek-neg.čís.: 18310 37021 - 37024 viz sbírka příloh
14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci: 12 6625 viz sbírka příloh
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis): J.Paukert - 24.5.1966 <i>Handwritten signature</i> 19. Záznam doplňkových listů:

1. Obec Olbramovice	2. Okres Znojmo	Hodnota II	Zachování	Využití
------------------------	--------------------	---------------	-----------	---------

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj:

Jihomoravský

4. Poř. číslo:

6630



5. Název (označení) památky:

boží muka

7. Ochranné pásmo:

6. Bližší označení umístění památky: u kostela
osada (čtvrť): čp.

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.: 3466/2

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

MNV

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

U farního kostela pozdně goticky tvarovaný pilířek s hranolovou patkou, okosenými nárožími s vloženými sloupky a nárožními pruty, nesoucími ve vrcholu koš z prosekávaného větvení, který tvoří spodní část do tří stran otevřené lucerny s lomenými záklenky, zadní strana lucerny plná, lucerna ukončena stříškou. Ve výtlabcích dříku na nárožích (v okosení) sošky : sv.Šimon (s pilou), sv.Barbora (s věží), vzadu sv.Pavel (s mečem), sv.Jan Ev./?/ podle fysiognomie a vlasů/ - obě poslední značně poškozeny. Na nárožích přední strany lucerny rovněž dvě (menší) sošky : sv.Kateřina a světice bez atributu. Na patce pilířku vyryt erb s mečem. Pod sv.Šimonem vyryto datování : 1 5 1 8 .

Materiál : mušlový vápenec.

10. Časové, slohové a autorské určení:

1 5 1 8

11. Památkové movité zařízení:

- -

12. Zhodnocení a kulturně politický význam památky, zdůvodnění ochrany: pozdně gotická boží muka, hodnotná kamenická práce z roku 1518 se sochařskou výzdobou	15. Odkaz na literaturu:
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření: stav úměrný stáří, sošky v detailu značně poškozeny, některé detaily až k nečitelnosti	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci: ident.snímek-neg.čís.: 18317, 18318, 37025, viz sbírka příloh
14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci: 1'2 6630 viz sbírka příloh
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis): J. Paukert - 24.5.1966 <i>H. Gackm?</i> 19. Záznam doplňkových listů: