



1. Obec Korolupy	2. Okres Znojmo	Hodnota 	Zachování	Využití
---------------------	--------------------	-------------	-----------	---------

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj:

Jihomoravský

4. Poř. číslo:

6479



5. Název (označení) památky:

farní kostel sv. Vavřince

7. Ochranné pásmo:

6. Bližší označení umístění památky:

osada (čtvrť):

čp:

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.: 95

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

římskokatolická církev

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

Uprostřed obce na volném prostranství na mírně svažitém terénu orientovaná jednolodní longitudinální stavba kostela s kněžištěm, o něco užším lodi, ukončeným pětibokým polygonálním (téměř půlkruhovým) závěrem, západnímu průčelí představena hranolová věž, při severní straně kněžiště obdélná jednopatrová sakristie. Kněžiště zaklenuto jedním polem pruské klenby a konchou v závěru, loď dvěma poli pruské klenby, dělené pasem. V západní části lodi vestavěna v půdoryse (na střední části) konvexně vypnutá kruchta, trojdílná, střední část podklenuta jedním polem valené klenby se styčnými lunetami, boční části valená klenba s jednou styčnou lunetou. Loď osvětlena v každém klenebním poli z ohou stran po jednom oknu, presbytář jedním oknem z jižní strany a dvěma okny v závěru, okna mají půlkruhový záklenek. Venkovní fasády hladké, rámované lezénami při nárožích, věž má nárožní římsové pilastry, nad hlavní římsou pokračuje polopatrem (s volutovými křídly po stranách), ukončeným římsou; nad ní teprve zvonice, do čtyř stran otevřené patro se čtyřmi okny a čtyřmi ciferníky věžních hodin nad nimi, podstřešní římsa věže vypnutá nad ciferníky. Střecha sedlová, nad závěrem zvalbená, na věži stan.

Materiál : cihla, omítka; krytina : taška.

10. Časové, slohové a autorské určení:

polovina 18. století

11. Památkové movité zařízení:

viz soupis movitých památek

12. Zhodnocení a kulturně politický význam památky, zdůvodnění ochrany: barokní stavba z poloviny 18.století významně se podílející na celkovém obrazu obce	15. Odkaz na literaturu:
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření: celkem dobrý stav, udržováno	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci: ident.snímek-neg.čís.: 45448 - 45450, 45453, 45454, <u>45458</u>, 45459, viz sbírka příloh
14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci: I'1 6479 viz sbírka příloh
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis): J.Paukert - 29.11.1968 <i>W. Hlaček</i> 19. Záznam doplňkových listů: