



1. Obec Konice Osada: <u>Popice</u>	2. Okres Znojmo	Hodnota 	Zachování	Využití
---	--------------------	-------------	-----------	---------

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj: Jihomoravský	4. Poř. číslo: 6470
--------------------------	-------------------------------



5. Název (označení) památky: filiální kostel sv. Zikmunda	7. Ochranné pásmo:
6. Bližší označení umístění památky: osada (čtvrť): čp.: ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.: 1	8. Vlastník (správce, trvalý uživatel): římskokatolická církev

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

Orientovaná podélná jednolodní stavba s kněžištěm, ukončeným pětibokým závěrem, zaklenutým jedním polem křížové žebrové klenby a závěrem, žebra klínová s výžlabkem se protínají v kruhových svornících s reliéfy a dosedají na oválné přípory s vyžlabenými hlavicemi s prstenci a krycí deskou, dosedající na kordonovou římsu. V severní zdi kněžiště pravouhlé sanktuarium a goticky lomený portál do podvěží čtyřboké věže, zaklenutého polem křížové žebrové klenby. Žebra klínová dvakrát vyžlabená se protínají v kruhovém svorníku s reliéfem a sbíhají přiloženě do koutů. Podélná loď zaklenuta síťovou klenbou, na nízké prstencové konsoly. V prodloužené ose lodi pokračuje kruchta, zaklenutá a podklenutá valenou klenbou s vytažený-zvalbená. V ose západního průčelí pravouhlá předsíň. Střecha sedlová, nad závěrem

Materiál: lomový kámen (skládáný do řádků), cihla, omítka; krytina : taška.

10. Časové, slohové a autorské určení:


jádro stavby (pův. plochostropá loď v rozpětí síťové klenby) druhá polovina 13. století, kněžiště první čtvrtina 14. stol., věž a klenba lodi konec 15. stol., loď prodloužena počátkem 17. století - původně románský, v gotice dvakrát přestavěn

11. Památkové movité zařízení:

--

<p>12. Zhodnocení a kulturně politický význam památky, zdůvodnění ochrany:</p> <p>v jádru raně gotická stavba z druhé poloviny 13.století, s dalšími úpravami ze 14. a 15.století s cennými architektonickými články</p>	<p>15. Odkaz na literaturu:</p>
<p>13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření:</p> <p>celkem dobrý</p>	<p>16. Odkaz na fotografickou dokumentaci:</p> <p>ident.snímek-neg.čís.: 18394, 18395 - 18901,</p> <p>viz sbírka příloh</p>
<p>14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:</p>	<p>17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:</p> <p>I 6470 viz sbírka příloh</p>
<p>20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:</p>	<p>18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis):</p> <p>J.Paukert - 2.11.1966 <i>A. Paclík</i></p> <p>19. Záznam doplňkových listů:</p>



1. Obec Konice Osada: Popice	2. Okres Znojmo	Hodnota 	Zachování	Využití
------------------------------------	--------------------	--	-----------	---------

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj:
Jihomoravský

4. Poř. číslo:
6471



5. Název (označení) památky:

f a r a

7. Ochranné pásmo:

6. Bližší označení umístění památky:

osada (čtvrť):
ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.: 187

čp.

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

(římskokatolická)
MNV

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

V obci při ohbí silnice jednopatrová řadově zastavená budova na podélném půdoryse, hlavní fasáda má 1 + 6 + 1 okenní osu, na čtvrté okenní ose zleva je v přízemí proražen velký portál s bosováním, obě podlaží dělena kordonovou římsou, v prvním patře mezi třetím a čtvrtým oknem zleva osazen kartušový erb s křížkem a pod ním šesticípou hvězdou, nad tím písmena : S A . F . P . P . , ve vrcholu kartuše rozkřídlený andílek, obvod kartuše tvoří akantový bujný list. Okna prvního patra mají parapetní římsy a nad nimi jsou mírně zvlněné frontony (do špice). Uvnitř jsou v přízemku klenby (valená s hřebínko-
vými lunetami), patra plochostropá. Střecha sedlová. K pravému konci hlavního průčelí se kolmo do prostranství připojuje brána (viz zvláštní karta).

Materiál : cihla, kámen, omítka; krytina : taška.

10. Časové, slohové a autorské určení:


první polovina 18.století (kartuš kolem roku 1700)

11. Památkové movité zařízení:

--

<p>12. Zhodnocení a kulturně politický význam památky, zdůvodnění ochrany:</p> <p>barokní stavba z první poloviny 18. století původní dispozice, s architektonicky náročnější fasádou</p>	<p>15. Odkaz na literaturu:</p>
<p>13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření:</p> <p>stav celkem dobrý, nutná údržba fasád</p>	<p>16. Odkaz na fotografickou dokumentaci:</p> <p>ident. snímek-neg. čís.: 18378 - <u>18381</u></p> <p>viz sbírka, příloh</p>
<p>14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:</p>	<p>17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:</p> <p>I 6471 viz sbírka příloh</p>
<p>20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:</p>	<p>18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis):</p> <p>J. Paukert - 2.11.1966 <i>A. Glackner</i></p> <p>19. Záznam doplňkových listů:</p>



1. Obec Osada: Konice Popice	2. Okres Znojmo	Hodnota 	Zachování	Využití
------------------------------------	--------------------	--	-----------	---------

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj:

Jihomoravský

4. Poř. číslo:

6472



5. Název (označení) památky:

b r á n a

7. Ochranné pásmo:

6. Bližší označení umístění památky: u fary
osada (čtvrť): čp.

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.: 187

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

MNV

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

K pravému konci hlavního průčelí přiléhá zprava samostatná brána, k hlavní budově kolmá (kolmo k jejímu pravému konci navazuje v paralelním směru s hlavním průčelím zeď farské zahrady). Brána je jednoduchá architektura zdi, otevřené na středu prostým portálem s půlkruhovým záklenkem. Portál flankován z každé strany jedním římsovým pilastrem, výše běží římsa, nad ní volutový štít s ústřední mělkou nikou, s ořímsovanou hořejší trojúhelníkovou částí.

Materiál: cihla, omítka; krytina (nadřímsově části) : taška.

10. Časové, slohové a autorské určení:

druhá polovina 18. století

11. Památkové movité zařízení:

--

12. Zhodnocení a kulturně politický význam památky, zdůvodnění ochrany:

pozdně barokní architektura brány, spolu s areálem fary působivý celek

15. Odkaz na literaturu:

13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření:

vyžaduje novou fasádu

16. Odkaz na fotografickou dokumentaci:

ident. snímek-neg.čís.: 18393

viz sbírka příloh

14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:

17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:

11 6472

viz sbírka příloh

20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:

18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis):

J. Paukert - 2.11.1966

A. Blahos

19. Záznam doplňkových listů:

