

1. Obec: Bezděkov Osada:	2. Okres: Klatovy	Hodnota III.	Zachování	Využití II.
--------------------------------	----------------------	------------------------	-----------	-----------------------

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj:
Západočeský

4. Poř. číslo:
2 744



5. Název (označení) památky:

Kostel sv. Anny

7. Ochranné pásmo:

6. Bližší označení umístění památky:

čtvrť:

čp.

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.:
nad vsí u hřbitova na vrchu "Římku"

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

Církev řím. kat.

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

Materiálem lomový kámen, střešní krytinou břidlice, sanktusník částečně pobit plechem. Jednolodní orientovaná stavba s krátkým, s lodí stejně vysokým a pravoúhle uzavřeným presbytářem, k němuž ze severu přiléhá obdélná sakristie. Průčelí rozšířeno bočními obdélnými přístavky a celá stavba je zastřešena sedlovou střechou, která je nad presbytářem valbově zkosena a doplněna sanktusníkovou věžičkou s lucernou a cibulí. Vnější fasáda je hladká, nečleněná, loď i presbytář osvětlovány dvojicemi menších polokruhových oken. Boční vchod pravoúhlý, přístupný po několika schodech, schodiště analogického typu i před risalitním přístavkem v západním průčelím, v němž je hlavní vchod. Ten je rovněž pravoúhlý, s jednoduše profilovaným ostěním. Nad vchodem rozlomený ~~segmentový štít~~ segmentový štít s reliefními sdruženými erby Morzinů a Trautmannsdorffů, po stranách vchodu flankující pilastry s římsovými hlavicemi. Mezi nimi napjato kladí, v jehož vlysu uvedeno : Honori S. Annae / S. R. I. Comites et Conivges / Franciscvs De Morzin/ Eleonora De Trautmannstorff 1. 6. 9. 3 /.

10. Časové, slohové a autorské určení:

z roku 1693

11. Památkové movité zařízení:

zařízení z konce 17. a začátku 18. stol.
koipie gotické Madony z 18. stol.

12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany: datovaná barokní stavba	15. Odkaz na literaturu: <i>VPĚ-DIAV, 1957, p. 33 / dom chýně kotel m. Valcha)</i> F. Vaněk - K. Hostaš : Soupis VII / Klatovsko /, str. 6 a další <i>E. Procházka; VPĚ I, 1977, p. 70</i>
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření: interiér značně ohrožen vlhkem, které je udržováno bujným porostem v těsném sousedství stavby	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci: fotoarchiv KSSPPOP Plzeň, č. neg. 9920, 9921, <i>97 905</i>
14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků: Loď i presbytář v interiéru zaklenuty valenou klenbou s lunetami, vzájemně odděleny triumfálním polokruhovým obloukem.	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis): prom. hist. V. Choutka, 1969 19. Záznam doplňkových listů: