



NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV

ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVISŤE
V ÚSTÍ NAD LABEM

43088/5-2446

Národní památkový ústav
generální ředitelství
oddělení evidence nemovitých památek
p. Renata Vacková
Valdštejnské náměstí 3/162
118 01 Praha 1

Váš dopis čj. | ze dne
Naše čj. NPÚ-351/27509/2018/PP/OEDIS
Vyřizuje | tel. Houdková/154
Spisový znak 810.2
V Ústí nad Labem dne 5. dubna 2018

Vrbice (u Roudnice nad Labem), areál usedlosti čp. 2, dům čp. 2, č. r. 43088/5-2446
- oznámení o zániku součásti areálu nemovité kulturní památky

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem oznamuje oddělení evidence nemovitých kulturních památek odboru evidence a dokumentace generálního ředitelství Národního památkového ústavu v Praze za účelem opravy údajů v ústředním seznamu kulturních památek ČR, že výše uvedený objekt, identifikovaný dle zápisu jako součást kulturní památky rejstříkové číslo 43088/5-2446, zcela zanikl.

Důvod či způsob zániku: původní dům čp. 2 byl zbořen a nahrazen novostavbou


Datum/pravděpodobná doba zániku: rok 1966 (?)

Přílohy: kopie evidenčního listu usedlosti čp. 2 s fotografií a popisem domu čp. 2, fotografie z evidenčního listu s domem čp. 2 (stav v roce 1963), fotografie novostavby na místě původního domu čp. 2, mapa se zákresem

Zpracovala: Mgr. Alena Houdková

Datum: 5. dubna 2018

Podpis vedoucího odboru EDIS: Mgr. Tomáš Brož, v. r.

1. Obec: Osada: Vrbice	2. Okres: Litoměřice	Hodnota	Zachování <i>obnova</i>	Využití <i>provoz</i>
EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY		3. Kraj: Severočeský	4. Poř. číslo: 2440/3	
 12714		5. Název (označení) památky: Lidová architektura		
6. Místní označení umístění památky: čtvrť: _____ ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.: čp. 2 stp.č.19		7. Ochranné pásmo: 8. Vlastník (správce, trvalý uživatel): <i>st. Procházka</i>		
9. Popis památky (včetně sochatské, malířské, popř. i jiné výzdoby): Jednopatrové, podélné stavení, dnes omítnuté. V. štít bedněný svíslé, ve vrcholu paprskovitě. Průčelí je dvojosé. Hospodářský trakt v ose, zděný, do dvora pavláč na krakorcích. Ve dvoře volně stojící stodola. Střední usedlost kryta taškou, střecha sedlová. <i>zřídka 2446/1</i> <i>2446/2</i>				
10. Časové, slohové a autorské určení: asi pol.19.stol.		11. Památkové movité zařízení:		

evidenční list – přední strana

12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany: Ukázka a doklad středně velké usedlosti Litoměřicka		15. Odkaz na literaturu:	
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření: Velmi dobrý <i>částečně obnovená pod stoly. Dva mrazáky dle staré podlahy 1917</i> upustit od ochrany - 1983		16. Odkaz na fotografickou dokumentaci: KSSPPOP č.n. 12714	
14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření: Obýváno		17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:	
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků: <i>2446/3 - obytná část areálu čp. 2 - zborůvek</i> <i>přípis zrušen pod. č. 10 OK Litoměřice</i> <i>z 19.3.1987 a 9.12.1987</i>		18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis): J. Neumann-J. Kuthan 1967	
		19. Záznam doplňkových listů:	

evidenční list – zadní strana



dům čp. 2 – stav v roce 1963




**novostavba domu čp. 2 na místě původního domu čp. 2 – stav v říjnu 2005
(vpravo část hospodářského objektu)**



NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV

Vrbice (u Roudnice nad Labem) (LT) 5-2446 areál usedlosti čp. 2



kopie aktuální katastrální mapy s vyznačením jednotlivých objektů areálu usedlosti čp. 2