

NÁLEZOVÁ ZPRÁVA	č. 02
Lokalita / Obec (část obce) Švihov	Okres / Kraj Klatovy / Plzeňský
Objekt kostel sv. Václava	čp. (č. or., č. parc.), jiná lokalizace objekt bez čp., st. p. č. 49
[Evidenční číslo kulturní památky v ÚSKP] 14894/4-3425	[Souřadnice] N / E
Zkoumaná část objektu / Prvek celek, výplně okenních a vstupních tvorů	
"Název" akce / NZ inventarizace výplní vstupních a okenních otvorů	
Zpracoval (autor, instituce) Stanislav Plešmíd, NPÚ ÚOP Plzeň	Datum akce / Datum vydání NZ 15. 08. 2017 / 30. 11. 2017
Označení NZ (ev. č. v archivu zpracovatele) PSURP 02/2017	Místo uložení originálu NZ Národní památkový ústav, ÚOP v Plzni, projektový archiv
Zadavatel OPD (osoba, instituce)	Počet stran/Počet příloh/Počet listů příloh 5/38/56
Charakteristika výsledků / Anotace Nálezová zpráva provedena v souvislosti s plánovanou obnovou výplní vstupních otvorů v objektu a s plněním úkolu Výzkum nemovitých památek v ČR, aktuální metodické otázky průzkumu a dokumentace, ohrožené druhy památek a jejich vybrané exempláře – dokumentace umělecko-řemeslných prvků. Byla provedena inventarizace všech výplní otvorů v objektu dle metodiky: Průzkum, dokumentace a inventarizace výplní okenních a dveřních otvorů, NPÚ 2014.	

OBSAH

- 1. Úvod / s. 3**
- 2. Interpretace poznatků / s. 3-4**
- 3. Památkové hodnocení / s. 4**
- 4. Seznam příloh / s. 5**
- 5. Přílohy / s. 6-61**

1. Úvod

Okolnosti realizace inventarizace	1.01	Inventarizace provedena v souvislosti s plánovanými opravami některých výplní otvorů (zejména dveří).
Stav věci v době inventarizace	1.02	Kostel je průběžně udržovaný a nachází se v dobrém stavebně-technickém stavu. Jedná se o gotický kostel (cca pol. 14. stol.), který dne 15. 9. 1744 vyhořel a při následné opravě byla provedena barokizace, dokončená v r. 1747. V 50. l. 18. stol. ještě přistavěna západní věž. Dílčí stavební úpravy asi kol. pol. 19. stol. (zejména přestavba sakristie). Opravy ve 30. a 50. l. 20. stol. Poslední velká oprava v 90. l. 20. stol. a na poč. 21. stol., dílčí úpravy a opravy probíhají průběžně. Většina dokumentovaných prvků v nedávné době opravena – opatřena nátěrem, celkově lze stav výplní otvorů charakterizovat jako uspokojivý – viz jednotlivé ev. listy.
Podklady	1.03	projektová dokumentace; Atelier K11 s. r. o., Ing. A. Švehla, M. Mentbergerová; Plzeň 01/2017
Metody dokumentace	1.04	fotodokumentace, zaměření základních rozměrů pomocí svinovacího metru a laserového dálkoměru

2. Interpretace poznatků

Interpretace	3	Nejstarší dochované prvky jsou některé dveřní výplně, které lze označit za mimořádně hodnotné a rámcově je datovat do období kol. pol. 18. stol. – jedná se o vstupní dveře v podvěží A1 , dveře v J vstupu lodi A2 , dveře ve vstupu z presbytáře do sakristie A3 , a deponované dveře v prvním patře věže B3 , které nejspíš původně pochází ze vstupu z podvěží do lodi (kde jsou dnes osazeny novodobé výplně). Tyto barokní výplně tedy s největší pravděpodobností náleží k posledním původním prvkům pocházejícím z doby barokní přestavby kostela v pol. 18. stol. Některé jsou dotčeny pozdějšími historickými úpravami – výměna zámku apod. (viz jednotlivé ev. listy). Ve věži se ještě nachází několik, v podstatě slohově neprůkazných prvků (B1 , B2 , B4), na kterých se vyskytuje soubor kvalitního i mimořádně cenného kování z různých časových období, a které mohou pocházet i z období pozdního baroka (snad souvisí s dodatečnými stavebními úpravami věže ???). Dále je v objektu skupina několika hodnotných prvků spadajících do období kol. pol. 19. stol. či do druhé pol. 19. stol. Jedná se o kvalitní tradiční historické truhlářské prvky, dochované bez zásadnějších pozdějších úprav, jsou to dveře A5 ve vstupu do sakristie (s vzácně dochovaným historickým zavíračem dveří), dveře ve vstupu do schodišťového prostoru na oratoř A6 , dveře v dělicí
--------------	---	--


		příčce oratoře B9 a volně uložené dveře v podkroví lodi C5, Z 30. l. 20. stol. nejspíš pochází všechny velké výplně oken lodi a presbytáře. Do druhé pol. 20. stol lze zařadit výplň vstupu z podvěží do lodi a před ní osazenou mříž A7, A8. Výplň A7 lze považovat za prvek nevhodný – rušivý a mříž A8 v podstatě neutrální. Žaluzie ve zvonovém patře C1-4 nejspíš spadají do období velkých oprav zastřešení kostela v 90. l. 20. stol. a jedná se o neutrální prvky, jejichž tvarosloví volně vychází z barokních výplní (není jisté, zda pro toto ztvárnění v době rekonstrukce byly dostatečné podklady). K nejmladším výplním náleží okna sakristie s oratoří a většina oválných okének ve věži, jedná se o neutrální prvky pocházející z období kol. r. 2000. Okna v sakristii a oratoři jsou volně inspirovaná tvaroslovím barokních oken (křížem dělený rám s oblounem), a při rekonstrukci nahradila nevhodná novodobá nečleněná okna. Oválná okna dělením do tabulek volně respektují původní členění, ale nevychází z podoby některých barokních okének (rám s oblounem, hist. zasklení), dochovaných před rekonstrukcí.
--	--	---

3. Památkové hodnocení

Památkové hodnocení	4.1	Všechny výplně otvorů kromě těch z druhé pol. 20. stol. a kol. r. 2000 je nutno považovat za památkově hodnotné. Původní barokní dveře z období kol. pol. 18. stol. lze považovat za mimořádně hodnotné, dveře z období kol. pol. 19. stol. a dveře v patře věže za hodnotné. Velká okna v lodi a presbytáři jsou i přes své relativní mládí dokladem tradičního ztvárnění kostelních okenních výplní a lze je považovat za řemeslně kvalitní výrobky a nedílnou součást objektu. Soubor jako celek dokládá postupný vývoj stavby, dále pak se jedná o doklad o podobě tradičně zpracovaných truhlářských výrobků období baroka a druhé pol. 19. stol. Důležité jsou i dílčí proměny jednotlivých prvků, např. osazení litinové kliky a krabicového zámku na barokních dveřích apod. Poměrně ojedinělý je historický uzavírač dveří do sakristie. Novodobé prvky, kromě vstupu z podvěží do lodi, působí v památce jako neutrální, nejsou rušivé. Všechny tyto prvky lze snadno odlišit od původních historických výplní.
Doporučení pro další průzkumy	4.2	Pro určení původní barevnosti a nátěrových materiálů provést odborný průzkum nátěrových vrstev - stratigrafii.

4. Seznam příloh

01. situace s vyznačením prvků A1 - A10 ; 1xA4	str. 6
02. ev. list A1	str. 7-9
03. ev. list A2	str. 10-12
04. ev. list A3	str. 13-16
05. ev. list A4	str. 17
06. ev. list A5	str. 18-20
07. ev. list A6	str. 21-22
08. ev. list A7	str. 23
09. ev. list A8	str. 24
10. ev. list A9	str. 25
11. ev. list A10	str. 26
12. situace s vyznačením prvků B1 – B20 ; 1xA4	str. 27
13. ev. list B1	str. 28-30
14. ev. list B2	str. 31-33
15. ev. list B3	str. 34
16. ev. list B4	str. 35-36
17. ev. list B5	str. 37
18. ev. list B6	str. 38
19. ev. list B7	str. 39
20. ev. list B8	str. 40
21. ev. list B9	str. 41-43
22. ev. list B10	str. 44
23. ev. list B11	str. 45
24. ev. list B12	str. 46
25. ev. list B13	str. 47
26. ev. list B14	str. 48
27. ev. list B15	str. 49
28. ev. list B16	str. 50
29. ev. list B17	str. 51
30. ev. list B18	str. 52
31. ev. list B19	str. 53
32. ev. list B20	str. 54
33. ev. list C1	str. 55
34. ev. list C2	str. 56
35. ev. list C3	str. 57
36. ev. list C4	str. 58
37. ev. list C5	str. 59-60
38. ev. list C6	str. 61



INVENTARIZACE OKENNÍCH A DVEŘNÍCH VÝPLNÍ KOSTELA SV. VÁCLAVA, ŠVIHOV, OKR. KLATOVY

Prvek:	dveře	Označení prvku:	A1
Základní rozměry (š/v mm):	2570 x 1750	Umístění:	Z stěna podvěží, stř. osa
Popis:	dřevěné dvoukřídlé dveře, svlakové dvouvrstvé konstrukce s historickým kovaním. Lícni strana opatřena diagonálně kladeným pokryvem (složeným do stlačeného kosočtverce) v obvodovém rámu. Jednotlivé prvky pokryvu opatřeny jemnou profilací na podélných stranách a ke kci křídla, tvořené svisle kladenými mohutnými fošnami, jsou přichyceny pomocí dřevěných kolíků. Na lícni straně navíc vidět rastr oblých hlav kovaných hřebů. Styk křídel kryje klapačka obdélného průřezu se zaoblením volných hran. Na levém křídle zachováno původní barokní středové držadlo s profilovaným horizontálním madlem a tvarovanou rozvilinovou podložkou. Klíčový štítek uchycený kovanými hřeby a klika ve tvaru stylizovaného delfína osazeny patrně dodatečně v souvislosti se zámkem. Pod klikou ještě novodobý prostý klíčový štítek obdélného tvaru, přichycený vruty s křížovým zářezem, náležící k novodobému zapuštěnému zámku. Na rubové straně dvě dvojice profilovaných svlaků zapuštěných do lichoběžníkové drážky. Závěsy vnější kované pásové s listovými konci. Na levém křídle velký nezapuštěný krabicový zámek s talířovou klikou – kované hřeby a čtvercové hladké matky, stejný typ zámku jako na dveřích A5 a A6. Vlevo od zámku vidět dvě čtvercové matky se zářezy, kotvíci ke křídlu terčové držadlo. Na pravém křídle kované oko se zobáčkem na horní straně, do oka zapadá závorka a západka krabicového zámku. Vpravo pak ještě očko pro hák tyčové vzpěrné zarážky kotvené do boku špalety. Nad zámkem malé očko, do kterého zapadá kyvný háček (kotvený do boku špalety) udržující křídlo v otevřené poloze.		
Materiál:	dřevo, pásové železo, klika nejspíš litinová, dřevěné kolíky, kované hřeby, kované hřeby se zaoblenou hlavou, novodobé vruty s křížovým zářezem.		
Povrchové úpravy:	vrchní nátěrová vrstva tvořena novodobým nátěrem světlehnědé barvy, ve spodních partiích na lícni straně vidět narušený nátěr na tmelených místech, kování natřeno černou barvou, vrstvy nátěrů silné, nátěr v místech dřevěných kolíčků popraskaný, místy patrné starší opravy tmelením.		
Zasklení:	není		
Kování:	vnější kované pásové závěsy s listovými konci, barokní dekorativní středové držadlo, nezapuštěný krabicový zámek s talířovou klikou, tyčová háková vzpěra, kyvný háček.		
Technický stav:	technický stav je poměrně dobrý, úměrný stáří prvku, nátěry patrně obnoveny v nedávné době, spodní strana křídel vyspravena nastavením novým materiálem za pomoci vrutů s křížovým zářezem, nastavena i spodní část klapačky, jemné profilace pokryvu značně setřelé účinky povětrnosti. Ve spodních partiích pod porušeným nátěrem vidět dotmelená místa a je zřejmé že prvek byl již vícekrát opravovaný.		
Datace:	pravděpodobně z pol. 18. stol., z doby výstavby věže v r. 1759; druhotné úpravy někdy v druhé pol. 19. stol. (klika, klíčový štítek, krabicový zámek) a novodobé, druhá pol. 20. stol. (nátěry a zejména oprava spodní strany křídla).		
Památková hodnota:	kvalitní slohový umělecko-řemeslný prvek vysoké památkové hodnoty. Původní výplň otvoru z doby přístavby věže, dochovaná včetně dodatečných úprav a oprav. Jedna z nejstarších výplní otvoru ve stavbě. Nutno zachovat.		
Poznámky:	nutno prověřit přítomnost starších nátěrových vrstev		
Autor listu:	Stanislav Plešmíd	Datum:	15.8.17







Prvek:	dveře	Označení prvku:	A2
Základní rozměry (š/v mm):	1520 x 2890	Umístění:	J stěna lodi, stř. osa
Popis:	dřevěné dvoukřídlé dveře, svlakové dvouvrstvé konstrukce s původním historickým kovaním. Lícni strana opatřena klasovitě kladeným pokryvem (zrcadlově ke středové příčné ose). Jednotlivé prvky pokryvu opatřeny jemnou profilací na podélných stranách a ke kci. křídla, tvořené svisle kladenými mohutnými fošnami, jsou přichyceny pomocí dřevěných kolíků. Na lícni straně navíc vidět rastr oblých hlav kovaných hřebů. Styk křídel kryje profilovaná klapačka. Klapačka ke křídlu patrně připevněna rovněž pomocí dřevěných kolíků. Na levém křídle zachováno původní barokní středové držadlo s profilovaným vertikálním madlem a tvarovanou rozvilinovou podložkou a tvarovaný dekorativní plechový klíčový štítek s palmetovou klikou. Klíčový štítek uchycený kovanými hřebi. Nad klíčovým štítkem vidět zahnuté konce nůžkového hřebu očka, do kterého je uchycena petlice na rubové straně dveří. Na rubové straně dvě dvojice profilovaných svlaků zapuštěných do lichoběžníkové drážky. Závěsy vnější kované pásové s velkými oválnými tvarovanými listovými konci. Na levém křídle nezapuštěný krabicový zámek (barokní patrně repasovaný) zdobený tvarovaným rostlinným dekorem, reliéfem koruny a iniciálami S V, klika palmetová. Vlevo od zámku vidět dvě čtvercové matky se zářezy, kotvící ke křídlu terčové držadlo. Nad zámkem zajímavá petlice s kyvným háčkem, zapadající do pevného očka v levém křídle. Na pravém křídle oko pro hák tyčové vzpěrné zarážky s charakteristickým stáčením ve střední partii, kotvené do boku špalety. Pod zámkem ještě novodobá zástrčka. Styk křídel krytý dodatečně přidanou klapačkou.		
Materiál:	dřevo, pásové železo, dřevěné kolíky, kované hřebi, kované hřebi se zaoblenou hlavou, novodobé vruty s přímým zářezem a novodobé hřebíčky.		
Povrchové úpravy:	vrchní nátěrová vrstva tvořena novodobým nátěrem světlehnědé barvy, kování natřeno černou barvou, vrstvy nátěrů silné, nátěr v místech dřevěných kolíků popraskaný, místy patrné starší opravy tmelením.		
Zasklení:	není		
Kování:	vnější kované pásové závěsy s velkými tvarovanými oválnými listovými konci, barokní dekorativní středové držadlo, barokní nezapuštěný krabicový zámek s palmetovou klikou, tyčová vzpěrná zarážka.		
Technický stav:	technický stav je poměrně dobrý, úměrný stáří prvku, nátěry patrně obnoveny v nedávné době, jemné profilace pokryvu značně setřelé účinky povětrnosti, horní svlak při styku křídel odsekaný, v horní a spodní partii patrné novodobé „vysprávký“, levému spodnímu závěsu chybí koncová část listu. Prvek byl již patrně vícekrát opravovaný.		
Datace:	pravděpodobně z pol. 18. stol., nejspíš z doby barokizace v l. 1744-7 (od dveří v západní stěně podvěží se liší způsobem kladení pokryvu, profilacemi a zakončením závěsů); dílčí druhotné úpravy – vnitřní klapačka, novodobá zástrčka, lišty na spodní a horní straně křídel, nátěry. Odsekaný svlak by mohl poukazovat na přítomnost horní zástrčky.		
Památková hodnota:	kvalitní slohový umělecko-řemeslný prvek vysoké památkové hodnoty. Původní výplň otvoru z doby barokizace gotické stavby po požáru, dochovaná včetně dodatečných úprav. Jedna z nejstarších výplní otvoru ve stavbě. Nutno zachovat.		
Poznámky:	nutno prověřit přítomnost starších nátěrových vrstev		
Autor listu:	Stanislav Plešmíd	Datum:	15.8.17







Prvek:	dveře	Označení prvku:	A3
Základní rozměry (š/v mm):	1180 x 2040	Umístění:	S stěna presbytáře, vstup do sakristie
Popis:	dřevěné dvoukřídlé dveře, rámové konstrukce s historickým kováním. Lícni strana dveří členěna čtyřmi vpadlými výplněmi rámu lemovanými profilovanými lištami a zdobenými vystouplým polem s čtvrtkruhově vykrojenými rohy. Styk křídel kryje klapačka obdélného průřezu se zaoblením volných hran, připevněna patrně pomocí dřevěných kolíků. Na levém křídle otisk barokního rozvilinového klíčového štítku, v jeho místě prostý na výšku obdélný klíčový štítek s torzem kliky. Ve středu levého křídla nejspíš původní terčové vypouklé držadlo na dekorativní tvarované podložce. Spoje rámové konstrukce jištěny dřevěnými kolíky. Na rubové straně 2x2 vnější kované esovité zavíjené závěsy uchycené kovanými hřeby. Na levém křídle nezapuštěný krabicový zámek s prostou talířovou klikou, vlevo od něj vidět otisk původního barokního krabicového zámku. Vlevo od zámku čtvercová matka se zářezy, kotvící středové terčové držadlo. Na pravém křídle zarážené kované oko pro zástrčku s výstupkem pro západku, nad zámkem ještě plný kovaný obrtlík fixující křídla k sobě. Na pravém křídle jsou dále horní a spodní zástrč s dekorativní tvarovanou podložkou a palmetovým madlem.		
Materiál:	dřevo, pásové železo, dřevěné kolíky, kované hřeby.		
Povrchové úpravy:	nátěr tvořený nějakou hnědě tónovanou lazurou.		
Zasklení:	není		
Kování:	vnější kované esovité závěsy, barokní dekorativní středové terčové držadlo, plný obrtlík, barokní zástrče, nezapuštěný krabicový zámek s talířovou klikou, prostý klíčový štítek.		
Technický stav:	v dobrém stavu		
Datace:	pravděpodobně z pol. či druhé pol. 18. stol., druhotné úpravy asi někdy v druhé pol. 19. stol. (klíčový štítek, krabicový zámek).		
Památková hodnota:	Kvalitní slohový umělecko-řemeslný prvek vysoké památkové hodnoty. Jedná se o barokní – pozdně barokní dveře rámové konstrukce. Jedna z nejstarších výplní otvoru ve stavbě. Nutno zachovat.		
Poznámky:	nutno prověřit přítomnost starších nátěrových vrstev		
Autor listu:	Stanislav Plešmíd	Datum:	15.8.17









Prvek:	okno	Označení prvku:	A4
Základní rozměry (š/v mm):	985 x 1280	Umístění:	Z obvodová stěna sakristie
Popis:	stejný prvek jako B10 , B11 . dřevěné zdvojené čtyřkřídlové, dovnitř otvíravé okno, osazené za lícem zdiva. Okenní rám symetricky dělený křížem, na lícni straně zdobený oblounem přichyceným k rámu pomocí vrutů s křížovým zářezem. Okenní křídla dělena horizontálně olověným páskem. Na rubové straně každé křídlo zavěšeno pomocí vnějších rohovníkových závěsů přichycených pomocí vrutů s křížovým zářezem. Křídla k rámu přitahována pomocí jednoramenných kliček, na křídlech smýkácí drátky. V ostění před okenní výplní zazděna prostá provlékaná kovaná mříž.		
Materiál:	dřevo (patrně měkké), železo, vruty s křížovým zářezem.		
Povrchové úpravy:	nátěr tvořený nějakou hnědě tónovanou lazurou.		
Zasklení:	do polodrážky pomocí tmelu na lícni straně, sklo běžné průmyslově vyráběné.		
Kování:	jednoramenné kličky, smýkácí drátky, vnější rohovníkové závěsy.		
Technický stav:	v dobrém stavu		
Datace:	kol. r. 2000		
Památková hodnota:	novodobá výplň včetně rámu a kování. Vzhled volně vychází z podoby barokních oken s charakteristickým oblounem na rámu, nejedná se však o repliku historického barokního okna. Působení prvku ve stavbě lze charakterizovat jako neutrální.		
Poznámky:			
Autor listu:	Stanislav Plešmíd	Datum:	15.8.17



Prvek:	dveře	Označení prvku:	A5
Základní rozměry (š/v mm):	895 x 1975	Umístění:	S obvodová stěna sakristie
Popis:	prvek shodný s dveřmi A6 , liší se pouze osazením zavírače dveří. Dřevěné jednokřídlé dveře, rámové konstrukce s původním historickým kováním. Ostění tesařské, kryté obložkami s profilovanou lištou po obvodu. Rám dveřního křídla ve střední části dělený dvěma příčlemi na čtvercové pole, nad ním a pod ním ještě do dvou na výšku obdélných polí. Výplně hladké, tenčí než rámová konstrukce, s odsazeným předstupujícím středovým polem, prvky konstrukce rámu po obvodu polí jemně profilované. Spojení dveřního rámu jištěné dřevěnými kolíčky. Na lícní straně typický dekorativní klíčový štítek s charakteristickou dekorativní kónickou klikou kruhového průřezu s kanelováním a koncovou bambulkou. Nad klikou ještě malý, na výšku obdélný, novodobý klíčový štítek připevněný vruty s přímým zářezem. Ve středu křídla středové terčové držadlo s plochým oválným madlem. Při pravé straně křídla vidět po jedné zaoblené hlavě šroubu kotvícího závěsy. Na rubové straně dva vnější kované křížové závěsy z pásoviny, kotvené ke kci. křídla pomocí jednoho šroubu s kulovitou hlavou a čtvercovou matkou a šesti vrutů s přímým zářezem. Závěsné háky jsou dvoudílné sestávající ze zaráženého oka a hladké opěrky fixované vrutem s přímým zářezem. Zámek nezapuštěný krabicový s čtvercovými matkami a talířovou klikou. Nad zámkem kyvný štítek kryjící klíčovou díрку novodobého zadlabaného zámku, s tímto zámkem souvisí i úprava obložky ostění. Ve středu křídla vidět čtvercovou matku kotvící terčové držadlo. Vlevo se dochoval velmi zajímavý mechanismus s kyvnou tyčkou, se kterou souvisí malá kovová záskočka na dveřním křídle, pravděpodobně se jedná o historický zavírač dveří.		
Materiál:	dřevo (patrně měkké), železo, klika nejspíš litinová, dřevěné kolíčky, vruty s přímým zářezem, vruty s křížovým zářezem.		
Povrchové úpravy:	svrchní vstva tvořena nátěrem světle hnědé barvy, kování natřeno černou barvou.		
Zasklení:	není		
Kování:	vnější křížové závěsy, nezapuštěný krabicový zámek, klíčový štítek a litinová klika, středové terčové držadlo, zavírač dveří.		
Technický stav:	ve vyhovujícím stavu, nátěr na lícní straně pomalu dožívající, vnější obložka narušena vlivem povětrnosti, patní partie obložky byly v minulosti nastaveny. Zavírač dveří je znehyněn silnými nánosy nátěrů, tento zajímavý prvek je nutné odborně repasovat.		
Datace:	patrně druhá pol. 19. stol., zadlabaný zámek novodobý asi druhá pol. 20. stol., stejný typ dveří jako prvek A6 . Přibližně ze stejné doby jako B9 asi v souvislosti se stavebními úpravami původní sakristie do dnešní podoby.		
Památková hodnota:	kvalitní umělecko-řemeslný prvek, dochovaný včetně původního kování a bez pozdějších degradujících úprav. Jedná se o výplň otvoru s charakteristickými prvky spadajícími do období druhé pol. 19. stol. (prosté křížové závěsy, klíčový štítek a až pseudorenesanční litinová klika). Mimořádně zajímavý a ojediněle se vyskytující je historický zavírač dveří. Prvek náleží k hodnotným historickým součástem stavby. Nutno zachovat.		
Poznámky:	nutno prověřit přítomnost starších nátěrových vrstev		
Autor listu:	Stanislav Plešmíd	Datum:	15.8.17







INVENTARIZACE OKENNÍCH A DVEŘNÍCH VÝPLNÍ KOSTELA SV. VÁCLAVA, ŠVIHOV, OKR. KLATOVY



Prvek:	dveře	Označení prvku:	A6
Základní rozměry (š/v mm):	900 x 1880	Umístění:	S obvodová stěna schodišťového prostoru na oratoř
Popis:	prvek shodný s dveřmi A5, pouze chybí zavírač dveří a tvarově se mírně odchyluje klika a klíčový štítek. Dřevěné jednokřídlé dveře, rámové konstrukce s původním historickým kováním. Ostění tesařské, kryté obložkami s profilovanou lištou po obvodu. Rám dveřního křídla ve střední části dělený dvěma příčlemi na čtvercové pole, nad ním a pod ním ještě do dvou na výšku obdélných polí. Výplně hladké, tenčí než rámová konstrukce, s odsazeným předstupujícím středovým polem, prvky konstrukce rámu po obvodu polí jemně profilované. Spoje dveřního rámu jištěné dřevěnými kolíčky. Na lící straně typický dekorativní klíčový štítek s charakteristickou dekorativní kónickou klikou kruhového průřezu s kanelováním a koncovou bambulkou. Nad klikou ještě malý, na výšku obdélný, novodobý klíčový štítek připevněný vruty s přímým zářezem. Ve středu křídla středové terčové držadlo s plochým oválným madlem. Při pravé straně křídla vidět po jedné zaoblené hlavě šroubu kotvícího závěsy. Na rubové straně dva vnější kované křížové závěsy z pásovin, kotvené ke kci. křídla pomocí jednoho šroubu s kulovitou hlavou a čtvercovou matkou a šesti vrutů s přímým zářezem. Závěsné háky jsou dvoudílné sestávající ze zaráženého oka a hladké opěrky fixované vrutem s přímým zářezem. Zámek nezapuštěný krabicový s čtvercovými matkami a talířovou klikou. Nad zámkem klíčová dírka novodobého zadlabaného zámku, s tímto zámkem souvisí i úprava obložky ostění. Ve středu křídla vidět čtvercovou matku kotvící terčové držadlo.		
Materiál:	dřevo (patrně měkké), železo, klika nejspíš litinová, dřevěné kolíčky, vruty s přímým zářezem, vruty s křížovým zářezem.		
Povrchové úpravy:	svrchní vstva tvořena nátěrem světle hnědé barvy, kování natřeno černou barvou.		
Zasklení:	není		
Kování:	vnější křížové závěsy, nezapuštěný krabicový zámek, klíčový štítek a litinová klika, středové terčové držadlo.		
Technický stav:	ve vyhovujícím stavu, nátěr na lící straně pomalu dožívající.		
Datace:	patrně druhá pol. 19. stol., zadlabaný zámek novodobý asi druhá pol. 20. stol., stejný typ dveří jako prvek A5 . Přibližně ze stejné doby jako B9 asi v souvislosti se stavebními úpravami původní sakristie do dnešní podoby.		
Památková hodnota:	kvalitní umělecko-řemeslný prvek, dochovaný včetně původního kování a bez pozdějších degradujících úprav. Jedná se o výplň otvoru s charakteristickými prvky spadajícími do období druhé pol. 19. stol. (prosté křížové závěsy, klíčový štítek a až pseudorenesanční litinová klika). Prvek náleží k hodnotným historickým součástem stavby. Nutno zachovat.		
Poznámky:	nutno prověřit přítomnost starších nátěrových vrstev		
Autor listu:	Stanislav Plešmíd	Datum:	15.8.17





INVENTARIZACE OKENNÍCH A DVEŘNÍCH VÝPLNÍ KOSTELA SV. VÁCLAVA, ŠVIHOV, OKR. KLATOVY

Prvek:	dveře	Označení prvku:	A7
Základní rozměry (š/v mm):	1630 x 2650	Umístění:	Z stěna podvěží, vstup do lodi
Popis:	dřevěné dvoukřídlé dveře rámové konstrukce, s částečným prosklením. Rám dveří v podstatě vytvořen kastlovou obložkou před vstupním otvorem do lodi. Otvírání směrem do prostoru podvěží. Dvevní křídla členěna cca ve spodní třetině příčlí, výplně tenčí - palubky. Spodní pole diagonálně kladené, členěné navíc řeckým křížem. V horních polích svíse kladené palubky a úzké na výšku obdélné otvory s prosklenou výplní členěnou jednou příčlí, uzavírání bakelitovou kličkou. Závěsy zapuštěné s válcovým pouzdem se zaoblenými konci. Kování (kliky, klíčové štítky - levé křídlo, zástrče - pravé křídlo) jsou novodobé, historizující. Zámek zcela zapuštěný.		
Materiál:	měkké dřevo, železo, vruty s přímým zářezem, průmyslově vyráběné sklo, bakelit.		
Povrchové úpravy:	patrně nátěr transparentním lakem, kovové součásti černou barvou.		
Zasklení:	do polodrážky s použitím tmelu, novodobé průmyslově vyráběné sklo.		
Kování:	zapuštěné válcové závěsy, historizující klíčový štítek s klikou, horní a spodní zástrč pravého křídla.		
Technický stav:	místy silně napadeno červotočem.		
Datace:	druhá pol. 20. stol.		
Památková hodnota:	novodobý prvek, pocházející z druhé pol. 20. stol. (odhadem 70. l.). Bez památkové hodnoty a působící rušivě.		
Poznámky:			
Autor listu:	Stanislav Plešmíd	Datum:	15.8.17



INVENTARIZACE OKENNÍCH A DVEŘNÍCH VÝPLNÍ KOSTELA SV. VÁCLAVA, ŠVIHOV, OKR. KLATOVY

Prvek:	mříž	Označení prvku:	A8
Základní rozměry (š/v mm):	1615 x 2870	Umístění:	V stěna podvěží, vstupní otvor do lodi
Popis:	jednokřídlá kovová dekorativní mříž s jednokřídlým vstupem ve středu. Novodobý kovářský výrobek z hranolových prutů, stáčených hranolových prutů, přepásaných rozvilinových motivů, v jednokřídlém vstupu novodobý zámek s dekorativní listovou klikou, spoje většinou nerozebíratelné – nejspíš pájené. Závěsné háky prosté, zazděné do ostění.		
Materiál:	kov		
Povrchové úpravy:	syntetický nátěr lesklé černé barvy.		
Zasklení:	není		
Kování:			
Technický stav:	dobrý		
Datace:	novodobé, patrně druhá pol. 20. stol., nejspíš ze stejné doby jako výplň osazená na opačné straně tohoto vstupního otvoru, směrem do podvěží (prvek A7).		
Památková hodnota:	bez památkové hodnoty, novodobý kovářský výrobek, působící v kostele jako neutrální a plnící důležitou úlohu při větrání objektu. S největší pravděpodobností se v tomto otvoru nacházely původní barokní dvoukřídlé dveře (prvek B3) uložené dnes v komoře v prvním patře věže.		
Poznámky:			
Autor listu:	Stanislav Plešmíd	Datum:	15.8.17



INVENTARIZACE OKENNÍCH A DVEŘNÍCH VÝPLNÍ KOSTELA SV. VÁCLAVA, ŠVIHOV, OKR. KLATOVY


Prvek:	okno	Označení prvku:	A9
Základní rozměry (š/v mm):	760 x 1150	Umístění:	Z stěna podvěží, J krajní osa, oválný prostor
Popis:	prvek shodný jako A10 . Pevné dřevěné na výšku oválné okénko, s větracím křídélkem, přisvětlující schodiště v severní části podvěží, stoupající do prvního patra věže. Výplň provedena jako pevná, přichycená pomocí jednoramenných kliček. Plocha členěna příčlemi do tabulek, ve středovém pásu osazena jednokřídlá ventilačka, členěná rovněž příčlemi do tabulek. Závěsy novodobé, dekorativní, zapuštěné válcové kuželkové. Uzavírání pomocí jednokřídlé kličky, přichycené pomocí vrutů s křížovým zářezem, přitahující křídlo ke svislým příčlím přes smýkací drátek. Příčle na lícní straně opatřeny jemnou profilací. Ve špaletě před lícem výplně v ostění zazděna novodobá svařovaná mříž z prutů kruhového průřezu.		
Materiál:	patrně měkké dřevo, kov, průmyslově vyráběné čiré sklo, vruty s křížovým zářezem.		
Povrchové úpravy:	nátěr nějakou hnědě tónovanou lazурou.		
Zasklení:	čiré průmyslově vyráběné sklo osazené do polodrážky na rubové straně okna za pomoci sklenářského tmelu.		
Kování:	smýkací drátek, jednoramenná klička, dekorativní kuželové závěsy.		
Technický stav:	dobrý		
Datace:	novodobé, konec 20. stol.		
Památková hodnota:	bez památkové hodnoty, novodobý truhlářský výrobek, působení v objektu neutrální.		
Poznámky:	podobná profilace jako na prvcích B6, B7 .		
Autor listu:	Stanislav Plešmíd	Datum:	15.8.17



INVENTARIZACE OKENNÍCH A DVEŘNÍCH VÝPLNÍ KOSTELA SV. VÁCLAVA, ŠVIHOV, OKR. KLATOVY

Prvek:	okno	Označení prvku:	A10
Základní rozměry (š/v mm):	760 x 1150	Umístění:	Z stěna podvěží, J krajní osa, oválný prostor
Popis:	prvek shodný jako A9 . Pevné dřevěné na výšku oválné okénko, s větracím křídélkem, přisvětlující oválný prostor s oltáříkem Panny Marie Lurdské v jižní části podvěží. Výplň provedena jako pevná, přichycená pomocí jednoramenných kliček. Plocha členěna příčlemi do tabulek, ve středovém pásu osazena jednokřídlá ventilačka, členěná rovněž příčlemi do tabulek. Závěsy novodobé, dekorativní, zapuštěné válcové kuželkové. Uzavírání pomocí jednokřídlé kličky, přichycené pomocí vrutů s křížovým zářezem, přitahující křídlo ke svislým příčlím přes smýkácí drátek. Příčle na lícni straně opatřeny jemnou profilací. Ve špaletě před lícem výplně v ostění zazděna novodobá svařovaná mříž z prutů kruhového průřezu.		
Materiál:	patrně měkké dřevo, kov, průmyslově vyráběné čiré sklo, vruty s křížovým zářezem.		
Povrchové úpravy:	nátěr nějakou hnědě tónovanou lazurou.		
Zasklení:	čiré průmyslově vyráběné sklo osazené do polodrážky na rubové straně okna za pomoci sklenářského tmelu.		
Kování:	smýkácí drátek, jednoramenná klička, dekorativní kuželové závěsy.		
Technický stav:	dobrý		
Datace:	novodobé, konec 20. stol.		
Památková hodnota:	bez památkové hodnoty, novodobý truhlářský výrobek, působení v objektu neutrální.		
Poznámky:	podobná profilace jako na prvcích B6, B7 .		
Autor listu:	Stanislav Plešmíd	Datum:	15.8.17






Prvek:	dveře	Označení prvku:	B1
Základní rozměry (š/v mm):	1125 x 1815	Umístění:	1. patro věže, vstup ze schodiště do prostoru za kruchtou
Popis:	dřevěné jednokřídlé jednovrstvé svlakové dveře, s vnějšími kovanými pásovými závěsy s listovými konci. Dveře zapadají do polodrážky provedené směrem do prostoru za kruchtou, tzn. za líc stěny schodišťového prostoru, polodrážka však provedena i na opačné straně ostění. Svlaky osazené na lícni straně dveřního křídla jsou zapuštěné do lichoběžníkové drážky a opatřeny profilací na koncích a na podélných volných hranách. U svlaků vidět kulovitou hlavu hřebu, kterým je uchycen závěs na rubové straně. Klíčový štítek plochý dekorativní kovaný, přichycený vruty s přímým zářezem, klika kuželková zakončená bambulkou (patrně klasicistní). Vpravo od kliky terčové držadlo s dekorativní podložkou a vypouklým madlem, přichyceno rovněž vruty s přímým zářezem. Nad zámkem ještě klíčový štítek novodobého zapuštěného zámku, pro jehož západku bylo upraveno ostění pomocí přidaného hranolku a plechu uchyceného pomocí vrutů s křížovým zářezem. Ve svislé středové ose křídla, pod horním svlakem, je malý kruhový otvor. Na rubové straně pouze závěsy a nezapuštěný krabicový zámek s kuželovou klikou s kanelováním a bambulkou na konci. Vlevo od zámku vidět čtvercovou matku se zářezy, fixující terčové držadlo. Závěsné trny prosté, zarážené do ostění. K ostění pomocí vrutů s přímým zářezem uchyceno očko s výstupkem pro západku a závorku zámku.		
Materiál:	měkké dřevo, pásové železo, kované hřeby, vruty s přímým zářezem, vruty s křížovým zářezem		
Povrchové úpravy:	nátěr hnědé barvy		
Zasklení:	není		
Kování:	vnější pásové závěsy s listovými konci, krabicový zámek, klíčový štítek, litinové kliky.		
Technický stav:	poměrně dobrý - vyhovující, dřevo napadeno slabě červotočem, nátěr pomalu dožívá, místy drobná mechanická poškození, klika na rubové straně částečně obroušená.		
Datace:	nejspíš někdy z první pol. 19. stol. – klasicistní typ klíčového štítku. Odsekání ostění v místě zámku a polodrážka na obou stranách ostění nejspíš poukazuje na druhotné úpravy a zřejmě i přítomnost nějakého staršího prvku (?). Klika na rubu odpovídá druhé pol. 19. stol.. Dílčí úpravy v druhé pol. 20. stol. – malý zapuštěný zámek.		
Památková hodnota:	tradiční historický truhlářský prvek dochovaný včetně kování, pocházející nejspíš z první pol. 19. stol. Přesto, že dveře nejsou pojaté jako zdobný slohový prvek, jedná se o památkově hodnotný truhlářský výrobek.		
Poznámky:			
Autor listu:	Stanislav Plešmíd	Datum:	15.8.17








Prvek:	dveře	Označení prvku:	B2
Základní rozměry (š/v mm):	985 x 1810	Umístění:	1. patro věže, vstup z prostoru za kruchtou do komory při J straně věže
Popis:	dřevěné jednokřídlé jednovrstvé svlakové dveře, s vnějšími kovanými pásovými závěsy s velkými oválnými tvarovanými listovými konci. Dveře zapadají do polodrážky provedené směrem do prostoru za kruchtou, tzn. za líc stěny komory, polodrážka však provedena i na opačné straně ostění. Na rubové straně vidět dva svlaky zapuštěné do lichoběžníkové drážky, profilace podobná jako na dveřích B1. Ve středu dveřního křídla ještě jeden subtilní svlak, patrně na straz, přibitý kovanými hřeby. Závěsy vnější pásové kované, stejného typu jako u původních prvků A2 a B3. Pod horním svlakem obdélný podélný otvor, uražený plnou dřevěnou výplní se svislou středovou příčí. Na dveřním křídle dále malý plechový klíčový štítek ve tvaru empírového erbovního štítu, připevněný pomocí vrutů s přímým zářezem. Vpravo do klíčového štítku vidět zahnutý konec hřebu středového terčového držadla situovaného na lící straně. Nad klíčovým štítkem ještě pěkná kovaná petlice s kyvným háčkem zapadajícím do oka zaraženého do ostění (stejná jako na prvku A2). Na lící straně středové terčové držadlo na dekorativní podložce a s kruhovým vypouklým madlem. Vpravo od něj vidět stopy po starším uzavíracím mechanismu – otisk malého nezapuštěného krabicového zámku, který pravděpodobně souvisel s klíčovým štítkem.		
Materiál:	měkké dřevo, pásové železo, kované hřeby, vruty s přímým zářezem		
Povrchové úpravy:	nátěr hnědé barvy		
Zasklení:	není		
Kování:	vnější pásové závěsy s velkými oválnými listovými konci, krabicový zámek, klíčový štítek		
Technický stav:	poměrně dobrý - vyhovující, dřevo napadeno slabě červotočem, nátěr pomalu dožívá, místy drobná mechanická poškození.		
Datace:	celkově blíže neurčeno, závěsy shodné s původními prvky, tzn. pol. 18. stol., klíčový štítek snad první pol. 19. stol., možná soudobý prvek s dveřmi B1 , s využitím starších barokních závěsů.		
Památková hodnota:	tradiční historický truhlářský prvek pocházející asi z první pol. 19. stol. s pěknými barokními závěsy. Přesto, že dveře nejsou pojaté jako zdobný slohový prvek, jedná se o památkově hodnotný truhlářský výrobek.		
Poznámky:			
Autor listu:	Stanislav Plešmíd	Datum:	15.8.17








Prvek:	dveře	Označení prvku:	B3
Základní rozměry (š/v mm):	???	Umístění:	1. patro věže, volně uloženy v J komoře
Popis:	dřevěné dvoukřídlé dveře, svlakové dvouvrstvé konstrukce s historickým kovaním. Lícni strana opatřena diagonálně kladeným pokryvem (složeným do stlačeného kosočtverce) v obvodovém rámu. Jednotlivé prvky pokryvu opatřeny jemnou profilací na podélných stranách a ke kci křídla, tvořené svisle kladenými mohutnými fošnami, jsou přichyceny pomocí dřevěných kolíků. Na lícni straně navíc vidět rastr oblých hlav kovaných hřebů. Na rubové straně dvě dvojice profilovaných svlaků zapuštěných do lichoběžníkové drážky. Závěsy vnější kované pásové s velkými oválnými tvarovanými listovými konci – stejné jako u prvků A2 a B2 .		
Materiál:	dřevo, pásové železo, kované hřeby, dřevěné kolíčky		
Povrchové úpravy:	nátěr hnědé barvy		
Zasklení:	není		
Kování:	vnější pásové závěsy s velkými oválnými listovými konci, kovaná očka		
Technický stav:	v poměrně dobrém stavu - nešlo podrobně vyhodnotit.		
Datace:	pravděpodobně kol pol. 18. stol.		
Památková hodnota:	kvalitní slohový umělecko-řemeslný prvek vysoké památkové hodnoty. Patrně se jedná o výplň, která byla původně osazena ve vstupu z podvěží do lodi kostela (nemá zámek), dle situace v tomto otvoru byly tyto vrcholně barokní dveře vysazeny v druhé pol. 20. stol. Jedna z nejstarších výplní otvoru ve stavbě. Nutno zachovat.		
Poznámky:	prvek v době provádění inventarizace nešlo podrobněji prohlédnout a vyhodnotit, neboť byl uložen v komoře v 1. a v podstatě nepřístupný z důvodu dalších uskladněných předmětů. Nutno prověřit přítomnost starších nátěrových vrstev, při předpokladu, že prvek nebyl v posledních letech opravován se může jednat o zásadní zjištění o starší barevnosti.		
Autor listu:	Stanislav Plešmíd	Datum:	15.8.17



INVENTARIZACE OKENNÍCH A DVEŘNÍCH VÝPLNÍ KOSTELA SV. VÁCLAVA, ŠVIHOV, OKR. KLATOVY

Prvek:	dveře	Označení prvku:	B4
Základní rozměry (š/v mm):	700 x 1670	Umístění:	1. patro věže, vstup na schodiště do 2. patra věže
Popis:	dřevěné jednokřídlé jednovrstvé svlakové dveře, s vnějšími kovanými pásovými závěsy, osazené do tesařského ostění. Fošny tvořící křídlo jsou spojeny na pero a drážku. Dveře zapadají do polodrážky provedené směrem do prostoru výstupu schodiště z přízemí do 1. patra. Na rubové straně vidět svlak, každý jiného průřezu. Dále pak vnější pásové kované závěsy, které se rovněž tvarově odlišují – velikost tvar listového zakončení. Vlevo vidět malý srdčitý klíčový štítek vystřižený z plechu a přichycený kovanými hřeby. Na lícni straně otisk malého nezapuštěného krabicového zámku. Obě strany dveří pokryty četnými rytými nápisy – převážně iniciály.		
Materiál:	měkké dřevo, pásové železo, kované hřeby		
Povrchové úpravy:	nátěr hnědé barvy		
Zasklení:	není		
Kování:	vnější pásové závěsy s listovým zakončením (každý jiný), malý srdčitý klíčový štítek.		
Technický stav:	zhoršený stav, nátěr pomalu dožívá, četná drobná mechanická poškození, celkově uvolněná vazba mezi prvky.		
Datace:	celkově blíže neurčeno, rámcově asi někdy z průběhu 19. stol.		
Památková hodnota:	tradiční historický truhlářský prvek, provedený ale jako čistě účelový, bez jakéhokoliv náročnějšího zpracování. Hodnotné jsou závěsy, asi sekundárně využité. Na dřevě celá řada rytých iniciál. Prvek působí neutrálně, závěsy jsou hodnotné, součást souboru historických výplní otvorů v objektu.		
Poznámky:			
Autor listu:	Stanislav Plešmíd	Datum:	15.8.17





INVENTARIZACE OKENNÍCH A DVEŘNÍCH VÝPLNÍ KOSTELA SV. VÁCLAVA, ŠVIHOV, OKR. KLATOVY

Prvek:	okno	Označení prvku:	B5
Základní rozměry (š/v mm):	1215 x 1715	Umístění:	1. patro věže, Z stěna, střední osa
Popis:	stejný prvek jako B8 . Dřevěné na výšku oválné okno členěné příčlemi do dvanácti tabulek. Okno provedeno jako pevné, vyndavací, přichycené k dřevěnému bílému rámu pomocí jednostranných kliček přitahujících výplň k rámu přes dřevěné hranolky. Jednotlivé obvodové díly okenní výplně spojeny pomocí vrutů s přímým zářezem.		
Materiál:	patrně měkké dřevo, vruty s přímým zářezem, dřevěné kolíčky, sklenářský tmel, průmyslově vyráběné sklo.		
Povrchové úpravy:	nátěr hnědě tónovanou lazurou.		
Zasklení:	průmyslově vyráběné čiré sklo vsazené do polodrážky (na rubové straně) s využitím tmelu.		
Kování:	jednoramenné kličky		
Technický stav:	dobrý		
Datace:	novodobé, konec 20. stol.		
Památková hodnota:	bez památkové hodnoty, novodobý truhlářský výrobek, působící v kostele jako neutrální.		
Poznámky:	prvek se zpracováním odlišuje od A9, A10, B6, B7 , profilace jako na prvku B8 .		
Autor listu:	Stanislav Plešmíd	Datum:	15.8.17



INVENTARIZACE OKENNÍCH A DVEŘNÍCH VÝPLNÍ KOSTELA SV. VÁCLAVA, ŠVIHOV, OKR. KLATOVY

Prvek:	okno	Označení prvku:	B6
Základní rozměry (š/v mm):	660 x 1170	Umístění:	1. patro věže, S stěna schodiště
Popis:	dřevěné na výšku oválné okno členěné příčlemi do šesti tabulek. Okno provedeno jako pevné, vyndavací, přichycené k dřevěnému bílenému rámu pomocí jednostranných kliček přitahujících výplň k rámu. Profily příčlí na lící straně opatřeny jemnou profilací.		
Materiál:	patrně měkké dřevo, sklenářský tmel, průmyslově vyráběné sklo.		
Povrchové úpravy:	nátěr hnědě tónovanou lazurou.		
Zasklení:	průmyslově vyráběné čiré sklo vsazené do polodrážky (na rubové straně) s využitím tmelu.		
Kování:	jednoramenné kličky		
Technický stav:	dobrý		
Datace:	novodobé, závěr 20. stol.		
Památková hodnota:	bez památkové hodnoty, novodobý truhlářský výrobek, působící v kostele jako neutrální.		
Poznámky:	prvek se zpracováním odlišuje od B5 , profilace jako na prvcích, A9, A10, B7 .		
Autor listu:	Stanislav Plešmíd	Datum:	15.8.17




Prvek:	okno	Označení prvku:	B7
Základní rozměry (š/v mm):	750 x 1150	Umístění:	1. patro věže, Z stěna schodiště
Popis:	dřevěné na výšku oválné okno členěné příčlemi do šesti tabulek. Okno provedeno jako pevné, vyndavací, přichycené k dřevěnému bílenému rámu pomocí jednostranných kliček přitahujících výplň k rámu. Profily příčlů na lící straně opatřeny jemnou profilací.		
Materiál:	patrně měkké dřevo, sklenářský tmel, průmyslově vyráběné sklo.		
Povrchové úpravy:	nátěr hnědě tónovanou lazurou.		
Zasklení:	průmyslově vyráběné čiré sklo vsazené do polodrážky (na rubové straně) s využitím tmelu.		
Kování:	jednoramenné kličky		
Technický stav:	dobrý		
Datace:	novodobé, závěr 20. stol.		
Památková hodnota:	bez památkové hodnoty, novodobý truhlářský výrobek, působící v kostele jako neutrální.		
Poznámky:	prvek se zpracováním odlišuje od B5 , profilace jako na prvcích A9 , A10 , B6 .		
Autor listu:	Stanislav Plešmíd	Datum:	15.8.17



Prvek:	okno	Označení prvku:	B8
Základní rozměry (š/v mm):	1245 x 1750	Umístění:	1. patro věže, J komora, J stěna střední osa
Popis:	dřevěné na výšku oválné okno členěné příčlemi do dvanácti tabulek. Okno provedeno jako pevné, vyndavací, přichycené k dřevěnému bílému rámu pomocí jednostranných kliček přitahujících výplň k rámu přes dřevěné hranolky. Jednotlivé obvodové díly okenní výplně spojeny pomocí vrutů s přímým zářezem.		
Materiál:	patrně měkké dřevo, vruty s přímým zářezem, dřevěné kolíčky, sklenářský tmel, průmyslově vyráběné sklo.		
Povrchové úpravy:	nátěr hnědě tónovanou lazurou.		
Zasklení:	průmyslově vyráběné čiré sklo vsazené do polodrážky (na rubové straně) s využitím tmelu.		
Kování:	jednoramenné kličky		
Technický stav:	dobrý		
Datace:	novodobé, závěr 20. stol.		
Památková hodnota:	bez památkové hodnoty, novodobý truhlářský výrobek, působící v kostele jako neutrální.		
Poznámky:	prvek se zpracováním odlišuje od A9, A10, B6, B7 , profilace jako na prvku B5 .		
Autor listu:	Stanislav Plešmíd	Datum:	15.8.17



Prvek:	dveře	Označení prvku:	B9
Základní rozměry (š/v mm):	920 x 1970	Umístění:	1. patro, příčka mezi oratoří a schodišťovým prostorem
Popis:	dřevěné jednokřídlé dveře, rámové konstrukce s původním historickým kovaním. Ostění tesařské, kryté hladkými obložkami, pouze na straně směrem do schodišťového prostoru hladká plošná profilace. Rám dveřního křídla ve střední části vodorovně dělený jednou širokou příčlím, a svisle štíhlejšími středovými příčlemi do čtyř stejných polí. Výplně jsou tenčí než rám, na lícní straně (do oratoře) jsou hladké, na rubové straně s vystupujícím odsazeným obdélným polem s čtvrtkruhově vykrojenými rohy, obvod výplní na rubové straně lemovaný oblými lištičkami - převážně chybí. Čepové a rybinové spoje dveřního rámu jištěné dřevěnými kolíčky. Na rubové straně dva vnější esovité zavíjené závěsy uchycené kovanými hřeby (odlišné tvarosloví od A3) zdobené rýhováním. Závěsné háky dvoudílné, sestávající ze zaráženého oka a svislé provlékané opěrky jištěné na spodním kopinatém konci kovaným hřebem. Na lícní i rubové straně shodný dekorativní klíčový štítek z proráženého plochého plechu a s oválnou otáčivou klikou s plochým oválným terčovým držadlem. Zavírací mechanismus zapuštěný.		
Materiál:	patrně měkké dřevo, dřevěné kolíčky, kované hřeby, hřebíčky, kov.		
Povrchové úpravy:	nějaký hnědý až hnědočervený nátěr, na straně do schodišťového prostoru značně oloupaný. Na této straně místy stopy po vápenném nátěru, patrně jen znečištění.		
Zasklení:	není		
Kování:	vnější kované esovité zavíjené závěsy, prorážené klíčové štítky, oválné otáčivé kliky.		
Technický stav:	poměrně dobrý, nutno očistit, případně dotmelit, doplnit chybějící lištičky a obnovit nátěr.		
Datace:	osazené nejspíš ve stejné době jako dveře A5 a A6 v souvislosti se stavebními úpravami původní sakristie do dnešní podoby. Prvek se však v detailech odlišuje – typ spojů rámové konstrukce, tvarosloví výplní, závěsy, nelze vyloučit vznik již v první pol. 19. stol.		
Památková hodnota:	kvalitní umělecko-řemeslný prvek, dochovaný včetně kování a bez pozdějších degradujících úprav. Jedná se o výplň otvoru pocházející z průběhu 19. stol., závěsy jsou patrně staršího typu, barokní až pozdně barokní, nelze vyloučit jejich druhotné využití. Prvek náleží k hodnotným historickým součástem stavby. Nutno zachovat.		
Poznámky:			
Autor listu:	Stanislav Plešmíd	Datum:	15.8.17







INVENTARIZACE OKENNÍCH A DVEŘNÍCH VÝPLNÍ KOSTELA SV. VÁCLAVA, ŠVIHOV, OKR. KLATOVY

Prvek:	okno	Označení prvku:	B10
Základní rozměry (š/v mm):	985 x 1120	Umístění:	oratoř, S stěna
Popis:	stejný prvek jako A4 , B11 . dřevěné zdvojené čtyřkřídle, dovnitř otvíravé okno, osazené za lícem zdiva. Okenní rám symetricky dělený křížem, na lícní straně zdobený oblounem přichyceným k rámu pomocí vrutů s křížovým zářezem. Okenní křídla dělena horizontálně olověným páskem. Na rubové straně každé křídlo zavěšeno pomocí vnějších rohovníkových závěsů přichycených pomocí vrutů s křížovým zářezem. Křídla k rámu přitahována pomocí jednoramenných kliček, na křídlech smýkácí drátky.		
Materiál:	dřevo (patrně měkké), železo, vruty s křížovým zářezem.		
Povrchové úpravy:	nátěr tvořený nějakou hnědě tónovanou lazurou.		
Zasklení:	do polodrážky pomocí tmelu na lícní straně, sklo běžné průmyslově vyráběné.		
Kování:	jednoramenné kličky, smýkácí drátky, vnější rohovníkové závěsy.		
Technický stav:	dobrý		
Datace:	kol. r. 2000		
Památková hodnota:	novodobá výplň včetně rámu a kování. Vzhled volně vychází z podoby barokních oken s charakteristickým oblounem na rámu, nejedná se však o repliku historického barokního okna. Působení prvku ve stavbě lze charakterizovat jako neutrální.		
Poznámky:			
Autor listu:	Stanislav Plešmíd	Datum:	15.8.17



INVENTARIZACE OKENNÍCH A DVEŘNÍCH VÝPLNÍ KOSTELA SV. VÁCLAVA, ŠVIHOV, OKR. KLATOVY


Prvek:	okno	Označení prvku:	B11
Základní rozměry (š/v mm):	958 x 1125	Umístění:	schodišťový prostor 1. patro, S stěna
Popis:	stejný prvek jako A4 , B10 . dřevěné zdvojené čtyřkřídle, dovnitř otvíravé okno, osazené za lícem zdiva. Okenní rám symetricky dělený křížem, na lícní straně zdobený oblounem přichyceným k rámu pomocí vrutů s křížovým zářezem. Okenní křídla dělena horizontálně olověným páskem. Na rubové straně každé křídlo zavěšeno pomocí vnějších rohovníkových závěsů přichycených pomocí vrutů s křížovým zářezem. Křídla k rámu přitahována pomocí jednoramenných kliček, na křídlech smýkácí drátky.		
Materiál:	dřevo (patrně měkké), železo, vruty s křížovým zářezem.		
Povrchové úpravy:	nátěr nějakou hnědě tónovanou lazrou.		
Zasklení:	do polodrážky pomocí tmelu na lícní straně, sklo běžné průmyslově vyráběné.		
Kování:	jednoramenné kličky, smýkácí drátky, vnější rohovníkové závěsy.		
Technický stav:	dobrý		
Datace:	kol. r. 2000		
Památková hodnota:	novodobá výplň včetně rámu a kování. Vzhled volně vychází z podoby barokních oken s charakteristickým oblounem na rámu, nejedná se však o repliku historického barokního okna. Působení prvku ve stavbě lze charakterizovat jako neutrální.		
Poznámky:			
Autor listu:	Stanislav Plešmíd	Datum:	15.8.17




Prvek:	okno	Označení prvku:	B12
Základní rozměry (š/v mm):	1600 x 3100 + 200	Umístění:	lod', J stěna, 1. osa od Z
Popis:	pevná jednoduchá výplň vrcholící segmentem oblouku osazená ve vysokém okenním otvoru se segmentově sklenutou zešíkmenou špaletou, na kterou navazuje užší kolmé ostění. Výplň tvořena barevnými a čirými ornamentálními osmihrannými a pravoúhlými sklíčky spojovanými olověnými pásky, ztužení tvořeno třemi nosnými příčníky z pásového železa, spínajícími zasklení z obou stran. Na interiérové straně v jednotlivých polích ještě dvojice svislých kovových nosníčků. Ve středu výplně malovaný figurální obraz, tvořený různě tvarovanými skly vsazenými do olověných pásků. Jedná se o zpodobnění sv. Jana Nepomuckého, provedeného v duchu tradiční ikonografie. Postava stojí na podstavci s nápisem: „ / SVATÝ JAN NEPOM. / VĚNOVAL / MATĚJ MAZANEC / DĚKAN / V LOCHOVICÍCH / L. P. 1938 / . V bocích špalety na exteriérové straně kotvena novodobá kovová ochranná síť.		
Materiál:	ornamentální barevná a čirá sklíčka, pásové železo, olověné pásky.		
Povrchové úpravy:	kovové nosníky natřeny patrně kovářskou černí.		
Zasklení:	ornamentální barevná a čirá sklíčka vsazená do olova.		
Kování:	pásové nosníky a nosníčky.		
Technický stav:	dobrý		
Datace:	první pol. 20. stol., datováno nápisem do r. 1934; ochranná síť novodobá, asi závěr 20. stol.		
Památková hodnota:	kvalitní uměleckořemeslný výrobek, vycházející z podoby starších okenních výplní sakrálních staveb. Prvek lze považovat za hodnotnou a nedílnou součást stavby.		
Poznámky:			
Autor listu:	Stanislav Plešmíd	Datum:	15.8.17



Prvek:	okno	Označení prvku:	B13
Základní rozměry (š/v mm):	1600 x 3100 + 200	Umístění:	lod', J stěna, střední osa
Popis:	pevná jednoduchá výplň vrcholící segmentem oblouku osazená ve vysokém okenním otvoru se segmentově sklenutou zešíkmenou špaletou, na kterou navazuje užší kolmé ostění. Výplň tvořena barevnými a čirými ornamentálními osmihrannými a pravoúhlými sklíčky spojovanými olověnými pásky, ztužení tvořeno třemi nosnými příčníky z pásového železa, spínajícími zasklení z obou stran. Na interiérové straně v jednotlivých polích ještě dvojice svislých kovových nosníků. Ve středu výplně malovaný figurální obraz, tvořený různě tvarovanými skly vsazenými do olověných pásků. Jedná se o zpodobnění sv. Václava, provedeného v duchu tradiční ikonografie. Postava stojí na podstavci s nápisem: „ / SVATÝ VÁCLAV / VĚNUJE / 1910 • KAMPELIČKA • 1935 / VE ŠVIHOVĚ. /. V bocích špalety na exteriérové straně kotvena novodobá kovová ochranná síť.		
Materiál:	ornamentální barevná a čirá sklíčka, pásové železo, olověné pásky.		
Povrchové úpravy:	kovové nosníky natřeny patrně kovářskou černí.		
Zasklení:	ornamentální barevná a čirá sklíčka vsazená do olova.		
Kování:	pásové nosníky a nosníčky.		
Technický stav:	dobrý		
Datace:	první pol. 20. stol., datováno nápisem do l. 1910 a 1935; ochranná síť novodobá, asi závěr 20. stol.		
Památková hodnota:	kvalitní uměleckořemeslný výrobek, vycházející z podoby starších okenních výplní sakrálních staveb. Prvek lze považovat za hodnotnou a nedílnou součást stavby.		
Poznámky:			
Autor listu:	Stanislav Plešmíd	Datum:	15.8.17




Prvek:	okno	Označení prvku:	B14
Základní rozměry (š/v mm):	1500 x 3100 + 200	Umístění:	lod', J stěna, 3. osa od Z
Popis:	pevná jednoduchá výplň vrcholící segmentem oblouku osazená ve vysokém okenním otvoru se segmentově sklenutou zešíkmenou špaletou, na kterou navazuje užší kolmé ostění. Výplň tvořena barevnými a čirými ornamentálními osmihrannými a pravoúhlými sklíčky spojovanými olověnými pásky, ztužení tvořeno třemi nosnými příčníky z pásového železa, spínajícími zasklení z obou stran. Na interiérové straně v jednotlivých polích ještě dvojice svislých kovových nosníčků. Ve středu výplně malovaný figurální obraz, tvořený různě tvarovanými skly vsazenými do olověných pásků. Jedná se o zpodobnění sv. Pokopa, provedeného v duchu tradiční ikonografie. Postava stojí na podstavci s nápisem: „ / SVATÝ PROKOP. / VĚNOVALO / V JUBILEJNÍM ROCE 1938/ HOSPODÁŘSKÉ DRUŽSTVO / V KLATOVECH FILIÁLKA VE ŠVIHOVĚ. / . V bocích špalety na exteriérové straně kotvena novodobá kovová ochranná síť.		
Materiál:	ornamentální barevná a čirá sklíčka, pásové železo, olověné pásky.		
Povrchové úpravy:	kovové nosníky natřeny patrně kovářskou černí.		
Zasklení:	ornamentální barevná a čirá sklíčka vsazená do olova.		
Kování:	pásové nosníky a nosníčky.		
Technický stav:	dobrý		
Datace:	první pol. 20. stol., datováno nápisem do r. 1938; ochranná síť novodobá, asi závěr 20. stol.		
Památková hodnota:	kvalitní uměleckořemeslný výrobek, vycházející z podoby starších okenních výplní sakrálních staveb. Prvek lze považovat za hodnotnou a nedílnou součást stavby.		
Poznámky:			
Autor listu:	Stanislav Plešmíd	Datum:	15.8.17



INVENTARIZACE OKENNÍCH A DVEŘNÍCH VÝPLNÍ KOSTELA SV. VÁCLAVA, ŠVIHOV, OKR. KLATOVY

Prvek:	okno	Označení prvku:	B15
Základní rozměry (š/v mm):	850 x 2600 + 200	Umístění:	presbytář, J stěna, 1. osa od Z
Popis:	pevná jednoduchá výplň vrcholící segmentem oblouku osazená ve vysokém okenním otvoru se segmentově sklenutou zešíkmenou špaletou, na kterou navazuje užší kolmé ostění. Výplň tvořena čirými ornamentálními osmihrannými a pravoúhlými sklíčky spojovanými olověnými pásky, ztužení tvořeno třemi nosnými příčníky z pásového železa, spínajícími zasklení z obou stran. Na interiérové straně v jednotlivých polích ještě svislý kovový nosníček. Ve středové ose pod vrcholem výplně vynecháním jednoho šestihranu a čtyř přiléhajících pravoúhlých sklíček vytvořen větrací otvor, v němž je osazena kovová mřížka.		
Materiál:	ornamentální čirá sklíčka, pásové železo, olověné pásky.		
Povrchové úpravy:	kovové nosníky natřeny patrně kovářskou černí.		
Zasklení:	ornamentální čirá sklíčka vsazená do olova.		
Kování:	pásové nosníky a nosníčky.		
Technický stav:	dobrý		
Datace:	patrně první pol. 20. stol.		
Památková hodnota:	kvalitní uměleckořemeslný výrobek, vycházející z podoby starších okenních výplní sakrálních staveb. Prvek lze považovat za hodnotnou a nedílnou součást stavby.		
Poznámky:			
Autor listu:	Stanislav Plešmíd	Datum:	15.8.17



Prvek:	okno	Označení prvku:	B16
Základní rozměry (š/v mm):	850 x 2600 + 200	Umístění:	presbytář, J stěna, 2. osa od Z
Popis:	pevná jednoduchá výplň vrcholící segmentem oblouku osazená ve vysokém okenním otvoru se segmentově sklenutou zešíkmenou špaletou, na kterou navazuje užší kolmé ostění. Výplň tvořena čirými ornamentálními osmihrannými a pravoúhlými sklíčky spojovanými olověnými pásky, ztužení tvořeno třemi nosnými příčnicí z pásového železa, spínajícími zasklení z obou stran. Na interiérové straně v jednotlivých polích ještě svislý kovový nosníček. Ve středové ose pod vrcholem výplně vynecháním jednoho šestihranu a přiléhajících pravoúhlých sklíčků vytvořen větrací otvor, v němž je osazena kovová mřížka.		
Materiál:	ornamentální čirá sklíčka, pásové železo, olověné pásky.		
Povrchové úpravy:	kovové nosníky natřeny patrně kovářskou černí.		
Zasklení:	ornamentální čirá sklíčka vsazená do olova.		
Kování:	pásové nosníky a nosníčky.		
Technický stav:	dobrý		
Datace:	patrně první pol. 20. stol.		
Památková hodnota:	kvalitní uměleckořemeslný výrobek, vycházející z podoby starších okenních výplní sakrálních staveb. Prvek lze považovat za hodnotnou a nedílnou součást stavby.		
Poznámky:			
Autor listu:	Stanislav Plešmíd	Datum:	15.8.17




Prvek:	okno	Označení prvku:	B17
Základní rozměry (š/v mm):	850 x 2600 + 200	Umístění:	presbytář, JV stěna
Popis:	pevná jednoduchá výplň vrcholící segmentem oblouku osazená ve vysokém okenním otvoru se segmentově sklenutou zešíkmenou špaletou, na kterou navazuje uží kolmé ostění. Výplň tvořena barevnými a čirými ornamentálními osmihrannými a pravoúhlými sklíčky spojovanými olověnými pásky, ztužení tvořeno třemi nosnými příčníky z pásového železa, spínajícími zasklení z obou stran. Na interiérové straně v jednotlivých polích ještě svislý kovový nosníček. Ve středové ose pod vrcholem výplně vynecháním jednoho šestihranu a přiléhajících pravoúhlých sklíčků vytvořen větrací otvor, v němž je osazena kovová mřížka. Ve druhém poli odshora ještě proveden barevný kruhový monogram Panny Marie.		
Materiál:	ornamentální barevná a čirá sklíčka, pásové železo, olověné pásky.		
Povrchové úpravy:	kovové nosníky natřeny patrně kovářskou černí.		
Zasklení:	ornamentální barevná a čirá sklíčka vsazená do olova.		
Kování:	pásové nosníky a nosníčky.		
Technický stav:	dobrý		
Datace:	patrně první pol. 20. stol.		
Památková hodnota:	kvalitní uměleckořemeslný výrobek, vycházející z podoby starších okenních výplní sakrálních staveb. Prvek lze považovat za hodnotnou a nedílnou součást stavby.		
Poznámky:			
Autor listu:	Stanislav Plešmíd	Datum:	15.8.17



Prvek:	okno	Označení prvku:	B18
Základní rozměry (š/v mm):	850 x 2600 + 200	Umístění:	presbytář, SV stěna
Popis:	pevná jednoduchá výplň vrcholící segmentem oblouku osazená ve vysokém okenním otvoru se segmentově sklenutou zešíkmenou špaletou, na kterou navazuje užší kolmé ostění. Výplň tvořena barevnými a čirými ornamentálními osmihrannými a pravoúhlými sklíčky spojovanými olověnými pásky, ztužení tvořeno třemi nosnými příčníky z pásového železa, spínajícími zasklení z obou stran. Na interiérové straně v jednotlivých polích ještě svislý kovový nosníček. Ve středové ose pod vrcholem výplně vynecháním jednoho šestihranu a čtyř přiléhajících pravoúhlých sklíček vytvořen větrací otvor, v němž je osazena kovová mřížka. Ve druhém poli odshora ještě proveden barevný kruhový monogram Ježíše Krista.		
Materiál:	ornamentální barevná a čirá sklíčka, pásové železo, olověné pásky.		
Povrchové úpravy:	kovové nosníky natřeny patrně kovářskou černí.		
Zasklení:	ornamentální barevná a čirá sklíčka vsazená do olova.		
Kování:	pásové nosníky a nosníčky.		
Technický stav:	dobrý		
Datace:	pravděpodobně první pol. 20. stol.		
Památková hodnota:	kvalitní uměleckořemeslný výrobek, vycházející z podoby starších okenních výplní sakrálních staveb. Prvek lze považovat za hodnotnou a nedílnou součást stavby.		
Poznámky:			
Autor listu:	Stanislav Plešmíd	Datum:	15.8.17



Prvek:	okno	Označení prvku:	B19
Základní rozměry (š/v mm):	850 x 2600 + 200	Umístění:	lod', S stěna, 2. osa od Z
Popis:	pevná jednoduchá výplň vrcholící segmentem oblouku osazená ve vysokém okenním otvoru se segmentově sklenutou zešíkmenou špaletou, na kterou navazuje užší kolmé ostění. Výplň tvořena čirými ornamentálními osmihrannými a pravoúhlými sklíčky spojovanými olověnými pásky, ztužení tvořeno třemi nosnými příčníky z pásového železa, spínajícími zasklení z obou stran. Na interiérové straně v jednotlivých polích ještě dva svislé kovové nosníčky.		
Materiál:	ornamentální čirá sklíčka, pásové železo, olověné pásky.		
Povrchové úpravy:	kovové nosníky natřeny patrně kovářskou černí.		
Zasklení:	ornamentální čirá sklíčka vsazená do olova.		
Kování:	pásové nosníky a nosníčky.		
Technický stav:	dobrý		
Datace:	patrně první pol. 20. stol.		
Památková hodnota:	kvalitní uměleckořemeslný výrobek, vycházející z podoby starších okenních výplní sakrálních staveb. Prvek lze považovat za hodnotnou a nedílnou součást stavby.		
Poznámky:			
Autor listu:	Stanislav Plešmíd	Datum:	15.8.17




INVENTARIZACE OKENNÍCH A DVEŘNÍCH VÝPLNÍ KOSTELA SV. VÁCLAVA, ŠVIHOV, OKR. KLATOVY

Prvek:	okno	Označení prvku:	B20
Základní rozměry (š/v mm):	850 x 2600 + 200	Umístění:	lod', S stěna, 1. osa od Z
Popis:	pevná jednoduchá výplň vrcholící segmentem oblouku osazená ve vysokém okenním otvoru se segmentově sklenutou zešíkmenou špaletou, na kterou navazuje užší kolmé ostění. Výplň tvořena čirými ornamentálními osmihrannými a pravoúhlými sklíčky spojovanými olověnými pásky, ztužení tvořeno třemi nosnými příčníky z pásového železa, spínajícími zasklení z obou stran. Na interiérové straně v jednotlivých polích ještě dva svislé kovové nosníčky.		
Materiál:	ornamentální čirá sklíčka, pásové železo, olověné pásky.		
Povrchové úpravy:	kovové nosníky natřeny patrně kovářskou černí.		
Zasklení:	ornamentální čirá sklíčka vsazená do olova.		
Kování:	pásové nosníky a nosníčky.		
Technický stav:	dobrý		
Datace:	patrně první pol. 20. stol.		
Památková hodnota:	kvalitní uměleckořemeslný výrobek, vycházející z podoby starších okenních výplní sakrálních staveb. Prvek lze považovat za hodnotnou a nedílnou součást stavby.		
Poznámky:			
Autor listu:	Stanislav Plešmíd	Datum:	15.8.17



INVENTARIZACE OKENNÍCH A DVEŘNÍCH VÝPLNÍ KOSTELA SV. VÁCLAVA, ŠVIHOV, OKR. KLATOVY

Prvek:	okno	Označení prvku:	C1
Základní rozměry (š/v mm):	1800 x 1700	Umístění:	3. zvonové patro věže, V stěna, stř. osa
Popis:	dřevěné čtyřkřídle okno s žaluziovou výplní zakončenou obloukem. Okenní rám dělený křížem, na lící straně doplněným oblounem. Rám k ostění přichycen pomocí železných pásků jištěných vrutem s křížovým zářezem. Závěsy zapuštěné válcové se zaoblenými konci. Uzavírání pomocí jednoramenných kliček, dotahujících křídla k rámu přes smýkácí drátek, místy dřevěný klínek.		
Materiál:	měkké dřevo, vruty s přímým a křížovým zářezem.		
Povrchové úpravy:	nátěr nějakou novodobou hnědě tónovanou lazurou.		
Zasklení:	není		
Kování:	jednoramenné kličky přichycené pomocí vrutů s křížovým zářezem.		
Technický stav:	dobrý		
Datace:	závěr 20. stol.		
Památková hodnota:	novodobá výplň včetně rámu a kování. Vzhled volně vychází z podoby barokních oken s charakteristickým oblounem na rámu, nejedná se však o repliku historického barokního prvku. Působení ve stavbě lze charakterizovat jako neutrální.		
Poznámky:	stejná výroba jako C2 , C3 a C4 .		
Autor listu:	Stanislav Plešmíd	Datum:	15.8.17



INVENTARIZACE OKENNÍCH A DVEŘNÍCH VÝPLNÍ KOSTELA SV. VÁCLAVA, ŠVIHOV, OKR. KLATOVY

Prvek:	okno	Označení prvku:	C2
Základní rozměry (š/v mm):	1850 x 3090	Umístění:	3. zvonové patro věže, S stěna, stř. osa
Popis:	dřevěné šestikřídlé okno s žaluziovou výplní zakončenou obloukem. Rám k ostění přichycen pomocí železných pásků jištěných vrutem s křížovým zářezem. Okenní rám dělený křížem, na lícni straně doplněným oblounem. Závěsy zapuštěné válcové se zaoblenými konci. Uzavírání horních křídel pomocí jednoramenných kliček, dotahujících křídla k rámu přes dřevěné klínky. Čtyři spodní křídla přitahována k rámu pomocí prostého novodobého dvouramenného obrtlíku umístěného na středovém sloupku a zaskakujícího do skobiček na křídlech.		
Materiál:	měkké dřevo, vruty s přímým a křížovým zářezem.		
Povrchové úpravy:	nátěr nějakou novodobou hnědě tónovanou lazурou.		
Zasklení:	není		
Kování:	jednoramenné kličky přichycené pomocí vrutů s křížovým zářezem, prosté dvouramenné obrtlíky.		
Technický stav:	dobrý		
Datace:	závěr 20. stol.		
Památková hodnota:	novodobá výplň včetně rámu a kování. Vzhled volně vychází z podoby barokních oken s charakteristickým oblounem na rámu, nejedná se však o repliku historického barokního prvku. Působení ve stavbě lze charakterizovat jako neutrální.		
Poznámky:	stejná výroba jako C1 , prvek shodný s C3 a C4 .		
Autor listu:	Stanislav Plešmíd	Datum:	15.8.17



Prvek:	okno	Označení prvku:	C3
Základní rozměry (š/v mm):	1850 x 3090	Umístění:	3. zvonové patro věže, Z stěna, stř. osa
Popis:	dřevěné šestikřídlé okno s žaluziovou výplní zakončenou obloukem. Rám k ostění přichycen pomocí železných pásků jištěných vrutem s křížovým zářezem. Okenní rám dělený křížem, na lícni straně doplněným oblounem. Závěsy zapuštěné válcové se zaoblenými konci. Uzavírání horních křídel pomocí jednoramenných kliček, dotahujících křídla k rámu přes dřevěné klínky. Čtyři spodní křídla přitahována k rámu pomocí prostého novodobého dvouramenného obrtlíku umístěného na středovém sloupku a zaskakujícího do skobiček na křídlech.		
Materiál:	měkké dřevo, vruty s přímým a křížovým zářezem.		
Povrchové úpravy:	nátěr nějakou novodobou hnědě tónovanou lazurou.		
Zasklení:	není		
Kování:	jednoramenné kličky přichycené pomocí vrutů s křížovým zářezem, prosté dvouramenné obrtlíky.		
Technický stav:	dobrý		
Datace:	závěr 20. stol.		
Památková hodnota:	novodobá výplň včetně rámu a kování. Vzhled volně vychází z podoby barokních oken s charakteristickým oblounem na rámu, nejedná se však o repliku historického barokního prvku. Působení ve stavbě lze		
Poznámky:	stejná výroba jako C1 , prvek shodný s C2 a C4 .		
Autor listu:	Stanislav Plešmíd	Datum:	15.8.17




INVENTARIZACE OKENNÍCH A DVEŘNÍCH VÝPLNÍ KOSTELA SV. VÁCLAVA, ŠVIHOV, OKR. KLATOVY

Prvek:	okno	Označení prvku:	C4
Základní rozměry (š/v mm):	1850 x 3090	Umístění:	3. zvonové patro věže, J stěna, stř. osa
Popis:	dřevěné šestikřídlé okno s žaluziovou výplní zakončenou obloukem. Rám k ostění přichycen pomocí železných pásků jištěných vrutem s křížovým zářezem. Okenní rám dělený křížem, na lícni straně doplněným oblounem. Závěsy zapuštěné válcové se zaoblenými konci. Uzavírání horních křídel pomocí jednoramenných kliček, dotahujících křídla k rámu přes dřevěné klínky. Čtyři spodní křídla přitahována k rámu pomocí prostého novodobého dvouramenného obrtlíku umístěného na středovém sloupku a zaskakujícího do skobiček na křídlech.		
Materiál:	měkké dřevo, vruty s přímým a křížovým zářezem.		
Povrchové úpravy:	nátěr nějakou novodobou hnědě tónovanou lazurou.		
Zasklení:	není		
Kování:	jednoramenné kličky přichycené pomocí vrutů s křížovým zářezem, prosté dvouramenné obrtlíky.		
Technický stav:	v dobrém stavu		
Datace:	závěr 20. stol.		
Památková hodnota:	novodobá výplň včetně rámu a kování. Vzhled volně vychází z podoby barokních oken s charakteristickým oblounem na rámu, nejedná se však o repliku historického barokního prvku. Působení ve stavbě lze charakterizovat jako neutrální.		
Poznámky:	stejná výroba jako C1 , prvek shodný s C2 a C3 .		
Autor listu:	Stanislav Plešmíd	Datum:	15.8.17



INVENTARIZACE OKENNÍCH A DVEŘNÍCH VÝPLNÍ KOSTELA SV. VÁCLAVA, ŠVIHOV, OKR. KLATOVY

Prvek:	dveře	Označení prvku:	C5
Základní rozměry (š/v mm):	880 x 1670	Umístění:	3. zvonové patro věže, J stěna, stř. osa, pod oknem C1
Popis:	jednokřídlé dřevěné dveře rámové konstrukce, dělené širší středovou příčlím a dvěma svislými příčlemi na čtyři stejná na výšku obdélná pole, výplně tenčí než křídlo. Na rubové straně dva vnější křížové závěsy s odsazenými listovými konci, připevněnými ke křídlu pomocí vrutů s přímým zářezem a jednoho šroubu s kulovitou hlavou a čtvercovou matkou. Na rubové straně dále zdobený krabicový zámek s talířovou klikou. Horní dvě výplně rámové konstrukce křídla jsou hladké, spodní dvě členěné odsazeným předstupujícím polem se dvěma pravoúhlými stupni. Orámování výplní opatřeno jednoduchou zaoblenou profilací. Klíčový štítek na lícní straně je klasicistní, hladký, dekorativní, tvarové stejný jako u prvku A6 a velmi podobný prvku A5 , klika dekorativní kuželková hladká oboustranně zakončená odsazenou bambulkou. Spodní výplně na lícní straně členěné odsazeným předstupujícím polem, horní hladké. Na lícní straně dále vidět po jedné zaoblené hlavě šroubů, kterými jsou uchyceny závěsy.		
Materiál:	měkké dřevo, vruty s přímým zářezem, pásové železo.		
Povrchové úpravy:	nátěr hnědočervené barvy.		
Zasklení:	není		
Kování:	vnější křížové závěsy, krabicový zámek s talířovou klikou, klíčový štítek a kuželková klika.		
Technický stav:	nátěr ve velkém rozsahu popraskaný, místy patrná silná vrstva nátěru, četnější drobná mechanická poškození.		
Datace:	pravděpodobně první pol. 19. stol., klasicistní.		
Památková hodnota:	kvalitní umělecko-řemeslný prvek, dochovaný včetně původního kování a bez pozdějších degradujících úprav. Jedná se o hodnotnou výplň otvoru s charakteristickými prvky spadajícími do období první pol. 19. stol. Nutno zachovat.		
Poznámky:	Provéřit přítomnost starších nátěrových vrstev. Dveře slouží jako provizorní uzavření vstupního otvoru z podkrovní lodi do zvonového patra věže. Původní umístění neznámé.		
Autor listu:	Stanislav Plešmíd	Datum:	15.8.17





INVENTARIZACE OKENNÍCH A DVEŘNÍCH VÝPLNÍ KOSTELA SV. VÁCLAVA, ŠVIHOV, OKR. KLATOVY

Prvek:	dveře	Označení prvku:	C6
Základní rozměry (š/v mm):	700 x 1600	Umístění:	2. patro věže
Popis:	jednokřídlé dřevěné jednovrstvé svlakové dveře. Na rubu dva svlaky přibité hřebíky. Závěsy vnější pásové s rozšířenou hlavou, přichycené pomocí hřebů (kovaných?). V kovovém očku visí kovaná petlice. Na lícní straně vidět zahnuté konce hřebů a zahnuté konce nůžkového hřebu oka pro petlici. Lícní strana pomalovaná křídou a popsaná tužkou (podpisy).		
Materiál:	měkké dřevo, hřebíky a hřeby, pásové železo.		
Povrchové úpravy:	nátěr nezjištěný, lícní strana zhusta pomalovaná a popsaná.		
Zasklení:	není		
Kování:	vnější pásové závěsy, kovaná petlička.		
Technický stav:	slabě napadeno červotočem, kovové součásti silněji zkorodované.		
Datace:	blíže neurčeno, snad první pol. 20. stol (?)		
Památková hodnota:	prvek běžné produkce, podružnějšího charakteru, bez větší památkové hodnoty. Zajímavé mohou být snad nápisy – podpisy ministrantů (?)		
Poznámky:	původní umístění neznámé, snad někde v rámci věže.		
Autor listu:	Stanislav Plešmíd	Datum:	15.8.17

