

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

KARTA STAVU NEMOVITÉ PAMÁTKY - **ARCHITEKTONICKO-SOCHAŘSKÁ DÍLA**

idob_pg: *	prir_cis: *	Katastr:	Obec:	Kraj:	Název: <i>Náhrobek svedenutých z náště</i>	Číslo rejstříku ÚSKP:
	<i>1828</i>	<i>Hostálkovy</i>	<i>Hostálkovy</i>	<i>Dobruška</i>	Část: **	<i>94486/58-2631</i>

POPISNÁ ČÁST

VYHODNOCOVACÍ ČÁST

KATEGORIE	I - Objekty v dobrém stavu		II - Objekty ve špatném stavu	III - Objekty ohrožené		VÝSLEDNÉ ZAŘAZENÍ DO STUPNĚ Č.: 3
STUPEŇ	1 Dobrý stav	2 Poškození mírného rozsahu	3 Poškození velkého rozsahu	4 Havarijní stav	5 Zanikající objekt	
Míra vyžadovaného zásahu	Objekt nevyžaduje bezprostřední zásahy.	Objekt vyžaduje základní údržbu a dílčí opravy.	Objekt je lokálně ohrožen až narušen. Vyžaduje četné opravy. <i>X</i>	Objekt je ohrožen ve své fyzické podstatě. Nutně vyžaduje celkovou obnovu.	Fyzická podstata objektu zaniká.	
Předmět hodnocení						POZNÁMKA
Statika	Bez viditelného narušení	Lokální drobná poškození s možným dopadem na statiku objektu (vydrolené spáry, rozvolněné části soklu)	Objekt vykazuje známky mírného statického narušení (odpadlé části podstavce, narušená podezdívka podstavce) <i>X</i>	Objekt vážně staticky narušen, hrozí zřícením (chybějící části podstavce, podezdívka podstavce se rozpadá)	Objekt zřícen	
Stav materiálu	Bez poškození, pouze drobné lokální stopy přirozeného stárnutí a biokoroze	Lokální mechanická poškození. Četnější projevy povrchové koroze (krusty aj.) a četné stopy biokoroze se zachováním povrchové soudržnosti	Povrchové poškození velkého rozsahu, příp. spojené s hloubkovou lokální korozí. Přítomnost trhlin, projevy salinity. Lokální odlučování povrchových vrstev <i>X</i>	Převažující hloubkové poškození, četné trhliny procházející do hloubky materiálu s vlivem na statiku	Materiál ve fázi aktivního rozpadu	
Celistvost (architektonické tvarosloví, umělecké prvky)	Bez porušení	Úbytky hmoty jsou pouze povrchového charakteru, nezasahují zásadně do výtvarných hodnot	Úbytky hmoty jsou povrchového i hlubšího charakteru, je poškozena, příp. ztracena povrchová úprava díla a modelace detailů, nápisy, barevnost apod. <i>X</i>	Významné části díla jsou odpadlé, modelace a detaily zanikají	Původní podoba díla je zaniklá nebo dochována ve fragmentech	
Okolní faktory (vegetace, doprava, vandalismus aj.)	Dílo se nachází v optimálním prostředí	Prostředí díla je neudržované, avšak bez přímého dopadu na stav díla <i>X</i>	Působení okolních faktorů se blíží potenciálnímu ohrožení objektu (kořeny a větve stromů, doprava, vandalismus apod.)	Působení okolních faktorů ohrožuje existenci objektu (kořeny a větve stromů, intenzivní doprava, vandalismus apod.)	Dílo zaniká působením okolních faktorů	

PŘÍPADNĚ NEŠLO POSOUDIT Z DŮVODU (zaškrtněte):

☐ NEPŘÍSTUPNÝ OBJEKT

☐ PAMÁTKA V PROCESU OBNOVY

Datum: *4.11.2015*

Zpracoval: *A. HODUSOVSKÝ*

POZNÁMKY / DOPORUČENÍ