

Evidenční list doplňkový - č. 1a

Ústřední seznam kulturních památek ČR

Část obce Bečov	Obec Bečov	Okres Most	Název (označení) památky kostel sv. Jiljí - pokračování popisu	Číslo rejstříku ústř. seznamu 42602 /5-305
---------------------------	---------------	---------------	---	--

Pokračování popisu:

kamennou špaletou – dnes je zevnitř zazděné. Okénko je situované blíže k lizéně mezi osami, tj. nikoliv v ose s pozdějším oknem do lodi. Toto okno lodi je stejné, jako okno v ose druhé od západu - pouze otvírává tabulka je jen na levé straně (stojíc čelem ke kostelu). Na loď se napojuje presbytář, a to šikmým, lehce konkávním přechodem, členěným lizénovým rámem. Lizénové rámy se nacházejí také na fasádě presbytáře (jeden vždy na rovné stěně a tři pak na půlkruhovém závěru). Na jižní stěně presbytáře je stejné okno, jako v ose druhé a třetí od západu – pouze kratší, takže vodorovných příčlí má pouze pět. K presbytáři je přistavěna sakristie, sahající svým severozápadním rohem přes místo napojení lodi na presbytář až k prvnímu lizénovému rámu lodi. Sakristie má zkosená nároží, takže vnější půdorys je polygonální. I její stěny člení lizénové rámy - kromě západní strany, kde se nacházejí vstupní dveře v kamenném ostění se zvýrazněnou vnější stranou. Dveře jsou jednokřídlé dřevěné, rámové konstrukce, s obdélnými výplněmi. Nahoře a dole je vždy jedna vodorovně orientovaná výplň, ve střední části pak dvě svislé vedle sebe. Kolem dnes chybějící kliky je kulatý štítek s rostlinným dekorem, ozdobný štítek je i kolem zámku. Oba štítky jsou obdobou štítků dveří v ose první zleva jižního průčelí lodi. Široké zkosené jihozápadní nároží tvoří úzkou stěnu, opatřenou lizénovým rámem - ten lemuje také jižní průčelí sakristie. Uprostřed jižní stěny je obdélné, na šířku orientované okno v kamenném ostění se zvýrazněným vnějším okrajem. Dřevěné dvoutabulkové okno ve špaletě chrání vnější mříž z esovitě zprohýbaných prutů. Po druhém zkoseném nároží následuje východní fasáda sakristie, členěná pouze lizénovým rámem. Všechny stěny ukončuje profilovaná hlavní římsa. Střecha sakristie je valbová, krytá bobrovkami. Půlkruhový závěr kostela je bez otvorů. Severní fasáda je v základě provedena stejně, jako jižní (včetně druhé sakristie), popsány budou proto pouze rozdíly. Sakristie u severního průčelí presbytáře má dnes vstupní portál zazděný, dveře chybí. Oproti jižní straně nejsou na severní žádné vstupy do kostela. Obě okna v osách první a druhé od východu mají otvíravé vnější tabulky v úrovni druhé zdola, okno v ose třetí od východu větrací tabulky nemá.

Kostel má sedlovou střechu, nad presbytářem půlkuželovou, krytou bobrovkami. Na jižní a severní straně jsou ve střeše tři volská oka s nezaskleným, na šířku orientovaným otvorem (dvě ve střeše lodi a jedno ve střeše presbytáře), na východní straně presbytáře pak výlez na střechu. Ve vrcholu střechy presbytáře se nachází železný obrysový kříž s rameny, ukončenými trojlistem a s cvikly, vyplněnými esovitými motivy.

Interiér (dle stavebně historického průzkumu): plochostropá loď má stěny členěné pilastry, na západě je kruchta, nesená průvlakem a podpíraná středním pilířem. Podvěží a přilehlý prostor je zaklenut křížovými klenbami. Obdélná část presbytáře má oválně valenou klenbu s dvěma lunetami, obě sakristie pak neckovou klenbu s výsečemi. V segmentovém závěru je klenba tvaru kaloty. Krov je vaznicové soustavy se šikmými stolicemi.