Evidenční list nemovité památky

Ústřední seznam kulturních památek ČR

katastrální území	Část obce	Obec	Okres	Kraj	Číslo rejstříku ústř. seznamu
Liběšice u Želenic číslo k.ú. 795925	**Liběšice**	Želenice	Most	Ústecký	**42314/5-438**

Název (označení) památky	Schválení zápisu/rozhodnutí o prohlášení	Součást	Ochranné pásmo
dům čp. 1	zapsáno rozhodnutím školské a kulturní komise ONV v Mostě: zn. Škol./Fe-63 z 27. 5. 1963		

Umístění památky	Parcelní čísla	Vlastník
vlevo od brány číslo popisné 1 evid. orient.	st. p. 18/1 DKM ochrana s pozemkem *	Hana Múdrá Liběšice 1 434 01 Most 1

Slohové a časové určení	Autorské určení	Stavební (funkční) typ
první polovina 19. století		venkovská usedlost kód AA030

Identifikační foto



Popis

Dům čp. 1 je patrový zděný omítnutý objekt na obdélném půdorysu. Severovýchodní průčelí (přední štítové) je dnes jednoosé. Stěnu přízemí člení barevně provedená kvádrová bosáž s klenáky nad místem původních dvou oken přízemí. Plocha stěny má tmavě červenohnědou barvu, bosáž je provedena bíle. Ve střední části přízemí, kde byla dříve dvě okna, má stěna bílou barvu. Uprostřed se nachází trojdílné okno ve špaletě, s nečleněnými křídly. V patře, odděleném jednoduchou římsou, je stejné okno, jako v přízemí. Patro má bílou barvu, mezipatrová římsa tmavě červenohnědou. Nad profilovanou hlavní římsou se zvedá lichoběžníkový štít. Ve štítu, lemovaném římsou, jsou umístěny dva obdélné okenní otvory. Hlavní římsa a římsa kolem štítu jsou tmavě červenohnědé, plocha štítu bílá. Severozápadní fasáda je čtyřosá, s balkónem, podepřeným dvěma pilíři na zídce, v ose druhé zprava. Dolní část stěny domu chrání nízký, šedě natřený sokl. V přízemí bílé barvy jsou v ose první a druhé zleva dvoukřídlá okna ve špaletě, s nečleněnými křídly. V ose třetí zleva je vstup – novodobé jednokřídlé dřevěné, částečně prosklené dveře, s nadsvětlíkem, tvořeným skleněnými cihlami. V krajní pravé ose je obdélné, na šířku orientované okénko v hluboké špaletě. Je dřevěné dvoukřídlé, každé křídlo je členěno dvěma vodorovnými příčlemi. Okénko chrání vnější mříž z tordovaných prutů, tvořících kosočtvercovou síť. Otvor je orámován jednoduchou šambránou tmavě červenohnědé barvy. V krajní pravé ose je ještě na šířku orientovaný malý sklepní okenní otvor, situovaný těsně nad soklem. První patro je oddělené jednoduchou římsou tmavě červenohnědé barvy – na pravém konci stěny římsa chybí. Bílá stěna patra je přerušena →

Zdůvodnění památkové chrany	Odkaz na literaturu
dům čp. 1 je obytnou budovou zemědělské usedlosti, v minulosti byl negativně poznamenán stavebními úpravami *	
Stav zachování památky, příp. návrhy opatření	Odkaz na fotodokumentaci
stavební stav dobrý (7/2004) *	159117-159118 (29. 7. 2004)
Dřívější a současný způsob využití, stavební vývoj	Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci
obytné *	

Movité památky (čísla rejstříku)	Evidenční list zpracoval
	27.1.2012 Mgr. Alena Houdková
Poznámky	Přehled doplňkových listů
	1. dokončení popisu 2. fotodokumentace