Evidenční list nemovité památky

Ústřední seznam kulturních památek ČR

katastrální území	Část obce	Obec	Okres	Kraj	Číslo rejstříku ústř. seznamu
Lom u Mostu číslo k.ú. 686573	**Lom**	Lom	Most	Ústecký	**44026 /5-5331**

Název (označení) památky	Schválení zápisu/rozhodnutí o prohlášení	Součást	Ochranné pásmo
dům čp. 364	zapsáno rozhodnutím odboru kultury ONV v Mostě čj.: 253/87/Hl z 1. 6. 1987		

Umístění památky	Parcelní čísla	Vlastník
náměstí Republiky, ve střední části jeho jihozápadní fronty číslo popisné 364 evid. orient. 23	st. p. 66/2 GUST2880,Z.S.V-08-10 ochrana s pozemkem *	Město Lom náměstí Republiky 13/5 435 11 Lom

Slohové a časové určení	Autorské určení	Stavební (funkční) typ
počátek dvacátého století		měšťanský dům kód AA010

Identifikační foto



Popis

Dům čp. 364 je volně stojící zděný dvoupatrový objekt na obdélném půdorysu s rizalitem v jihozápadním průčelí. Severovýchodní fasáda (do náměstí) je sedmiosá, řešená symetricky – se střední osou v mírném rizalitu. Dolní část stěny chrání poměrně nízký sokl, díky lehce stoupajícímu terénu se snižující směrem doprava. V soklu jsou v levé části fasády tři na šířku orientovaná okénka do sklepa (v osách oken nadzemních podlaží). Stěnu přízemí člení pásová bosáž – až na plochu nad a pod okny. Ta se nacházejí v osách první, druhé a třetí zleva a mají částečně společné orámování (jde tak téměř o sdružené okno). Okna jsou dřevěná dvojitá dvoukřídlá, ve špaletě, s poutcem oddělenou dvoudílnou horní částí. Jednotlivá křídla oken dělená nejsou. Okna mají profilovanou šambránu, přecházející dole v průběžnou parapetní římsu. Ta je sice společná všem třem oknům, ale zároveň má každé okno své vlastní konzolky, které podpírají římsu. Všechny tři dvojice konzolek jsou provedeny stejně: na nízkém soklíku je konzolka kuželkovitého tvaru (nahoře širší), zdobená vegetabilním dekorem (výraznými prvky jsou listy, zhruba nad polovinou výšky směřující vodorovně - ke středu konzolky - a nahoře volutovitě stočené). Motiv ukončuje jednoduchá desková hlavice. Na ploše pod parapetní římsou středního okna (která je, jak už bylo dříve řečeno, na rozdíl od zbývající plochy přízemí bez bosáže) se ještě nachází štukový reliéf. Jde o kartuši, doplněnou po obou stranách rostlinným motivem. Kartuše je oválná, orientovaná na výšku, její okraje jsou zavinuté (po stranách směrem dovnitř, dole směrem ven). Vpravo a vlevo vedou od dolní části kartuše dva bohatě olistěné stonky (snad palmové?). Také nad okny je na →

Zdůvodnění památkové chrany

příklad městského domu s bohatě členěnou uliční fasádou z počátku dvacátého století *

Odkaz na literaturu

Stav zachování památky, příp. návrhy opatření

poměrně dobrý, menší poškození uliční fasády zejména v přízemí a také u podesty balkónu, obě boční i zadní fasáda mají četná menší poškození horní vrstvy omítky (8/2004) *

Odkaz na fotodokumentaci

82889, 82893 (30. 6. 1988), 159544-159555 (25. 8. 2004)

Dřívější a současný způsob využití, stavební vývoj

obytné, provozovna (obchod) (8/2004) *

Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci

Movité památky (čísla rejstříku)

Evidenční list zpracoval

9.8.2010 Mgr. Alena Houdková

Poznámky

dům měl dříve číslo popisné 25

Přehled doplňkových listů

1. dokončení popisu
2. fotodokumentace