


Evidenční list nemovité památky

Ústřední seznam kulturních památek ČR

katastrální území Milá číslo k.ú. 601241	Část obce Milá	Obec Bečov	Okres Most	Kraj Ústecký	Číslo rejstříku ústř. seznamu 52115 /5-5944
Název (označení) památky kaple		Schválení zápisu/rozhodnutí o prohlášení prohlášeno rozhodnutím MK ČR: čj. 7408/2002 ze dne 8. 11. 2002		Součást	Ochranné pásmo
Umístění památky východně od průjezdní komunikace směrem na Bělušice, zhruba uprostřed vsi číslo popisné evid. orient.		Parcelní čísla st. p. 35 DKM ochrana s pozemkem *		Vlastník Obec Bečov Bečov 126 435 26 Bečov	
Slohové a časové určení osmdesátá léta 19. století		Autorské určení			Stavební (funkční) typ kaple kód AC080

Identifikační foto



Popis

Kaple je zděná omítnutá, na obdélném půdorysu s trojstěnným závěrem. Postavena je převážně z kamene, doplněného o cihly. Vzhledem k situování v terénu je kaple přístupná jednoramenným schodištěm, nacházejícím se v ose vstupu. Západní průčelí kaple (vstupní) má v dolní části sokl, ukončený římsou. Uprostřed stěny jsou dvoukřídlé dřevěné dveře rámové konstrukce - v otvoru, nahoře zakončeném půlkruhem. Každé křídlo má dvě obdélné výplně (dolní je menší, čtvercová, horní pak větší a obdélná; horní výplň téměř celou vyplňuje jednoduchý dřevěný reliéfní kříž). Spoj obou křídel kryje profilovaný dřevěný sloupek s ozdobně vyřezávanou hlavicí s motivem palmy. Profilovaný poutec odděluje půlkruhový nadsvětlík, sluncovitě rozdělený třemi dřevěnými příčlemi. Vstupní otvor lemuje jednoduchá šambrána. Nad vstupem se nacházejí těsně vedle sebe dvě malá půlkruhově zakončená okénka v šambráně, sklo je rozděleno vodorovnou příčlí na dvě části. Nad okny je na fasádě umístěný plastický štukový čtverec (v ose vstupu). Obě nároží kaple jsou opatřena štukovým armováním, jehož vzhled odpovídá svisle orientovanému zubořezu. Západní stěna je zakončena trojúhelným štítem, do jehož horního vrcholu je zasazena zvonička. Postranice štítu lemuje štukový stupňovitý zubořez, ve štítu je kruhové okénko v šambráně. Nad okénkem a po obou jeho stranách je opět plastický čtverec. Hranolová zvonička má v přední a obou bočních stěnách obdélný, trojúhelníkovitě ukončený otvor. Střecha zvoničky je stanová, krytá plechem, ve vrcholu střechy je makovice s křížem. Severní a jižní průčelí kaple jsou provedena shodně – v dolní části je opět sokl, stěna je prolomena jedním půlkruhově zakončeným okenním otvorem. →

Zdůvodnění památkové chrany kaple je hodnotným příkladem venkovské sakrální stavby z období historizujících slohů poslední třetiny 19. století *	Odkaz na literaturu
Stav zachování památky, příp. návrhy opatření dobrý, po nedávné opravě (8/2004) *	Odkaz na fotodokumentaci 104838-104846 (13. 7. 1994), 158313-158315 (27. 7. 2004)
Dřívější a současný způsob využití, stavební vývoj původně sakrální, dnes bez využití (8/2004) *	Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci
Movité památky (čísla rejstříku)	Evidenční list zpracoval 13.11.2008 Mgr. Alena Houdková
Poznámky	Přehled doplňkových listů 1. dokončení popisu 2. fotodokumentace