

Evidenční list nemovité památky

Ústřední seznam kulturních památek ČR

katastrální území Vtelo číslo k.ú. 787507	Část obce Vtelo	Obec Most	Okres Most	Kraj Ústecký	Číslo rejstříku ústř. seznamu 42773 /5-435
Název (označení) památky kostel Povýšení sv. Kříže - pokračování popisu		Schválení zápisu/rozhodnutí o prohlášení		Součást	Ochranné pásmo
Umístění památky číslo popisné evid. orient.		Parcelní čísla *		Vlastník	
Slohové a časové určení		Autorské určení			Stavební (funkční) typ kostel kód AC040
Identifikační foto		Popis <u>Jižní fasáda</u> má členění obdobné jako její severní protějšek, navíc je zde však na západní straně přistavěna patrová sakristie obdélného půdorysu. Všechny tři stěny sakristie člení nárožní lizény a profilovaná hlavní římsa, která se nad lizénami zalamuje. Západní stěna je bez otvorů, v jižní stěně jsou dvě dřevěná okna nad sebou. Lemuje je kamenné ostění s hrotovitě rozšířenými rohy a s „hlavním“ klenákem uprostřed každé strany ostění. Dolní okno má spodní část zvnějšku zazděnou (v rozsahu necelé výšky dolní tabulky), zbytek okna chrání vnější mříž z esovitě zprohýbaných prutů, spojených prstenci. Okno člení dvě silné svislé a jedna silná vodorovná příčle, vzniklá pole pak vždy tenká vodorovná příčle v polovině. Horní okno, chráněné jednoduchou vnější mříží, má pouze jednu vodorovnou a dvě svislé příčle. Ve východní stěně sakristie je vstup – jednokřídlé dřevěné dveře rámové konstrukce se třemi dvojicemi obdélných výplní nad sebou (dveře jsou dnes zevnitř zazděné). Sakristie má valbovou střechu, krytou taškami. Zbývající čtyři osy jižního průčelí kostela jsou provedené stejně jako na severní straně – s jedním rozdílem. Pod oknem ve střední ose je boční vstup do kostela, přístupný po třech kamenných schodech, jejichž šířka se směrem vzhůru zmenšuje. Dvoukřídlé dřevěné dveře jsou tvořeny klasovitě kladenými prkny – klas směřuje dolů. Kolem otvoru je kamenné ostění – stojky mají patky, nahoře jsou uši, uprostřed hlavní klenák a horní strana ostění je ve střední části rozšířená směrem vzhůru. Drobným rozdílem oproti severní straně kostela je také členění horního okna v krajní východní ose – šest polí, vydělených silnými příčlemi, má ještě členění příčlemi tenkými (jednou →			

Zdůvodnění památkové chrany *	Odkaz na literaturu	
Stav zachování památky, příp. návrhy opatření *	Odkaz na fotodokumentaci	
Dřívější a současný způsob využití, stavební vývoj *	Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci	
Movité památky (čísla rejstříku)	Evidenční list zpracoval 8.10.2012 Mgr. Alena Houdková	
Poznámky	Přehled doplňkových listů 1. dokončení popisu	