

Evidenční list nemovité památky

Ústřední seznam kulturních památek ČR

katastrální území Želenice u Mostu číslo k.ú. 795933	Část obce Želenice	Obec Želenice	Okres Most	Kraj Ústecký	Číslo rejstříku ústř. seznamu 43391 /5-437
Název (označení) památky dům čp. 43		Schválení zápisu/rozhodnutí o prohlášení zapsáno rozhodnutím školské a kulturní komise ONV v Mostě: zn. Škol./Fe-63 z 27. 5. 1963		Součást	Ochranné pásmo
Umístění památky na jihovýchodní straně areálu, východně (vpravo) od brány číslo popisné 43 evid. orient.		Parcelní čísla st. p. 13/2 DKM ochrana s pozemkem *		Vlastník Irena Vaněčková Želenice 43 434 01 Most	
Slohové a časové určení první polovina 19. století		Autorské určení			Stavební (funkční) typ venkovská usedlost kód AA030

Identifikační foto



Popis

Dům čp. 43 je zděný patrový, hladce omítnutý objekt na obdélném půdorysu, s oblým přístavkem zádveří v západním průčelí. Dům je orientovaný předním štítem do návsi - tj. k jihu, zasazený je do terénu, který na severovýchodě mírně stoupá. Dvouosé jižní průčelí chrání v dolní části sokl, tvořený obkladem z plochých kamenů nepravidelných tvarů. V obou osách přízemí i patra jsou stejná okna ve špaletě – dvoukřídla dřevěná, s křídly, rozdělenými vodorovnou příčlí na poloviny. Okna doplňují dřevěné okenice, tvořené vodorovně kladenými prkénky. Štít je bedněný, spoje kryjí široká prkna ne zcela pravidelných tvarů. Bednění je klasovité - kromě obdélné střední části, kde jsou prkna kladená svisle. Zde jsou v bednění dvě obdélná, na šířku orientovaná dřevěná okénka, jejichž zasklení není členěné. Východní průčelí je tříosé, ve všech osách obou podlaží jsou opět stejná okna, shodná s těmi na jižní straně. V dolní části stěny je stejný sokl jako na jižní fasádě. K severní straně domu je přistavěn objekt chlévů, který je o něco nižší – je tak vidět část severního štítu domu. Na rozdíl od ostatních průčelí je na štítu nová hrubá omítka, pod jeho vrcholem je trojúhelný otvor (dnes zevnitř zakrytý deskou). Západní fasáda je čtyřosá – osu druhou od jihu (zprava) zakrývá zděná přístavba zádveří. Přístavba, opatřená dole stejným soklem, jako jižní a východní strana domu, má zaoblený půdorys. Na jižní straně je ve stěně obdélný dveřní otvor, v němž jsou novodobé, zčásti prosklené jednokřídle dřevěné dveře. Na severu a západě je v zádveří poměrně úzký a dlouhý obdélný otvor s dřevěnými jednokřídly nečleněnými okny. Zádveří má půlkuželovou střechu, krytou bobrovkami. V severní ose přízemí a →

Zdůvodnění památkové chrany obytná budova zemědělské usedlosti pochází z první poloviny 19. století, nachází se nachází na urbanisticky významném místě na návsi *	Odkaz na literaturu
Stav zachování památky, příp. návrhy opatření dobrý (7/2004) *	Odkaz na fotodokumentaci 40163 (10/1969), 56986 (8/1976), 92599 (12. 7. 1991), 159094-159095, 159101 (29. 7. 2004)
Dřívější a současný způsob využití, stavební vývoj obytné *	Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci
Movité památky (čísla rejstříku)	Evidenční list zpracoval 11.10.2012 Mgr. Alena Houdková
Poznámky	Přehled doplňkových listů 1. dokončení popisu 2. fotodokumentace