


Evidenční list nemovité památky		Ústřední seznam kulturních památek ČR			
katastrální území Šluknov číslo k.ú. 762890	Část obce Šluknov	Obec Šluknov	Okres Děčín	Kraj Ústecký	Číslo rejstříku ústř. seznamu 105498
Název (označení) památky býv. sladovna s hvozdem		Schválení zápisu/rozhodnutí o prohlášení prohláшено rozhodnutím MK ČR: čj. 54433/2014 OPP ze dne 9.10. 2014		Součást městská památková zóna	Ochranné pásmo
Umístění památky ul. Zámecká číslo popisné 645 evid. orient.		Parcelní čísla p. č. 160/1 (ochrana s pozemkem) *		Vlastník Městský úřad Šluknov nám. Míru 1 407 77 Šluknov	
Slohové a časové určení písemně poprvé zmiňován v deskovém zápisu 1623		Autorské určení			Stavební (funkční) typ sladovna kód C1100
Identifikační foto		Popis			
		Sladovna s hvozdem č. p. 645 byla součástí panského pivovaru a uzavírala jihozápadní nároží dnes už neexistujícího hospodářského dvora, který bezprostředně sousedil se zámeckým areálem. Na severní štítovou stěnu sladovny dnes navazuje druhotně připojená budova č. p. 648, která je v se sladovnou propojená vstupním krčkem v přízemí. Sladovna je postavená převážně ze smíšeného zdiva na půdorysu písmene "L" a na východní straně ji doplňuje třípodlažní objekt hvozdů s vysokým hvozdovým komínem a kouřovodem. Výšku původního objektu sladovny přesahuje také schodišťová věž v severovýchodním koutu budovy. Levá část hlavního jižního průčelí budovy je v přízemí i v patře devítiosá, v 6. ose zleva je v přízemí osazený pískovcový portál uzavřený novodobou plechovou výplní, druhý dveřní otvor je prolomený v úrovni 1. patra v 3. ose zleva. Fasáda je ukončená bohatě profilovanou korunní římsou a původně byla upravená hrubou omítkou šedé barvy a rozčleněná hladkými pásy bílé hlazené omítky na devět obdélných polí s okenními osami, které zvýrazňovaly bíle omítané rámce. Okenní osy jsou chráněné kovanými mřížemi s provlékanými hranolovými pruty a okna v 1. poschodí jsou osazená za lící zdiva dvoukřídlými okenními rámy dělenými na čtyři nebo na šest okenních tabulek. Menší okenní otvory do suterénních prostor jsou většinou bez původních okenních rámu chráněné mříží, řada z nich je však provizorně zazděna. Průčelí na pravé straně ukončuje dvouosá štítová fasáda hvozdů, která převyšuje →			

Zdůvodnění památkové chrany Areál zámeckého pivovaru byl cenným dokladem vývoje hospodářského vybavení a zázemí panského sídla v období renesance a baroka. Nešťastná demolice hospodářských objektů v roce 1996 se vyhnula pouze budově sladovny s hvozdem, která do dnešních dnů zůstává jediným přímým dokladem existence hospodářského dvora. O to cennější je památková a historická hodnota tohoto objektu. Na jeho dochovaných vnitřních i vnějších konstrukcích lze doložit postupný stavební vývoj sladovny, který však nepřímě vypovídá také o vývoji celého hospodářského dvora. Některé dochované stavební prvky →	Odkaz na literaturu
Stav zachování památky, příp. návrhy opatření Objekt sladovny s pivovarským hvozdem je v havarijním stavu. Bezprostřední blízkost vozovky a výrazné navýšení terénu na západní straně budovy má za následek trvalé zavlhčení a zasolení objektu. Část krovu nad východním křídlem je zřícená a do objektu trvale zatéká. Pod vlivem těchto skutečností je část vnitřních konstrukcí napadená dřevokaznými houbami a plísněmi. Dřevěné konstrukce sladové pudy východního křídla jsou částečně poškozené požárem, který však díky včasnému zásahu hasičů nenapáchal rozsáhlejší škody. Z důvodů většího zabezpečení budovy, byla následně většina →	Odkaz na fotodokumentaci digitální fotodokumentace: 2007 (Jan Peer), 2010 (Jan Peer, Marta Pavlíková, Jan Koloc), 2014 (Jan Peer)
Dřívější a současný způsob využití, stavební vývoj <i>Objekt je nevyužíván.</i> Objekt sladovny s pivovarským hvozdem je v havarijním stavu. Bezprostřední blízkost vozovky a výrazné navýšení terénu na západní straně budovy má za následek trvalé zavlhčení a zasolení objektu. Část krovu nad východním křídlem je zřícená a do objektu trvale zatéká. Pod vlivem těchto skutečností je část vnitřních konstrukcí napadená dřevokaznými houbami a plísněmi. Dřevěné konstrukce sladové pudy východního křídla jsou částečně poškozené požárem, který však díky včasnému zásahu hasičů nenapáchal rozsáhlejší škody. Z důvodů většího zabezpečení budovy, →	Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci Přímo k budově sladovny s hvozdem se dochovaly plány na přestavbu z roku 1862 od Josefa Schuberta a projekt z roku 1869 od J. Nováka na úpravu hvozdů, který se po menších úpravách realizoval. Roku 1897 byl pivovar za účasti pražské firmy Ringhoferr zmodernizován. Další přestavby se sladovna s hvozdem dočkala až v roce 1924 v rámci celkových stavebních úprav pivovarských budov prováděných stavitelem Jäntschem. V roce 1926 byl ve sladovně vybudován sklad uhlí a koksu a v roce 1929 provedl stavitel Wähner betonáž podlah sladových humen v přízemí.
Movité památky (čísla rejstříku)	Evidenční list zpracoval 14.1.2015 Mgr. Gabriela Jeřábková
Poznámky dle návrhu Mgr. Marty Pavlíkové	Přehled doplňkových listů 1a. dokončení popisu 1b. pokračování zdůvodnění ochrany, využití a stavebního vývoje, stavu zachování: 2. fotodokumentace 3. parcelní vymezení

Evidenční list doplňkový - č. 1a		Ústřední seznam kulturních památek ČR		
Část obce Šluknov	Obec Šluknov	Okres Děčín	Název (označení) památky býv. sladovna s hvozdem	Číslo rejstříku ústř. seznamu 105498
Pokračování popisu: převyšuje nižší část budovy o jedno podlaží. Štít je zvýrazněný předstupujícím zubořezem a v jeho vrcholu je prolomený větrací kruhový otvor. Dvojice okenních os v 1. a 2. patře mají segmentový tvar a jsou osazené v líci zdíva dvoukřídlými okenní rámy. Východní průčelí hvozdu je upravené hrubou omítkou členěnou v patře dvěma hladkými obdélnými rámci, ve kterých jsou v různých úrovních prolomené dva otvory. Levý patrně okenní otvor je zaslepený, pravá okenní osa je osazená za lící zdíva dvoukřídlým šestitabulkovým rámem a kovanou mříží. Pravá část fasády je nad okenní osou doplněná bohatou profilovanou původní korunní římsou, jejíž levá část zanikla při nástavbě hvozdu. Západní osmiosé průčelí sladovny navazuje na budovu č. p. 648. Torza původních omítek dokládají, že fasáda byla členěna shodně s jižní fasádou sladovny. Část okenních výplní v patře i v přízemí byla dodatečně zazděna, ostatní okenní výplně jsou chráněné mřížemi a dvoukřídlými okenními rámy. Severní štítové průčelí těsně přiléhá k domu č. p. 658, ale z původního členění je čitelné rozdělení plochy fasády hladkými pásy omítky obdobně jako na uličních fasádách. Lichoběžníkový štít byl původně prolomený kruhovým otvorem, dnes je zaslepený. Další slepá okenní osa je patrná v úrovni prvního patra na levé straně fasády. Severní strana východního křídla budovy je na levé straně doplněná dvouosým polorozbořeným schodišťovým přístavkem s pultovou střechou, ze kterého byly přístupné vnitřní prostory hvozdu. Zbývající část průčelí je pětiosá, většina okenních otvorů byla dodatečně zaslepena, zbývající jsou osazené mřížemi a torzy dvoukřídlých šesti tabulkových okenních rámů. Východní průčelí severního křídla je v přízemí i patře pětiosé, malé okenní osy v přízemí těsně dosedají na vysokou podezdívku ze sbíraného kamene. Zazděný pískovcový portál je osazený v přízemí ve 3. ose zleva, druhý novější dveřní otvor je proražený v 1. patře ve 2. ose zprava. Všechna okna jsou chráněná mřížemi, okenní otvory v patře byly navíc dodatečně zazděny. Schodišťová věž sevřená ze dvou stran východním a severním křídlem sladovny převyšuje okolní zástavbu o jedno podlaží. Zvýšené přízemí věže je z východní strany přístupné dvoukřídlou vstupní osou s proskleným nadsvětlíkem a na severní straně je osvětlené velkou okenní osou s kovovým rámem děleným na dvacet okenních tabulek. Shodné okenní otvory jsou prolomené také v úrovni prvního patra na každé straně věže. Malá podélná okna v druhém poschodí se dochovala bez původních výplní. Torza omítek dokládají, že věž byla shodně se zbytkem budovy omítnuta hrubou probarvenou omítkou kombinovanou s obdélnými rámci bílé hlazené omítky. Schodišťová věž je provizorně zastřešená nízkou jehlancovou stříškou krytou plechem. Sladovna byla původně zastřešená polovalbou, po dostavbě hvozdu však byla polovalba východního křídla doplněna sedlovou střechou hvozdu. Původní pálenou střešní tašku bobrovku nahradil z větší části plech, pouze na severním křídle je na dvorní straně střechy položena eternitová šablona. Interiér: Snížené přízemí sladovny je novodobou cihlovou příčkou rozdělené na dvě dvoulodní sladová humna, která jsou zaklenutá křížovou klenbou s hřebínky. Obě sladová humna člení pět středových hranolových pilířů s okosenými nárožími. Na humno východního křídla navazuje další prostor rozdělený podélně na dva trakty vždy o třech polích křížové klenby. Severní trakt fungoval jako chodba a z místnosti při jižní obvodové zdi je přístupné přízemí hvozdu. Schodiště do prvního patra se nachází v jihovýchodním koutě východního humna, zatímco ze severního křídla byly původně přístupné sklepní prostory pod sladovnou. Dnes toto schodiště neexistuje a sklepy jsou nepřístupné. Také v horním poschodí je zachováno základní členění vnitřních prostor, na dvě velké sladové pudy navazuje menší klenutý prostor propojený vstupní osou s hvozdem. Sladové pudy mají nad místnostmi dřevěný záklop nesený tesařsky opracovanými sloupky, které dosedají na pískovcový sokl. Třetí sloupek od západu je navíc doplněn datací „1730“. Sál před hvozdem je ze sladové pudy přístupný pískovcovým portálem a shodně s přízemím zaklenutý šesti poli křížové klenby, které vynášejí dva hranolové pilíře. Krov sladovny je dvoupatrový a členěný příčkami v návaznosti na zbytek budovy. Konstrukce krovu je vaznicové soustavy s ležatou stolicí, která byla následně doplněná soustavou výměn a vertikálních sloupků. V jihozápadním nároží podpírá vazný trám ozdobně tesařsky opracovaný vertikální sloupek.				

Evidenční list doplňkový - č. 1b		Ústřední seznam kulturních památek ČR		
Část obce Šluknov	Obec Šluknov	Okres Děčín	Název (označení) památky býv. sladovna s hvozdem	Číslo rejstříku ústř. seznamu 105498
Pokračování zdůvodnění ochrany: jsou v kontextu průmyslové architektury ojedinělé a nenahraditelné, zvláště cenné jsou např. renesanční sladová humna, barokní konstrukce krovu a sladové pudy s tesařsky opracovanými prvky a vročením 1730, technické vybavení hvozdů z 19. a 20. st. atd. Mimo jiné je budova sladovny významným prvkem vnitřního urbanismu obce, přirozeně uzavírá severovýchodní cíp náměstí a plynule navazuje na areál kostela sv. Václava. Po demolici ostatních pivovarských objektů je zároveň hranicí mezi historickým jádrem a novým nákupním centrem. Pokračování stavu zachování: okenních a dveřních otvorů zazděna, přesto jsou části vnitřního vybavení poškozené vandaly. Pokračování využití a stavebního vývoje: byla následně většina okenních a dveřních otvorů zazděna, přesto jsou části vnitřního vybavení poškozené vandaly. Pivovar stával při panském sídle patrně už od pol. 16. stol., některé neověřené prameny uvádějí datum 1512 jako rok zahájení výroby. Poprvé je však zmiňován až roku 1623 v deskovém zápisu, kterým byl zapsán Šluknov hraběti Mansfeldovi. Od roku 1862 byl pivovar pronajímán a podle smlouvy z roku 1888 byla z pachtu vyjmuta např. půda sladovny, která sloužila ke skladování obilí a nářadí a dále k uskladnění semene. Koncem 19. stol. mělo pivovar v nájmu pivovarské společenstvo a ve 30. letech 20. stol. byl odkoupen městem. Po zestátnění byl v letech 1948–77 pivovar součástí národního podniku Severočeské pivovary, závod Děčín - provoz Šluknov. Pivovar vyráběl mimo jiné světlý ležák Sprevar, který byl po II. světové válce jeho nejznámější značkou. Po ukončení výroby sloužily budovy pivovaru jako skladiště a pozvolna chátraly. V roce 1996 bylo přikročeno k demolici většiny provozů v souvislosti s plánovanou výstavbou nákupního střediska s parkovištěm a benzínovou pumpou. Teprve po demolici bylo přikročeno k odprohlášení budov, které byly jako součást hospodářského dvora prohlášenými kulturními památkami. Zachován zůstal pouze objekt sladovny s hvozdem.				

Evidenční list nemovité památky		Ústřední seznam kulturních památek ČR			
katastrální území Šluknov číslo k.ú. 762890	Část obce Šluknov	Obec Šluknov	Okres Děčín	Kraj Ústecký	Číslo rejstříku ústř. seznamu 105498
Název (označení) památky býv. sladovna s hvozdem		Schválení zápisu/rozhodnutí o prohlášení prohláшено rozhodnutím MK ČR: čj. 54433/2014 OPP ze dne 9.10. 2014		Součást městská památková zóna	Ochranné pásmo
Umístění památky ul. Zámecká číslo popisné 645 evid. orient.		Parcelní čísla p.č. 160/1 (ochrana s pozemkem) *		Vlastník Městský úřad Šluknov nám. Míru 1 407 77 Šluknov	
Slohové a časové určení písemně poprvé zmiňován v deskovém zápisu 1623		Autorské určení			Stavební (funkční) typ sladovna kód C1100
Identifikační foto		Popis			
		Stávající technické vybavení: Z původního pivovarského zařízení se zachovalo téměř kompletní technické vybavení stojatého hvozdu včetně topeniště s výměníkem v přízemí objektu. K usměrnění horkého vzduchu sloužilo třináct průduchů ukončených v úrovni prvního patra, zatímco kouřové zplodiny byly odváděny kouřovodem při severní zdi hvozdu. Dochovaly se také kovové rošty dvou lisek na sušení sladu a dřevěný dopravník usušeného sladu, který se nachází v 1. patře sladovny v místnosti těsně přiléhající k hvozdu. Hvozd je ukončený typickým cihlovým komínem s plechovým nástavcem, tzv. kloboukem. V objektu sladovny stojí za pozornost také dva náduvníky na máčení ječmene, které jsou zabudovány při severní štítové zdi v klenbě nad severním sladovým humnem a několik vertikálních korečkových dopravníků v různém stavu dochování. Nejzachovalejší dopravník se nachází ve východním křídle budovy a propojuje sladové humno s ječmennou půdou. *			

Evidenční list doplňkový - č. 2a

Ústřední seznam kulturních památek ČR

Část obce Šluknov	Obec Šluknov	Okres Děčín	Název (označení) památky býv. sladovna s hvozdem	Číslo rejstříku ústř. seznamu 105498
-----------------------------	-----------------	----------------	---	--



východní křídlo, celkový pohled od JV, 2010.



východní křídlo, severní průčelí, 2010.

východní křídlo, jižní průčelí,
detail levých krajních os, 2010.severní křídlo, pohled od severovýchodu,
2010.východní křídlo, východní průčelí, detail
okenní osy, 2010.celkový pohled od severovýchodu na dvorní
fasády, 2010.

Evidenční list doplňkový - č. 2b

Ústřední seznam kulturních památek ČR

Část obce Šluknov	Obec Šluknov	Okres Děčín	Název (označení) památky býv. sladovna s hvozdem	Číslo rejstříku ústř. seznamu 105498
-----------------------------	-----------------	----------------	---	--



východní průčelí východního křídla, 2010.



vodárenská věž, pohled od severovýchodu, 2010.



jižní průčelí hvozdu, 2010.



východní křídlo, jižní průčelí, detail hlavního vstupu, 2010.



severní křídlo, sladovnické humno ve sníženém přízemí, 2010.



severní křídlo, vyústění náduvníku do sladovnického humna ve sníženém přízemí, 2010.

Evidenční list doplňkový - č. 2a-1

Ústřední seznam kulturních památek ČR

Část obce Šluknov	Obec Šluknov	Okres Děčín	Název (označení) památky býv. sladovna s hvozdem	Číslo rejstříku ústř. seznamu 105498
-----------------------------	-----------------	----------------	--	--



severní křídlo, detail okenní osy v západní obvodové zdi sniženého přízemí, 2010.



východní křídlo, vstup do přízemní části hvozdů, 2010.



východní křídlo, detail středového pilíře, 2010.



východní křídlo, východní trakt sniženého přízemí, 2010.



V křídlo, sladová půda v 1. p., pohled do JV kouta na původní vstup do budovy a portál do zaklenuté části natra. 2010.



V křídlo, sladová půda v 1. p., pohled k jihu na původní vstup do budovy, vpravo schodiště na půdu, 2010

Evidenční list doplňkový - č. 2b-1

Ústřední seznam kulturních památek ČR

Část obce Šluknov	Obec Šluknov	Okres Děčín	Název (označení) památky býv. sladovna s hvozdem	Číslo rejstříku ústř. seznamu 105498
-----------------------------	-----------------	----------------	--	--



východní křídlo, sladová půda v 1. patře,
pohled k JZ, 2010.



východní křídlo, sladová půda v 1. patře, detail
středového sloupku, 2010.



východní křídlo, 1. patro, klenutý východní trakt,
detail okenní osy v jižní obvodové zdi, 2010.



východní křídlo, 1. patro hvozdů s průduchy a
první lískou, 2010.



východní křídlo, zaklenutý prostor v
prvním patře, pohled k východu, 2010.



východní křídlo, zaklenutý prostor v prvním patře,
pohled k SV na zřícenou část klenby, 2010.

Evidenční list doplňkový - č. 2a-2

Ústřední seznam kulturních památek ČR

Část obce Šluknov	Obec Šluknov	Okres Děčín	Název (označení) památky býv. sladovna s hvozdem	Číslo rejstříku ústř. seznamu 105498
-----------------------------	-----------------	----------------	--	--



V křídlo, zaklenutý prostor v prvním patře, pohled k V na technické zařízení k dopravě sladu, vpravo vstup do hvozdů



východní křídlo, ječmenná půda, detail plné vazby ležaté stolice, 2010.



východní křídlo, ječmenná půda, detail schodiště do horního patra půdy, 2010.



JZ nároží, ječmenné půdy, detail tesařsky opracovaného sloupku, 2010.

Evidenční list doplňkový - č. 3a

Ústřední seznam kulturních památek ČR

Část obce Šluknov	Obec Šluknov	Okres Děčín	Název (označení) památky býv. sladovna s hvozdem	Číslo rejstříku ústř. seznamu 105498
-----------------------------	-----------------	----------------	---	--



výřez povinného císařského otisku mapy Stablního katastru s
vyznačeným umístěním býv. sladovny č. p. 645 s hvozdem



zákres umístění býv. sladovny č. p. 645 s hvozdem do výřezu DKM