

Evidenční list nemovité památky		Ústřední seznam kulturních památek ČR			
katastrální území Šluknov číslo k.ú. 762890	Část obce Šluknov	Obec Šluknov	Okres Děčín	Kraj Ústecký	Číslo rejstříku ústř. seznamu 105301
Název (označení) památky vila č. p. 638		Schválení zápisu/rozhodnutí o prohlášení prohlášeno rozhodnutím MK ČR: čj. MK 2110/2014 OPP, ze dne 14.1. 2014		Součást	Ochranné pásmo
Umístění památky ulice T.G. Masaryka číslo popisné 638 evid. orient.		Parcelní čísla p.p.č. 1433 DKM ochrana s pozemkem *		Vlastník MĚSTO ŠLUKNOV, nám. Míru 1, 40777 Šluknov	
Slohové a časové určení 1895		Autorské určení			Stavební (funkční) typ vila kód AA041
Identifikační foto		Popis			
		Vila č. p. 638 se nachází v ulici T. G. Masaryka, na bývalé reprezentativní vilové třídě, která je situována ve východní části Šluknova. Tento jednopatrový podsklepený dům s obytným podkrovím je postavený na pravidelném obdélném půdorysu, ze kterého na každé straně vybíhají na střed umístěné rizality. Hlavní čtyřosé průčelí je orientováno na sever a dominuje mu bohatě architektonicky členěný na dvakrát odstupňovaný rizalit, který je nad úrovní korunní římsy ukončený vysokým osmibokým vikýřem. Fasáda je v přízemí členěná štukovou pásovou bosáží, která kontrastuje s hladkou omítkou v prvním patře. Boční nároží i nároží rizalitu jsou zvýrazněná armováním, které však nezačíná v úrovni soklu ale přibližně v polovině fasády přízemí. Horizontální linie fasády tvoří vysoký sokl ohraničený průběžnou parapetní římsou, patrová římsa s hladkým vlysem, průběžná podokenní římsa v úrovni prvního patra a bohatě zdobená korunní římsa členěná na způsob antického kladí. Horní překlad korunní římsy podpírají volutové konzoly s akantovým listem, na které přímo navazuje vlys se štukovými motivy mušlí a vavřínových ratolestí. Vlys je v horní části vymezený římsou ve tvaru perlovce s vejcovcem. Předstupující rizalit je oproti zbytku fasády ukončený nízkou atikovou zídkou a osazený dvěma soškami, které představují dvě patrně chlapecké postavy s květinami. Všechny okenní osy severního průčelí jsou osazené za lícem zdíva trojkřídlými okenními rámy dělenými poutcem a příčnickem do tvaru →			

Zdůvodnění památkové chrany Vila č. p. 638 je typickým příkladem reprezentativního sídla postaveného zástupcem nově se utvářející podnikatelské vrstvy, která v 90. letech 19. stol. začala budovat své domy podél silnice do Království. Honosnou historizující vilu nechal postavit velkopodnikatel Wilhelm Weber pro svého syna Rudolfa na pozemku nepříliš vzdáleném od továrního komplexu vlastní firmy. Projekt vily se vši pravděpodobností vypracoval známý šluknovský stavitel F. Jäntsich, který je autorem také řady dalších šluknovských staveb např. městské spořitelny č. p. 321 (kulturní památka od roku 2003). →	Odkaz na literaturu	
Stav zachování památky, příp. návrhy opatření Vila je v dobrém technickém stavu. Interiérové schéma přízemí je přizpůsobeno současnému provozu, hala je přepažená průchozí příčkou ze skleněných tvárnic a místnosti jsou mezi sebou propojené kromě původních, dalšími novodobými vstupy. Dřevěné obložení haly, vestavěné skříně a některé provozní prostory jsou opatřeny nevhodným olejovým nátěrem a na parketových podlahách a schodišti do patra je položeno linoleum. Venkovní fasády jsou opatřeny šedou omítkou a nesou známky dřívějších stavebních oprav. *	Odkaz na fotodokumentaci	
Dřívější a současný způsob využití, stavební vývoj ve vile sídlí Městská knihovna a Hudební škola, část přízemí má v pronájmu Oční ordinace a v podkroví je využíváno k bydlení *	Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci	
Movité památky (čísla rejstříku)	Evidenční list zpracoval 10.6.2014 Mgr. Gabriela Jeřábková	
Poznámky	Přehled doplňkových listů 1a pokračování popisu 1b pokračování zdůvodnění ochrany 1c. pokračování popisu 1d. datace včetně vývojových etap 2. fotodokumentace 4. parcelní vymezení ve výřezu DKM	

Evidenční list doplňkový - č. 1a		Ústřední seznam kulturních památek ČR		
Část obce Šluknov	Obec Šluknov	Okres Děčín	Název (označení) památky vila č. p. 638	Číslo rejstříku ústř. seznamu 105301
Pokračování popisu: tvary písmene „T“, pouze rizalitová okna jsou širší a mají šestikřídlé okenní rámy. Narozdíl od okenních os v přízemí mají okna v horních podlažích segmentový tvar. Všechna okna jsou zvýrazněna štukovou edikulou, která je u oken v přízemí tvořena hladkými pilastry a trojúhelníkovým štítem, zatímco u horních okenních os je štít nahrazený přímým překladem. Cvikly horních oken jsou ozdobené štukovými ratolestmi a segmentový překlad je zvýrazněný klenákem. Nad rizalitovou okenní osou je místo klenáku štuková kartuš s datací „1897“. Západní průčelí s hlavním vstupem do budovy je narozdíl od severní fasády řešeno velmi jednoduše. Třiosé průčelí je v celé ploše hladce omítnuté, rytmizované pouze průběžnou parapetní římsou v úrovni přízemí a korunní římsou, která postrádá veškeré zdobné štukové prvky. Okna postrádají bohatě členěné edikuly a jsou doplněná jen podokenními římsami. Dominanta středového rizalitu je bohužel narušená nevhodným přistavěním komínového tělesa k jižní straně fasády, přesto průčelí dominuje římsou balkónu situovaného nad hlavním vstupem v patře rizalitu. Zděná balkónová zídka je částečně prolamovaná a opakuje motiv oválu, který nalezneme také na parapetních polích severního rizalitu. Okenní osa a vstupní dveře směřující na balkon mají stejnou šířku a jsou segmentově zaklenuté a osazené jednokřídlými rámy. Hlavní vstup do budovy je osazený dobovými dvoukřídlými dveřmi, ke kterým vedou čtyři pískovcové schodišťové stupně. Obě dveřní křídla jsou členěná architektonicky pojednanými truhlářskými prvky, klapka dveří je rozdělená na sokl, dřík a hlavici a jednotlivá pole dveřní výplně jsou zdůrazněná profilovanou šambránou. Prosklené výplně dveřních křídel jsou ukončené štítovými fabiony a chráněné kovanou mříží. Prosklená je také archivolta nade dveřmi, jejíž ozdobná mříž je doplněná číslem popisným. Jižní průčelí je opět zdobenější, ale velká část štukových prvků byla odstraněna během pozdějších přestaveb. Šestiosé fasádě opět dominuje středový rizalit s dalším vstupem do budovy a velkou segmentovou okenní osou v úrovni prvního patra, která osvětluje vnitřní schodiště. Okenní osy po stranách rizalitu a 1. východní osu v přízemí i v patře tvoří úzká jednokřídlá okénka sociálního zázemí budovy. Rizalitové osy jsou zasazené do štukových edikul korespondujících s členěním hlavního průčelí. Ostatní okenní otvory vyjma 2. východní osy v 1. patře, která je opět akcentována edikulou, doplňují pouze podokenní římsy. Zdobné štukové prvky korunní římsy se zachovaly jen na východní části fasády a na rizalitu, západní část průčelí je členěna lizénovými pásy. Při jihovýchodním nároží doplňuje jižní fasádu předstupující patrová přístavba se zimní zahradou zabírající šíři jedné okenní osy. Původně otevřená terasa byla jednoduchými balkónovými ochozy propojená s jižním i východním průčelím. Pozdější dostavba prosklené lodžie, tyto balkóny od sebe oddělila a zakryla původní architektonické členění fasády. Stavební úpravy z pozdějších let jsou patrné také na jednoduchém tvarosloví východního rizalitu, které kontrastuje s historizující podobou fasády v druhém plánu. Čelní strana rizalitu je v přízemí prolomená velkým americkým oknem, ke kterému po stranách těsně přiléhají dvě užší okna. V patře je schéma obdobné, pouze okenní osy mají segmentový tvar. K jižnímu boku rizalitu je přiloženo přímé schodiště do zahrady a přes dvoukřídlé prosklené vstupní dveře je možné vstoupit přímo do interiéru vily. V úrovni podkroví je mansardová střecha vily prolomená nad každým rizalitem jedním vikýřem s pultovou stříškou. Pouze na severní straně nahrazuje vikýř zděná osmiboká věžička, která je zastřešená kopulí s korouhvičkou. Střecha je v celé ploše krytá měděným plechem.				

Evidenční list doplňkový - č. 1b

Ústřední seznam kulturních památek ČR

Část obce Šluknov	Obec Šluknov	Okres Děčín	Název (označení) památky vila č. p. 638	Číslo rejstříku ústř. seznamu 105301
-----------------------------	-----------------	----------------	---	--

Pokračování zdůvodnění ochrany:

Historizující exteriér stavby vyniká propracovaností detailu a kontrastuje s pozdější modernistickou přestavbou vily, která razantně změnila působení vily jako uzavřeného celku a naopak ji terasou a schodištěm propojila s exteriérem zahrady. Interiér vily pak dokládá vysoké nároky majitelů kladené na pohodlí a luxus, dodnes se zde najdeme většinu původních stavebních konstrukcí a prvků vysoké řemeslné úrovně. Zejména secesní a art decové štukové úpravy stropů a stěn pokojů si zaslouží zvláštní pozornost.

Evidenční list doplňkový - č. 1c

Ústřední seznam kulturních památek ČR

Část obce Šluknov	Obec Šluknov	Okres Děčín	Název (označení) památky vila č. p. 638	Číslo rejstříku ústř. seznamu 105301
-----------------------------	-----------------	----------------	---	--

Vnitřní dispozice vily byla koncipována velmi velkoryse s ohledem na významné společenské postavení majitelů. Přízemí budovy bylo určeno především ke společenskému životu rodiny, zatímco soukromé pokoje byly situovány v prvním patře, pokoje pro služebnictvo byly umístěny do podkroví. Místnosti v přízemí jsou soustředěné kolem centrální haly, která je přístupná dvěma schodišti, hlavním reprezentativním schodištěm ze západního průčelí a jižním schodištěm určeným především pro služebnictvo. Na východní straně navazuje na halu šatna s vestavěnými skříněmi, ze které jsou dnes přístupné nově vybudované toalety. Původní sociální zařízení s koupelnou se nacházelo po obou stranách jižního schodiště. Širokým vstupem na severní straně haly se vstupovalo do přijímacího salónu s proskleným arkýřem a z něj do dalších pokojů vily, ze kterých se vymyká prostor při východním rizalitu. Původní menší místnost, přístupná samostatným vchodem přímo ze šatny, byla ve 30. letech 20. stol. významně rozšířena přestavbou rizalitu, který téměř zdvojnásobil její původní výměru a prosvěttil ji velkým trojdílným americkým oknem. Pokoj byl navíc přes dvoukřídlé dveře v jižní stěně rizalitu a venkovní schodiště propojen přímo se zahradou. Obdobnou koncepci má také pokoj v patře nad touto místností, ze kterého se dalo naopak vyjít na širokou terasu, která byla až dodatečně doplněna kovovou konstrukcí zimní zahrady. Ostatní pokoje v prvním podlaží jsou opět soustředěné kolem centrální haly, která je od podesty schodiště oddělená širokými prosklenými dveřmi. Samostatný vstup mají pouze menší pokoje na západní a východní straně podesty, které jsou vybavené vestavěným nábytkem ze 30. let 20. stol. Interiér podkroví je rozdělený příčnou chodbou s vestavěnými skříněmi na menších prostorech, pokoje na západní a východní straně jsou obytné, zatímco ostatní podkrovní prostory jsou rozčleněny na řadu úložných komor.

Většina interiérů vily je plochostropá, výjimkou jsou sklepní prostory, jedna provozní místnost v přízemí a chodba v prvním patře, která je zaklenutá neckovou klenbou. Kromě několika pokojů přistavěných nebo rekonstruovaných ve 20. stol. jsou téměř všechny interiéry včetně schodišťové haly zdobené geometrizujícími štukovými zrcadly s fabiony ve stylu secese, art deco nebo neoklasicizmu. V některých pokojích prvního patra se zachovala také secesní štuková úprava stěn a historizující obložení vstupních os a severního arkýře, které navazuje na kazetové obložení centrální haly v přízemí. Nejlépe zachovaný je interiér západního schodiště, které má zachovano nejen mramorové obložení, ale také původní štukové členění stropu a stěn pilastry a obdélnými zrcadly doplněnými perlovcem. Široké schodiště do prvního patra je upraveno více intimněji, dřevěné bíle lakované obložení doplňují vestavěné truhlíky na květiny a soustružené zábradlí.

Evidenční list doplňkový - č. 1d

Ústřední seznam kulturních památek ČR

Část obce Šluknov	Obec Šluknov	Okres Děčín	Název (označení) památky vila č. p. 638	Číslo rejstříku ústř. seznamu 105301
-----------------------------	-----------------	----------------	---	--

datace včetně vývojových etap:

Ze záznamů pozemkových knih a podle kartuše s datací na severní fasádě lze vyvodit, že vila byla postavena v roce 1895. Pozemek, na kterém stojí, zakoupil už v roce 1891 člen městského zastupitelstva a velkopodnikatel v textilním průmyslu Wilhelm Weber a rok po dokončení stavby nechal dům a přilehlé parcely přepsat na svého syna Rudolfa Webera a jeho dceru Elisabethu (Alžbětu). Jméno autora původního architektonického návrhu bohužel neznáme, k vile se nedochovala žádná plánová dokumentace a pouze podle architektonického tvarosloví stavby můžeme předpokládat, že jím byl významný šluknovský stavitel a Franz Jäntsch. Neorenesanční vila s klasicizujícím interiérem prošla v průběhu následujících let několika výraznými přestavbami, první secesní úprava z 10. let 20. stol. je dodnes patrná na štukové výzdobě interiérů a drobných stavebních konstrukcích a doplňcích (okenní kličky, dveřní výplně). Druhá zásadnější přestavba z 2. pol. 20. let 20. stol. proběhla patrně již z iniciativy Elisabeth Webrové a jejího muže Emila Kreibicha a odrazila se na strohém vzhledu východního rizalitu a úpravách vnitřního vybavení. V květnu roku 1945 byla vila jako součást majetku rodiny Weber a Kreibich zkonfiskována na základě Benešových dekretů a převedena pod národní správu. V roce 1946 se stala součástí majetku n. p. Sdružené bavlnářské závody a po jeho reorganizaci v roce 1948 šluknovského závodu n. p. COTONA (později SEBA, FLANELA, VELVETA), v roce 1958 přešla vila do majetku n. p. BENAR se sídlem v Benešově nad Ploučnicí a v jeho vlastnictví zůstala až do roku 1993, kdy ji odkoupilo město Šluknov. Už během národní správy došlo k drancování vnitřního vybavení vily a k zabavování cenných předmětů ve prospěch státu. Po převedení vily do správy n. p. Cotona byla část vily upravena pro potřeby podnikové školky a zbytek budovy rozčleněn na menší byty. V průběhu 2. pol. 20. stol. doznala stavba jen drobných změn týkajících se rozvodů vnitřních sítí, vybudování nových sociálních zařízení a zastřešení otevřené terasy kovovou konstrukcí zimní zahrady.

Evidenční list doplňkový - č. 2a

Ústřední seznam kulturních památek ČR

Část obce Šluknov	Obec Šluknov	Okres Děčín	Název (označení) památky vila č. p. 638	Číslo rejstříku ústř. seznamu 105301
-----------------------------	-----------------	----------------	---	--



pohled od severozápadu, 2010.



západní průčelí, 2010.



jižní průčelí, 2010.



pohled od jihovýchodu, 2010.



severní průčelí, horní část rizalitu, 2010.



západní průčelí, hlavní vstup do budovy, 2010.

Evidenční list doplňkový - č. 2b

Ústřední seznam kulturních památek ČR

Část obce Šluknov	Obec Šluknov	Okres Děčín	Název (označení) památky vila č. p. 638	Číslo rejstříku ústř. seznamu 105301
-----------------------------	-----------------	----------------	---	--



severní průčelí, levá krajní osa v přízemí, 2010.

severní průčelí,
levá krajní osa v 1. patře, 2010.interiér, západní schodiště,
pohled ke vstupu, 2010.

interiér, přízemí, centrální hala, 2010.



interiér, schodiště do 1. patra, 2010.



interiér, schodiště do 1. patra, 2010.

Evidenční list doplňkový - č. 2a

Ústřední seznam kulturních památek ČR

Část obce Šluknov	Obec Šluknov	Okres Děčín	Název (označení) památky vila č. p. 638	Číslo rejstříku ústř. seznamu 105301
-----------------------------	-----------------	----------------	---	--



interiér, 1. patro, místnost při východním rizalitu, 2010.



interiér, 1. patro, místnost při severním rizalitu, 2010.



interiér, 1. patro, vestavěné skříně s toaletkou v místnosti při jihozápadním průčelí, 2010.



interiér, přízemí, centrální hala, 2010.



interiér, přízemí, východní rizalit, detail okenní osy, 2010.



interiér, schodiště do 1. patra, detail okenní osy, 2010.

Evidenční list doplňkový - č. 2b

Ústřední seznam kulturních památek ČR

Část obce Šluknov	Obec Šluknov	Okres Děčín	Název (označení) památky vila č. p. 638	Číslo rejstříku ústř. seznamu 105301
-----------------------------	-----------------	----------------	---	--



interiér, 1. patro, detail dveří na balkon, 2010.



interiér, 1. patro, detail dveří mezi halou a podestou schodiště do 2. patra, 2010.



interiér, 1. patro, detail dveří mezi pokoji, 2010.



interiér, 1. patro, detail dveří z haly do salonu, 2010.



interiér, 1. patro, hala, detail štukové výzdoby, 2010.



interiér, 1. patro, detail štukové výzdoby pokoje při severovýchodním nároží, 2010.

Evidenční list doplňkový - č. 2a

Ústřední seznam kulturních památek ČR

Část obce Šluknov	Obec Šluknov	Okres Děčín	Název (označení) památky vila č. p. 638	Číslo rejstříku ústř. seznamu 105301
-----------------------------	-----------------	----------------	---	--



interiér, detail nejstarší okenní kličky z doby výstavby, 2010.



interiér, detail nejstarší okenní kličky z doby výstavby, 2010.



interiér, detail nejstarší okenní kličky z doby výstavby, 2010.




interiér, detail nejstarší okenní kličky z doby výstavby, 2010.

Evidenční list doplňkový - č. 4a

Ústřední seznam kulturních památek ČR

Část obce Šluknov	Obec Šluknov	Okres Děčín	Název (označení) památky vila č. p. 638	Číslo rejstříku ústř. seznamu 105301
-----------------------------	-----------------	----------------	---	--



zákres umístění vily č.p. 638 do výřezu DKM