


Karta ohrožené památky		Drobné památky			
katastrální území Charvatce u Martiněvsi číslo k.ú. 692018	Část obce Charvatce	Obec Martiněves	Okres Litoměřice	Kraj Ústecký	Číslo rejstříku ústř. seznamu 22361/5-2175
Název (označení) památky boží muka		Schválení zápisu/rozhodnutí o prohlášení		Součást	Ochranné pásmo
Umístění památky při silnici v J části obce Charvatce, a to cca 250 m J od kostela Nanebevzetí Panny Marie číslo popisné evid. orient.		Parcelní čísla p. p. č. 1078/1 *		Vlastník Vlastník parcely: Obec Martiněves, Pohořice 24, 41119 Martiněves	
Slohové a časové určení 18. století		Autorské určení			Stavební (funkční) typ boží muka kód AU040
Identifikační foto		Popis			
		Charvatce, boží muka Památk, tj. pískovcový sloup na pískovcovém podstavci, se nachází při silnici v J části obce Charvatce, a to cca 250 m J od kostela Nanebevzetí Panny Marie. Památk je tvořena fundamentem, podstavcem a sloupem. Památk je tvořena jednotným materiálem, a to jemnozrným pískovcem. Památk pochází z 18. století. Fundament památky je tvořen jedním nečleněným stupněm obdélného půdorysu o rozměrech 105 x 90 x 10 cm (š x v x h). Na něm stojí podstavec čtvercového půdorysu o rozměrech 53 x 53 x 108 cm (š x h x v). Na všech čtyřech stranách podstavce se nachází zrcadlo se segmentově vystouplou horní a spodní stranou. Zrcadlo na čelní straně obsahuje nápis. Podstavec ukončuje římsa. Na podstavci stojí sloup o spodním průměru cca 40 cm a výšce 175 cm. Patka sloupu je tvořena oblounem. Hlavici sloupu tvoří podvalek s krycí deskou. Edice nápisu: 294. *			

Zdůvodnění památkové chrany	Odkaz na literaturu Literatura: Emanuel Poche a kol., Umělecké památky Čech 1, A-J, Praha 1977, s. 487.
Stav zachování památky, příp. návrhy opatření 2014 - Vrcholová část památky chybí. Památka je středně poškozena degradací kamene. *	Odkaz na fotodokumentaci digitální fotografie 001 - 013 ze dne 15. 7. 2014, autor: Mgr. Antonín Kadlec, NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem (uloženo také v MIS)
Dřívější a současný způsob využití, stavební vývoj Drobná sakrální památka v krajině. *	Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci Okótovaná fotografie, autor: Bc. Michal Trněný, FF UJEP v Ústí nad Labem, zpracováno: 2015, stav ke dni 15. 7. 2014. Grafické vyhodnocení poškození, autor: Mgr. Antonín Kadlec, NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem, zpracováno: 2015, stav ke dni 15. 7. 2014.
Movité památky (čísla rejstříku)	Evidenční list zpracoval 16.7.2014 Bc. Michal Trněný
Poznámky výstup vznikl v rámci projektu NAKI: DF12P01OVV009, s názvem „Dokumentace, digitalizace a prezentace ohroženého kulturního dědictví v příhraniční oblasti severozápadních Čech“	Přehled doplňkových listů

Doplňkový list - č. 2a

Drobné památky

Část obce Charvatce	Obec Martiněves	Okres Litoměřice	Název (označení) památky boží muka	Číslo rejstříku ústř. seznamu 22361/5-2175
-------------------------------	--------------------	---------------------	---------------------------------------	--



pohled od J



diagonální pohled



pravý boční pohled



diagonální pohled



zadní pohled



diagonální pohled

Doplňkový list - č. 2b

Drobné památky

Část obce Charvatce	Obec Martiněves	Okres Litoměřice	Název (označení) památky boží muka	Číslo rejstříku ústř. seznamu 22361/5-2175
-------------------------------	--------------------	---------------------	---------------------------------------	--



levý boční pohled



diagonální pohled



detail



detail




detail



detail

Charvatce u Martiněvsi, okres Litoměřice, čelní pohled, rozměry v milimetrech.



Charvatce u Martiněvsi, okres Litoměřice, pravý boční pohled, rozměry v milimetrech.



Charvatce u Martiněvsi, okres Litoměřice, Ústecký kraj, pp. 1078/1, boží muka: poškození památky
Stav: únor 2015; zpracoval: NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem, Mgr. Antonín Kadlec

Legenda:

červené plochy: chybějící části, mechanická poškození;

žluté plochy: degradace, koroze materiálu

zelené plochy: vegetace, mikrovegetace

modré plochy: doplnění, tmely

červené čáry: trhliny, lasy


modré čáry: spáry

1. Pohled od východu.

Statika památky: V ose.




2. Pohled od severu.
Statika památky: V ose.



3. Pohled od západu.

Statika památky: V ose.



4. Pohled od jihu.
Statika památky: V ose.

