

Karta ohrožené památky			Drobné památky		
katastrální území Mikulášovice číslo k.ú. 694126	Část obce Mikulášovice	Obec Mikulášovice	Okres Děčín	Kraj Ústecký	Číslo rejstříku ústř. seznamu 16253/5-3858
Název (označení) památky socha Panny Marie		Schválení zápisu/rozhodnutí o prohlášení prohláшено rozhodnutím školské a kulturní komise ŠKK ONV čj. 18/64 24. 11. 64		Součást	Ochranné pásmo
Umístění památky u kostela sv. Mikuláše v Mikulášovicích, a to na zahradě domu čp. 8 číslo popisné evid. orient.		Parcelní čísla p. p. č. 745/2 *		Vlastník Vlastník parcely: Město Mikulášovice, č.p. 1007, 40779 Mikulášovice	
Slohové a časové určení 1698		Autorské určení			Stavební (funkční) typ socha kód AU051
Identifikační foto		Popis Mikulášovice, socha Panny Marie Památka, tj. pískovcová socha Panny Marie na pískovcovém podstavci se nachází u kostela sv. Mikuláše v Mikulášovicích, a to na zahradě domu čp. 8. Památka je tvořena fundamentem, podstavcem a sochou. Památka je tvořena pískovcem. Památka pochází z roku 1698. Na jednostupňovém fundamentu stojí podstavec, který je tvořen soklem, dříkem a hlavicí. Sokl je v horní části profilován zvonovicí a přechází v dřík. Ten je na všech stranách opatřen vpadlými obdélnými zrcadly. Na čelní straně se nachází nápis, který je zakryt vegetací. Na pravé boční straně se nachází reliéf anděla a květů. Na zadní straně se nachází kartuše a pod ní datace. Na levé boční straně se nachází reliéf vázy s květy. Na dřík navazuje hlavice. Ta začíná podbrádkou, pokračuje římsov s kapkami a je ukončena žlábkovnicí, která je lemována listovcem. Na dříku stojí mezistupeň a socha Panny Marie. Mezistupeň je ve spodní části čtvercového půdorysu, výše je na půdorysu kruhu a je profilován oblounem, výžlabkem a oblounem. Socha Panny Marie je zobrazena jako Immaculata. Stojí na kouli, jež obepíná had. Panna Marie stojí v kontrapostu. Váha těla spočívá na pravé noze, levou nohu má pokrčenou. Je oděna v šatech, které zakrývají celé tělo, kromě hlavy rukou a špiček chodidel. Ruce má sepjaté. Hlava hledí vzhůru. Edice nápisu: [- - -] // 1698 den 20 Juny *			
					

Zdůvodnění památkové chrany	Odkaz na literaturu Prameny: SOKA Děčín, AO Mikulášovice, inv. č. 166/15, Zabel, H.: kronika (Gedenkbuch der Stadt – Gemeinde Nixdorf), od 1922, s. 34. SOA Litoměřice, pob. Děčín, VS Lipová, peněžní účty, K 423 a K 85, církevní stavby. Literatura: Emanuel Poche a kol., Umělecké památky Čech 2, K-O, Praha 1978, s. 379. Umělecké památky Čech, red. Zdeněk Wirth, Praha 1957, s. 475.
Stav zachování památky, příp. návrhy opatření 2014 - Památka je slabě poškozena degradací kamene a slabě zasažena mikrovegetací. Socha je zasažena dvěmi výraznými vodorovnými trhlinami. Jedna prochází koulí, druhá krkem Panny Marie. *	Odkaz na fotodokumentaci digitální fotografie 001 - 010 ze dne 13. 3. 2014, autor: Mgr. Antonín Kadlec, NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem (uloženo také v MIS)
Dřívější a současný způsob využití, stavební vývoj Drobná sakrální památka v krajině. *	Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci Grafické vyhodnocení poškození, autor: Mgr. Eva Altová, NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem, zpracováno: 2015, stav ke dni 13. 3. 2014.
Movité památky (čísla rejstříku)	Evidenční list zpracoval 14.3.2014 Bc. Michal Trněný
Poznámky výstup vznikl v rámci projektu NAKI: DF12P01OVV009, s názvem „Dokumentace, digitalizace a prezentace ohroženého kulturního dědictví v příhraniční oblasti severozápadních Čech“	Přehled doplňkových listů

Doplňkový list - č. 1c

Drobné památky

Část obce Mikulášovice	Obec Mikulášovice	Okres Děčín	Název (označení) památky socha Panny Marie	Číslo rejstříku ústř. seznamu 16253/5-3858
----------------------------------	----------------------	----------------	---	--

Archivní rešerše (Mgr. Natalie Belisová):

Socha Panny Marie (areál kostela sv. Mikuláše), k. ú. Mikulášovice, p. p. č. 745/2

Soupis křížů a soch se nedochoval, v obecní kronice zmíněno pouze, že sochu Neposkvrněné Panny Marie zřídil 29. 6. 1698 Elias Hille z čp. 11. V témže roce proběhla výstavba několika usedlostí v okolí kostela (mezi kupci pozemků jméno E. Hille neuvedeno). Soupisy lidu i pozemkové knihy z tohoto období nezachovány, v knize kontraktů jméno Eliase Hilleho nezachyceno. V uvedeném období pracovali na panství Lipová kamenický mistr Johann Ruth ze Sloupu (autor fontány na zámku Lipová, 1698) a Hanns Georg Nießer, sochař z Zittau (autor dubových oltářů vč. soch a kamenného erbu s aliančními znaky pro kostel v Mikulášovicích, 1696), jinak zde byli činní pouze místní lamači kamene. Zřízení sochy mohlo souviset s nálezem hliněné plastiky madony 19. 5. 1695 (při hloubení základů pro zeď v blízkosti hřbitova – sanace výmolů po bouři), které byl přítomen i zednický mistr, co t.č. stavěl kostel v Mikulášovicích – Balzer Hille z Neustadt (Sasko).

Prameny:

SOkA Děčín, AO Mikulášovice, inv. č. 166/15, Zabel, H.: kronika (Gedenkbuch der Stadt – Gemeinde Nixdorf), od 1922, s. 34.

SOA Litoměřice, pob. Děčín, VS Lipová, peněžní účty, K 423 a K 85, církevní stavby.

Doplňkový list - č. 2a

Drobné památky


Část obce Mikulášovice	Obec Mikulášovice	Okres Děčín	Název (označení) památky socha Panny Marie	Číslo rejstříku ústř. seznamu 16253/5-3858
----------------------------------	----------------------	----------------	---	--



pohled od JV



čelní pohled



diagonální pohled



pravý boční pohled



diagonální pohled



podstavec

Doplňkový list - č. 2b

Drobné památky

Část obce Mikulášovice	Obec Mikulášovice	Okres Děčín	Název (označení) památky socha Panny Marie	Číslo rejstříku ústř. seznamu 16253/5-3858
----------------------------------	----------------------	----------------	---	--




podstavec



podstavec



detail podstavce



detail sochy

Mikulášovice, okres Děčín, socha Panny Marie, diagonální pohled, rozměry v milimetrech.

NEMĚŘENO – NEPŘÍSTUPNÉ



Mikulášovice, okres Děčín, Ústecký kraj, p.p. 745/2, socha Panny Marie Immaculaty: poškození památky

Stav: březen 2014; zpracoval: NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem, Mgr. Eva Altová

Legenda:

červené plochy: chybějící části, mechanická poškození;

žluté plochy: degradace, koroze materiálu

zelené plochy: vegetace, mikrovegetace


modré plochy: doplnění, tmely

červené čáry: trhliny, lasy

modré čáry: spáry

1. čelní pohled od západu

Statika památky: v ose



2. pravý boční pohled od jihu
Statika památky: v ose



3. diagonální pohled od jihovýchodu
Statika památky: v ose

