

Karta ohrožené památky			Drobné památky		
katastrální území Moravany u Dubic číslo k.ú. 633500	Část obce Moravany	Obec Řehlovice	Okres Ústí nad Labem	Kraj Ústecký	Číslo rejstříku ústř. seznamu 42728/5-166
Název (označení) památky kříž		Schválení zápisu/rozhodnutí o prohlášení prohlášeno rozhodnutím školské a kulturní komise ŠKK ONV 20. 5. 1963 čj. 7763		Součást	Ochranné pásmo
Umístění památky v centru Moravan, a to u vzrostlého stromu číslo popisné evid. orient.		Parcelní čísla p. p. č. 2291 *		Vlastník Vlastník parcely: Ústecký kraj, Velká hradební 3118/48, Ústí nad Labem-centrum, 40001 Ústí nad Labem, Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková	
Slohové a časové určení 19. století		Autorské určení			Stavební (funkční) typ kříž kód AU042
Identifikační foto		Popis Moravany, kříž Památka, tj. litinový kříž na pískovcovém podstavci, se nachází v centru Moravan, a to u vzrostlého stromu. Památka je tvořena ohradním plotem, fundamentem, podstavcem a křížem. Památka je tvořena dřevem, pískovcem a litinou. Památka pochází z 19. století, přičemž nápisová deska je mladší. Ohradní plot tvoří železné sloupky a dřevěné latě. Fundament památky je tvořen dvěma stupni obdélného půdorysu o rozměrech 84 x 44 x 14 cm (š x h x v) a 74 x 34 x 25 cm (š x h x v). Na fundamentu stojí podstavec o rozměrech 108 x 55 x 28 cm (š x h x v). Podstavec je tvořen soklem, dříkem a hlavicí. Sokl je v horní části profilován zvonovíci. Dřík je na čelní straně opatřen keramickou deskou s nápisem. Hlavice je dochována v reliktním stavu. Na podstavci stojí 150 cm vysoký kříž. Při patě kříže se nachází obdélná kartuše, ozdobená rostlinným dekorem. Nad ní se nachází oválná kartuše, lemovaná rostlinným motivem. V prostoru křížení břevna kříže je připevněna plastika ukřižovaného Krista. Kříž je podepřen kovovou trubkou, která je upevněna k zemi. Edice nápisu: BOŽE VĚČNÝ / LÁSKOU SVOJÍ / CHRAŇ TU ZEMI / V KAŽDÉM BOJI / K PILNÉ PRÁCI / SÍLU DEJ / LIDU SVÉMU POŽEHNEJ / NECHAŤ VZKVÉTÁ / RODNÁ ZEMĚ / ZEMĚ ČESKÁ / DOMOV MŮJ *			



Zdůvodnění památkové chrany	Odkaz na literaturu
Stav zachování památky, příp. návrhy opatření 2014 - Podstavec je machanicky poškozen a je silně poškozen degradací kamene. Kříž je zasažen korozí, je zlomený a je vychýlen ze svislé osy směrem dozadu. *	Odkaz na fotodokumentaci digitální fotografie 001 - 016 ze dne 24. 7. 2014, autor: Mgr. Antonín Kadlec, NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem (uloženo také v MIS)
Dřívější a současný způsob využití, stavební vývoj Drobná sakrální památka v krajině. *	Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci Okótovaná fotografie, autor: Bc. Michal Trněný, FF UJEP v Ústí nad Labem, zpracováno: 2015, stav ke dni 24. 7. 2014. Grafické vyhodnocení poškození, autor: Mgr. Eva Altová, NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem, zpracováno: 2015, stav ke dni 24. 7. 2014.
Movité památky (čísla rejstříku)	Evidenční list zpracoval 25.7.2014 Bc. Michal Trněný
Poznámky výstup vznikl v rámci projektu NAKI: DF12P01OVV009, s názvem „Dokumentace, digitalizace a prezentace ohroženého kulturního dědictví v příhraniční oblasti severozápadních Čech“	Přehled doplňkových listů

Doplňkový list - č. 2a

Drobné památky

Část obce Moravany	Obec Řehlovice	Okres Ústí nad Labem	Název (označení) památky kříž	Číslo rejstříku ústř. seznamu 42728/5-166
------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------------------------	---



pohled od JZ



čelní pohled



pravý boční pohled



zadní pohled



levý boční pohled



diagonální pohled

Doplňkový list - č. 2b

Drobné památky

Část obce Moravany	Obec Řehlovice	Okres Ústí nad Labem	Název (označení) památky kříž	Číslo rejstříku ústř. seznamu 42728/5-166
------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------------------------	---



kříž



kříž



detail podstavce



detail podstavce




detail podstavce



detail podstavce

Moravany u Dubic, okres Ústí nad Labem, kříž, čelní pohled, rozměry v milimetrech.



Moravany u Dubic, okres Ústí nad Labem, kříž, pravý boční pohled, rozměry v milimetrech.



Moravany u Dubic, okres Ústí nad Labem, Ústecký kraj, pp. 2291, kříž: poškození památky
Stav: červenec 2014; zpracoval: NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem, Mgr. Eva Altová

Legenda:

červené plochy: chybějící části, mechanická poškození;

žluté plochy: degradace, koroze materiálu

zelené plochy: vegetace, mikrovegetace


modré plochy: doplnění, tmely

červené čáry: trhliny, lasy

modré čáry: spáry


1. čelní pohled od jihozápadu

Statika památky: V ose.




2. pravý boční pohled od jihovýchodu

Statika památky: kovový kříž s hlavicí podstavce výrazně staticky narušen a vykloněn od svislé osy směrem dozadu, proti pádu zajištěn vzepřenou železnou tyčí (trubkou)



3. levý boční pohled od severozápadu

Statika památky: kovový kříž s hlavicí podstavce výrazně staticky narušen a vykloněn od svislé osy směrem dozadu, proti pádu zajištěn vzepřenou železnou tyčí (trubkou)



4. zadní pohled od severovýchodu

Statika památky: kovový kříž s hlavicí podstavce výrazně staticky narušen a vykloněn od svislé osy směrem k pozorovateli, proti pádu zajištěn vzepřenou železnou tyčí (trubkou)

