

Karta ohrožené památky		Drobné památky			
katastrální území Novosedlice číslo k.ú. 706876	Část obce Novosedlice	Obec Novosedlice	Okres Teplice	Kraj Ústecký	Číslo rejstříku ústř. seznamu 42447/5-2694
Název (označení) památky boží muka		Schválení zápisu/rozhodnutí o prohlášení prohlášeno rozhodnutím školské a kulturní komise ŠKK ONV 5. 11. 63 čj. 181/63		Součást	Ochranné pásmo
Umístění památky ve Hřbitovní ulici v Novosedlicích, a to při jihozápadní zdi hřbitova číslo popisné evid. orient.		Parcelní čísla p. p. č. 577/1 *		Vlastník viz doplňkový list 1. b	
Slohové a časové určení 1746		Autorské určení			Stavební (funkční) typ boží muka kód AU040
Identifikační foto		Popis			
		Novosedlice, boží muka Památka, tj. pískovcová boží muka, se nacházejí ve Hřbitovní ulici v Novosedlicích, a to při jihozápadní zdi hřbitova. Památka je tvořena podstavcem a sloupem. Památka je tvořena střednozrnným až hrubozrnným pískovcem. Památka pochází z roku 1746. Podstavec památky je tvořen soklem, dřikem a hlavici. Sokl podstavce je skryt v zemi. Dřík podstavce je z čelní strany ozdoben obdélným zrcadlem s nápisem. Hlavice podstavce je profilována žlábkovnicí. Na podstavci stojí sloup s oblounovou patkou a s entazí. Edice nápisu: GOTT ZU EHR / EN [-] AT DIES / STATUA AN [- - -] / [- -] TEN [- -] / ANDREAS KA / TNER ANS [-] / IS K [- - -] / ANNO 17 [- -] *			

Zdůvodnění památkové chrany	Odkaz na literaturu Literatura: Emanuel Poche a kol., Umělecké památky Čech 2, K-O, Praha 1978, s. 501.
Stav zachování památky, příp. návrhy opatření 2014 - Horní část božích muk chybí. Památka je poškozena degradací kamene. Památka je zadní stranou zazděna do hřbitovní zdi. *	Odkaz na fotodokumentaci digitální fotografie 001 - 007 ze dne 5. 8. 2014, autor: Mgr. Antonín Kadlec, NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem (uloženo také v MIS)
Dřívější a současný způsob využití, stavební vývoj Drobná sakrální památka v krajině. *	Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci Okótovaná fotografie, autor: Bc. Michal Trněný, FF UJEP v Ústí nad Labem, zpracováno: 2015, stav ke dni 5. 8. 2014. Grafické vyhodnocení poškození, autor: Mgr. Eva Altová, NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem, zpracováno: 2015, stav ke dni 5. 8. 2014.
Movité památky (čísla rejstříku)	Evidenční list zpracoval 6.8.2014 Bc. Michal Trněný
Poznámky výstup vznikl v rámci projektu NAKI: DF12P01OVV009, s názvem „Dokumentace, digitalizace a prezentace ohroženého kulturního dědictví v příhraniční oblasti severozápadních Čech“	Přehled doplňkových listů

Doplňkový list - č. 1b

Drobné památky

Část obce Novosedlice	Obec Novosedlice	Okres Teplice	Název (označení) památky boží muka	Číslo rejstříku ústř. seznamu 42447/5-2694
---------------------------------	---------------------	------------------	---------------------------------------	--

vlastníci:

Vlastník parcely: Ústecký kraj, Velká hradební 3118/48, Ústí nad Labem-centrum, 40001 Ústí nad Labem,
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260/13, Pozorka, 41703 Dubí

Doplňkový list - č. 2a

Drobné památky

Část obce Novosedlice	Obec Novosedlice	Okres Teplice	Název (označení) památky boží muka	Číslo rejstříku ústř. seznamu 42447/5-2694
---------------------------------	---------------------	------------------	---------------------------------------	--



pohled od Z



pohled od J



diagonální pohled



čelní pohled



diagonální pohled




detail podstavce

Doplňkový list - č. 2b


Drobné památky

Část obce Novosedlice	Obec Novosedlice	Okres Teplice	Název (označení) památky boží muka	Číslo rejstříku ústř. seznamu 42447/5-2694
---------------------------------	---------------------	------------------	---------------------------------------	--



detail sloupu

Novosedlice, okres Teplice, boží muka, čelní pohled, rozměry v milimetrech.



Novosedlice, okres Teplice, boží muka, diagonální pohled, rozměry v milimetrech.



Novosedlice, okres Teplice, Ústecký kraj, pp. 577/1, Boží muka, poškození památky

Stav: srpen 2014; zpracoval: NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem, Mgr. Eva Altová

Legenda:

červené plochy: chybějící části, mechanická poškození;

žluté plochy: degradace, koroze materiálu

zelené plochy: vegetace, mikrovegetace


modré plochy: doplnění, tmely

červené čáry: trhliny, lasy

modré čáry: spáry


1. čelní pohled od jihozápadu

Statika památky: V ose.



2. diagonální pohled od jihovýchodu

Statika památky: památka vykloněna od svislé osy směrem dopředu



3. diagonální pohled od severozápadu

Statika památky: památka vykloněna od svislé osy směrem dopředu

