

Karta ohrožené památky		Lidová architektura			
katastrální území Rovné pod Řípem číslo k.ú. 672149	Část obce Rovné	Obec Krabčice	Okres Litoměřice	Kraj Ústecký	Číslo rejstříku ústř. seznamu 11087/5-5708
Název (označení) památky usedlost Vladimírov č.p. 167		Schválení zápisu/rozhodnutí o prohlášení 19.12.1995		Součást	Ochranné pásmo
Umístění památky Venkovská usedlost stojící na samotě 1.5 km severovýchodním směrem od obce Kleneč. číslo popisné 167 evid. orient.		Parcelní čísla st. p. č. 100/1 *		Vlastník UGO, s.r.o., Na Zderaze 1946/5, Nové Město, 12000 Praha 2	
Slohové a časové určení Baroko		Autorské určení soch. výzdoba Fr. Bílek			Stavební (funkční) typ venkovská usedlost kód AA030
Identifikační foto		Popis Jedná se o patrovou budovu s jedním podzemním patrem a dvěma nadzemními patry, která má protáhlý obdélný půdorys. Budova leží u polní cesty mezi Klenčí a Rovnou. Budova se nachází na samotě v místě, které se nazývá Vladimírov. Jedná se o trojdílný dům. V 1. NP. je dispozice následující: světnice je dvojtraktová, ostatní části jsou jednotraktové (průjezd a stáje). 2. NP. je v současné době nepřístupné. Konstrukce zdiva je smíšená kameno-cihlová, v některých místech vyztužená betonem. V místech světnice je ostění okenních otvorů tvořeno prostým betonem, u ostatních okenních otvorů je orámování tvořeno cihlami. Korunní římsa je tvořena cihlami. 1. nadzemní podlaží - vnější část Západní průčelí má 6 okenních otvorů (3 do stáje, 3 do světnice, z nichž je jedno zvenčí zazděné), žádné dveřní otvory a 1 vjezd do průjezdu. V okenních otvorech jsou reliktové výplně. Okna nemají žádné orámování. Vjezd do průjezdu nemá žádné orámování. Na fasádě se nenachází žádná výzdoba. Severní průčelí má 1 dveř bez orámování. Na fasádě se nenachází žádná výzdoba. Východní průčelí má 8 okenních otvorů (6 do stáje, 2 do světnice), 2 dveřní otvory (1 do světnice, 1 do průjezdu) a 1 částečně zazděný otvor do průjezdu. V okenních otvorech jsou reliktové výplně, v okenních otvorech do stáje jsou zachovalé mříže. Okna ani dveře nemají žádné orámování. Vjezd do průjezdu nemá taktéž žádné orámování. Na fasádě se nenachází žádná výzdoba. 2. nadzemní podlaží - vnější část Západní průčelí má 6 okenních otvorů. V okenních otvorech jsou reliktové výplně. Okna nemají žádné orámování. Severní průčelí má 1 okenní otvor. Okno nemá žádné orámování. Východní průčelí má 4 okenní otvory, 1 dveřní otvory. Okenní otvory →			



Zdůvodnění památkové chrany Kulturní památka *	Odkaz na literaturu Literatura: Sedláček August, Místopisný slovník historický království českého, Praha 1998, s. 775, Katastr nemovitostí, pracoviště Litoměřice, knihovni vložka Rovné č.p. 111. SOA Litoměřice, Velkostatek Roudnice nad Labem, OS Roudnice n.L., Pozemková kniha Vesce, Rovné 1583-1782, inv. č. 234, PK Vesce, Rovné 181-1882, inv. č. 235. Soka Lovosice, OS Lovosice, archiv obce Rovné, parcelní protokol, inv. č. 13, ev. č. K13. Soka Lovosice, Berní správa Roudnice nad Labem, Dočasné osvobození od domovní daně, inv. č. 273, ev.č. fascikl 123., Rudolf Kužel, Vladimírov, Roudnické noviny, ročník 7, číslo 6, 2001. Operativní průzkumy a dokumentace: Ivan FUKSA, OPD Vladimírov, 2013.
Stav zachování památky, příp. návrhy opatření 2013 Objekt je v dlouhodobě opuštěný, nemá zachovalý krov a strop 1. NP je v některých místech propadlý.2. NP je pokryto sutí krovu. Zdi nevykazují statické poruchy. Hlavní fasáda, kde se nachází sochy a plastiky, je v havarijním stavu. *	Odkaz na fotodokumentaci Fotodokumentaci provedl Ivan Fuksa, 2013 (uloženo také v MIS).
Dřívější a současný způsob využití, stavební vývoj Objekt není využíván. *	Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci Plánová dokumentace: Ivan FUKSA, OPD Vladimírov/Rovná, 2013. Projektová dokumentace:
Movité památky (čísla rejstříku)	Evidenční list zpracoval 20.11.2013 Jan Horák
Poznámky koordináty WGS 84: 50°24'1.204"N, 14°16'1.311"E <i>výstup vznikl v rámci projektu NAKI: DF12P01OVV009, s názvem „Dokumentace, digitalizace a prezentace ohroženého kulturního dědictví v příhraniční oblasti severozápadních Čech“</i>	Přehled doplňkových listů

Doplňkový list - č. 1a

Lidová architektura

Část obce Rovné	Obec Krabčice	Okres Litoměřice	Název (označení) památky usedlost Vladimírov č.p. 167	Číslo rejstříku ústř. seznamu 11087/5-5708
---------------------------	------------------	---------------------	--	--

Pokračování popisu:

nemají žádné orámování. Dveře nemají žádné orámování. **Jižní průčelí - hlavní průčelí** Hlavní průčelí je spojené pro obě nadzemní patra. V přízemí je průčelí dvouosé, v patře čtyřosé. V prostoru 1. NP jsou 2 okenní otvory a v prostoru 2. NP jsou 4 okenní otvory. Po západní a východní straně jsou lizény provedené ve zdivu zakončené římsou, pod kterou jsou na obou dvou stranách reliktů kartuše s nápisem, který není v současné době čitelný. Pod kartuší je ozdobný pás na způsob balustrád. Kartuše je provedená v omítce. Římsa nad lizénami odděluje štít od 2. NP, v prostoru lizén je římsa vystouplá do prostoru a profilovaná. V ose průčelí se nachází lizéna, na které je pod začátkem štítu relikt erbu s nápisovým polem s nečitelným nápisem. Erb je proveden v omítce. Na západ i na východ od erbu je až po lizény bosáž ve tvaru lamel, bosáž začíná nad okenními otvory v prostoru 2. NP. V ose mezi erbem a východní lizénou se v 1. NP nachází jeden okenní otvor. V 2. NP se nachází dva okenní otvory. V ose mezi erbem a západní lizénou, se v 1. NP nachází jeden okenní otvor. V 2. NP se nachází dva okenní otvory. Okna v 1. NP mají zvenčí segmentový záklenek, z vnitřní strany má tvar čtyřúhelníku, což je typické pro secesní okenní otvory. V okenních otvorech jsou reliktů secesní výplně. Okenní otvory v 2. NP mají obdélníkový tvar a reliktů secesní výplně. Zdivo je provedené částečně z opuky. Okna jsou obezděné cihlami. Okna v 1. NP mají nad sebou betonový překlad. Štít má tvar pětiúhelníku. Ve středu se nachází pětiúhelníkové pole s jezdeckou plastikou. Hrana štítu je tvořena vystouplým profilovaným orámováním. Na západním a východním nároží stojí sochy, jejichž podstavec začíná v místě, kde končí 2. NP. Díky destrukci nelze určit, koho mají sochy znázorňovat. Před hlavním průčelím je v ose stavby kašna se soklem pro sochu.

1 podzemní podlaží 1. PP. pokrývá celý půdorys 1. NP. Vstupuje se do něj ze dvou místností 1. NP. Sklep má násypný otvor, který ústí u jižního průčelí, dále několik větracích otvorů, které ústí nad terénem po celém obvodu stavby.

1 nadzemní podlaží - vnitřní část

Místnost č. 1 - Jedná se o stáje, v místnosti se nachází 9 oken a 2 dveře (jedny vedou ven z budovy, druhé vedou do místnosti č. 2). U severní a jižní zdi se nacházejí koryta, další koryto se nachází uprostřed stáje. V podlaze se nachází několik odtokových kanálů, podlaha je proto vyspárována. Strop je podpírán čtyřmi sloupy. Sloupy jsou vždy v páru propojené vodorovnými překladky (od severní k jižní zdi). Skrz vodorovné překladky vede 7 příčných překladů (z toho 2, třetí a pátý překlad, vedou přes sloupy). Sloupy a překladky jsou z betonu, jejich úprava má imitovat dřevěné trámy.

Místnost č. 2. Jedná se o průjezd. Jižní vjezd je z části zazděn a jsou v něm udělány stejné dveře jako v celé budově, severní vjezd je zachován v celém profilu. Z místnosti č. 2 se dá vstoupit do místnosti č. 1, 3 a 4. Z průjezdu vede schodiště do 2. NP a do 1. PP. Nedaleko severního vstupu do průjezdu se nachází v podlaze studna. Strop je tvořen 4 betonovými překladky, jedná se o pokračování překladů z místnosti č. 1, a to překladů 2, 3, 5 a 6 (bráno od západu k východu).

Místnost č. 3. V této místnosti je zborcený strop, nachází se tu zhruba 50 – 100 cm sutě. Místnost č. 3 je napojená na místnost č. 2, mezi těmito dvěma místnostmi se nenachází žádná zeď. Na západní stěně jsou vidět dva otvory po topeništi.

Místnost č. 4. Tato místnost spojuje průjezd s obytnou částí. Z místnosti č. 4 se dá vstoupit do místnosti č. 2 a 5. Nachází se zde jedno okno, které je na západní zdi. Ve východní zdi je vchod do malé místnosti, která se nachází nad schodištěm do 1. PP, účel této místnosti je neznámý. Strop je tvořen dvěma příčnými betonovými překladky (od západní k východní zdi).

Místnost č. 5. Jedná se o místnost v obytné části budovy. Z místnosti č. 5 se dá vstoupit do místnosti č. 4 a 6. Příčka mezi touto místností a místností č. 6 je částečně ubourána. Nachází se zde jedno okno, které je na západní zdi. Ve východní zdi se v jižním rohu nachází komín, který je společný pro všechny obytné místnosti v 1. NP. Strop je tvořen betonovými překladky, které jsou opatřeny dřevěným podhledem.

Doplňkový list - č. 1c		Lidová architektura		
Část obce Rovné	Obec Krabčice	Okres Litoměřice	Název (označení) památky usedlost Vladimírov č.p. 167	Číslo rejstříku ústř. seznamu 11087/5-5708
<u>Místnost č. 6.</u> Jedná se o místnost v obytné části budovy. Z místnosti č. 5 lze vstoupit do místnosti č. 6. Nachází se zde dvě okna. První okno je na západní zdi, toto okno je z vnější části zaslepeno cihlovou zazdívkou. Zazdívka má stejnou omítku jako zbytek místnosti. Druhé okno se nachází v jižní zdi, jedná se o okno v hlavním průčelí. Toto okno má secesní tvar. Strop je tvořen betonovými překlady, které jsou opatřeny dřevěným podhledem. <u>Místnost č. 7.</u> Jedná se o místnost v obytné části objektu. Z místnosti č. 7 lze vstoupit do místnosti č. 8. Do místnosti se dá vstoupit pouze z východního exteriéru stavby, není propojená s místnostmi č. 3, 5 a 6 žádnými dveřmi. Pouze v severní stěně je zazděný dveřní otvor. Nachází se zde jedno okno a jedny dveře. Okno je na východní zdi, na jižní straně se nachází dveře, kterými se vstupuje do místnosti č. 8. Příčka mezi touto místností a místností č. 8 je částečně ubourána. Strop je tvořen betonovými překlady, které jsou opatřeny dřevěným podhledem. Pod oknem se nachází pískovcový žlab na vodu. <u>Místnost č. 8.</u> Jedná se o místnost v obytné části stavby. Z místnosti č. 8 se dá vstoupit do místnosti č. 7. Nachází se zde dvě okna. První okno je na východní zdi. Druhé okno se nachází v jižní zdi, jedná se o okno v hlavním průčelí, okno má secesní tvar. Strop je tvořen betonovými překlady, které jsou opatřeny dřevěným podhledem. 2 nadzemní podlaží - vnitřní část V době dokumentace se nebylo možné do 2. NP se dostat, proto nemohla proběhnout jeho dokumentace. Rovné pod Řípem (Rovný pod Řípem), osada Vladimírov přepis a interpretace citátů z průčelí <i>PhDr. Kamil Podroužek Ph.D.</i> <i>Poctivému hrozí jenom hlad, zloději zas jenom šibenice. Český dobytkař má trampot více, jemu hrozí hlad i šibenice.</i> Jedná se o parafrázi epigramu Karla Havlíčka Borovského z roku 1841: „Poctivému hrozí jenom hlad, zloději zas jenom šibenice. Český literát má trampot více, jemu hrozí hlad i šibenice.“ frekventováno v: TŮMA, Karel. Karel Havlíček Borovský : Nejslavnější publicista českého národa. Díl první. Kutná Hora : Karel Šolc, 1883. s. 34–42. <i>Kdo si myslí, že se učí, ten je vlasti chloubou; kdo si myslí, že dost umí, začíná být trouba.</i> Jedná se o epigram Karla Havlíčka Borovského Dobrá rada, od Friedricha Logau - německý epigramatik (1604-55); přeložil KHB za konfinace v Brixenu r.1853. <i>Boha Sílu hledej v dílu 58:15</i> <i>ve štítu: Přeskoč přelom nepodlézej.</i> <i>Aluze sokolského hesla: Přeskoč, přelez, přelom ale nepodlézej!</i>				

Doplňkový list - č. 1d

Lidová architektura

Část obce Rovné	Obec Krabčice	Okres Litoměřice	Název (označení) památky usedlost Vladimírov č.p. 167	Číslo rejstříku ústř. seznamu 11087/5-5708
---------------------------	------------------	---------------------	--	--

LÁSKA
K VLASTI
ROZPALUJE ŽÍLY

S UMĚNÍ A NAMÁHÁNÍ SILY
ROSTOU KRÁSY SVĚTA NÁDHERNÉHO

BYSTRÝ
DARY
DUCHA
ŠLECHETNÉHO

ZEM SE V RÁJE
LIDÉ V BOHY MĚNÍ

Z HOR I DOLIN
KYNE POŽEHNÁNÍ

Kronika obce Krabčice

Doplňkový list - č. 2a

Lidová architektura

Část obce Rovné	Obec Krabčice	Okres Litoměřice	Název (označení) památky usedlost Vladimírov č.p. 167	Číslo rejstříku ústř. seznamu 11087/5-5708
---------------------------	------------------	---------------------	--	--



01 Rovné, okres Litoměřice, Ústecký kraj, 5-5708 areál usedlosti č. p. 167 zv. Vladimírov, dům č. p. 167, pohled na východní průčelí.



02 Rovné, okres Litoměřice, Ústecký kraj, 5-5708 areál usedlosti č. p. 167 zv. Vladimírov, dům č. p. 167, pohled jižní průčelí.



03 Rovné, okres Litoměřice, Ústecký kraj, 5-5708 areál usedlosti č. p. 167 zv. Vladimírov, dům č. p. 167, jižní průčelí, východní kartuše.



04 Rovné, okres Litoměřice, Ústecký kraj, 5-5708 areál usedlosti č. p. 167 zv. Vladimírov, dům č. p. 167, jižní průčelí, západní kartuše.



05 Rovné, okres Litoměřice, Ústecký kraj, 5-5708 areál usedlosti č. p. 167 zv. Vladimírov, dům č. p. 167, jižní průčelí, štít.



06 Rovné, okres Litoměřice, Ústecký kraj, 5-5708 areál usedlosti č. p. 167 zv. Vladimírov, dům č. p. 167, jižní průčelí, východní secesní okno.

Doplňkový list - č. 2b

Lidová architektura

Část obce Rovné	Obec Krabčice	Okres Litoměřice	Název (označení) památky usedlost Vladimírov č.p. 167	Číslo rejstříku ústř. seznamu 11087/5-5708
---------------------------	------------------	---------------------	--	--



07 Rovné, okres Litoměřice, Ústecký kraj, 5-5708 areál usedlosti č. p. 167 zv. Vladimírov, dům č. p. 167, interiér. stáje, pohled od severu.



08 Rovné, okres Litoměřice, Ústecký kraj, 5-5708 areál usedlosti č. p. 167 zv. Vladimírov, dům č. p. 167, interiér. průjezd, pohled na schody do 2.NP, 1.PP a chodba do obytných



09 Rovné, okres Litoměřice, Ústecký kraj, 5-5708 areál usedlosti č. p. 167 zv. Vladimírov, dům č. p. 167, interiér. západní obytné místnosti.



10 Rovné, okres Litoměřice, Ústecký kraj, 5-5708 areál usedlosti č. p. 167 zv. Vladimírov, dům č. p. 167, interiér. Západní obytné místnosti. Strop.




11 Rovné, okres Litoměřice, Ústecký kraj, 5-5708 areál usedlosti č. p. 167 zv. Vladimírov, dům č. p. 167, interiér. Východní obytné místnosti.



12 Rovné, okres Litoměřice, Ústecký kraj, 5-5708 areál usedlosti č. p. 167 zv. Vladimírov, dům č. p. 167, interiér. východní obytné místnosti. Koryto u východní zdi.

Rovné-Vladimír č. p.167
Půdorys 1NP
Měřil: Ivan Fuksa 9.2013
Kreslil: Ivan Fuksa 9.2013

0 1 2 3 4 5m




Rovné-Vladimír č. p.167
Půdorys 1NP - vyhodnocení
Měřil: Ivan Fuksa 9.2013
Kreslil: Ivan Fuksa 9.2013

0 1 2 3 4 5m




odtokové kanály

násypný otvor do 1.PP



Rovné-Vladimír č. p.167
Půdorys 1NP - fotopohledy
Měřil: Ivan Fuksa 9.2013
Kreslil: Ivan Fuksa 9.2013

0 1 2 3 4 5m





1

2

3
4

Rovné-Vladimír č. p.167
Vyznačení snímků fotoplánu průčelí
Měřil: Ivan Fuksa 9.2013
Kreslil: Ivan Fuksa 9.2013



<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>
celkový stav	statika exteriér	objekt - celek		zachované pouze obvodové
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>	
		pouze obvodové zdivo,		
<u>příčiny stavu</u>			<u>poznámka</u>	
	zanedbaná údržba			

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>
celkový stav	vlhkost exteriér	objekt - celek		zachované pouze obvodové
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>	
<u>příčiny stavu</u>			<u>poznámka</u>	

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>
exteriér	dveře	přízemí		typ dveřní otvor bez výplně
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>	počet 2
<u>příčiny stavu</u>			<u>poznámka</u>	

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>
exteriér	okna	1.NP	dřevo	typ 2 obdélný okenní otvor dělený
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>	počet 16
		pouze rámy bez křídel		povrchová úprava fragmenty bílého nátěru
<u>příčiny stavu</u>			<u>poznámka</u>	křídlo bez křídel
	zanedbaná údržba			

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterie	okna	přízemí	dřevo	typ 1	otvor se segmentovým
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>	počet	2
		pouze rámy bez křídel		povrchová úprava	fragmenty bílého nátěru
<u>příčiny stavu</u>			<u>poznámka</u>	křídlo	bez křídel
<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterie	okna	přízemí	dřevo	typ 3	čtvercový okenní otvor do chlěva
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>	počet	9
		havarijní		rám	jednoduchý rám bez dělení a
<u>příčiny stavu</u>			<u>poznámka</u>	povrchová úprava	bez
zanedbaná údržba					
<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterie	střechy	objekt - celek			zříčená střecha
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
<u>příčiny stavu</u>			<u>poznámka</u>		
<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterie	zdivo/fasády	objekt - celek	vápenná omítka	zdivo	opukové lomové zdivo s patrným
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>	omítky	fragmenty vápenné omátky
<u>příčiny stavu</u>			<u>poznámka</u>		

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
interier	podlahy	přízemí	beton	typ	betonová podlaha chlěva
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>			

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
interier	stropy	přízemí	beton železový	skladba	trámový ŽB strop
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>			

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
interier	stropy	přízemí	dřevo	skladba	trámový dřevěný strop s
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>			
zanedbání údržby					

autor záznamu

Skalický

datum záznamu

8.4.2015

aktualizátor

Skalický

datum aktualizace

8.4.2015