

Karta ohrožené památky		Lidová architektura			
katastrální území Libědice číslo k.ú. 681903	Část obce Čejkovice	Obec Libědice	Okres Chomutov	Kraj Ústecký	Číslo rejstříku ústř. seznamu 16283/5-610
Název (označení) památky venkovská usedlost - stodola		Schválení zápisu/rozhodnutí o prohlášení ŠKK ONV Chomutov 11. 12. 63		Součást	Ochranné pásmo
Umístění památky západní od návsi číslo popisné 20 evid. orient.		Parcelní čísla st. p. č. 532 *		Vlastník Martin Sláma, V Zahradách 4600, 43003 Chomutov	
Slohové a časové určení polovina 19. století		Autorské určení neznámé			Stavební (funkční) typ venkovská usedlost kód AA030
Identifikační foto		Popis			
		Objekt stodoly u č. p. 20 je přízemní objekt zastřešený polovalbovou střechou. Stodola se nachází v západní části areálu venkovské usedlosti. Celá usedlost je pak součástí západní fronty návsi. Východní průčelí protínají čtyři osy, přičemž druhá a čtvrtá osa zleva jsou osami dveří, třetí osa zleva je tvořena větracím otvorem a první osa zleva je tvořena okenním otvorem. Architektonické členění fasády je tvořeno pouze fabionovou korunní římsou. Střechu objekt protínají tři vikýře. Krajiní vikýře mají podobu volských ok, zatímco střední vikýř je tvořen zděným nakládacím otvorem se sedlovou střechou a bedněným štítem. Severní průčelí je z větší části zastavěno sousedním hospodářským objektem. Přesto je znatelný průběh fabionové korunní římsy, stejně jako jednoduše odskočená korunní římsa obíhající štít stodoly. Povrchově byla fasáda tvořena dvouvrstvou omítkou s hladkou povrchovou úpravou. Jižní průčelí je plně přistavěno k sousednímu hospodářskému objektu. Východní průčelí není přístupné. *			

Zdůvodnění památkové chrany Objekt č. p. 20 je typickým objektem vesnické zástavby jižní části Chomutovska, z hlediska památkové péče je podstatný zejména svými autentickými konstrukcemi, které jsou zachovány převážně v dobrém stavu. Pouze stodola je ve stavu havarijním po pádu části krovu. Stodola je jako součást celého areálu cenná nejen z hlediska svého urbanistického postavení, ale rovněž jako doklad o hospodářské situaci celého statku. *	Odkaz na literaturu Literatura: není Stavebně-historický průzkum: není Operativní průzkumy a dokumentace: není	
Stav zachování památky, příp. návrhy opatření Na objektu došlo k propadnutí větší části krovní konstrukce, destrukci dřevěného překladu dveří a poničení části omítek. Objekt je jinak zachován v autentické podobě. V nejkratší možné době je zapotřebí přistoupit k rekonstrukci krovní konstrukce a zastřešení objektu. *	Odkaz na fotodokumentaci Fotoarchiv NPÚ, ÚOP v Ústí nad Labem: negativ - 164817 - 2005 negativ - 164825 - 2005 Digitální foto aktuálního stavu: 2012 - 2015, Mgr. J. Zajíc (uloženo také v MIS)	
Dřívější a současný způsob využití, stavební vývoj Stodola sloužila k uskladnění polních plodin a píce, v současnosti je bez využití. *	Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci Plánová dokumentace: není Projektová dokumentace: není	
Movité památky (čísla rejstříku)	Evidenční list zpracoval 28.2.2015 Mgr. Jindřich Zajíc	
Poznámky výstup vznikl v rámci projektu NAKI: DF12P01OVV009, s názvem „Dokumentace, digitalizace a prezentace ohroženého kulturního dědictví v příhraniční oblasti severozápadních Čech“	Přehled doplňkových listů	

Doplňkový list - č. 4a

Lidová architektura

Část obce Čejkovice	Obec Libědice	Okres Chomutov	Název (označení) památky venkovská usedlost - stodola	Číslo rejstříku ústř. seznamu 16283/5-610
-------------------------------	------------------	-------------------	--	---



Čejkovice, okres Chomutov, Ústecký kraj
16283/5-610, č. p. 20 (stodola)
exteriér
východní průčelí průčelí, stav v roce 2015, pohled od výchdu

Doplňkový list - č. 4b

Lidová architektura

Část obce Čejkovice	Obec Libědice	Okres Chomutov	Název (označení) památky venkovská usedlost - stodola	Číslo rejstříku ústř. seznamu 16283/5-610
-------------------------------	------------------	-------------------	--	---



Čejkovice, okres Chomutov, Ústecký kraj
16283/5-610, č. p. 20 (stodola)
exteriér
severní průčelí, stav v roce 2015, pohled od severu

Doplňkový list - č. 3a

Lidová architektura

Část obce Čejkovice	Obec Libědice	Okres Chomutov	Název (označení) památky venkovská usedlost - stodola	Číslo rejstříku ústř. seznamu 16283/5-610
-------------------------------	------------------	-------------------	--	---



Čejkovice, okres Chomutov, Ústecký kraj
16283/5-610, č. p. 20 (stodola)
exteriér
východní průčelí, stav v roce 2015, pohled od východu



Čejkovice, okres Chomutov, Ústecký kraj
16283/5-610, č. p. 20 (stodola)
exteriér
východní průčelí, stav v roce 2015, pohled od východu

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterie	dveře	objekt - celek	dřevo, kov	počet	2
<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>	<u>povrchová úprava</u>	<u>bez povrcové úpravy</u>	
1. pol. 19. století	havarijní	z doby výstavby	materiál ostění	zděné z lomového kamena,	
<u>příčiny stavu</u>	<u>poznámka</u>		typ	dvoukřídlá vrata s menšími	
rozpad krovní koonstrukce, zanedbaná pravidelná údržba			křídlo	tvořené prkny na sraz	
			kování	dvoukřídlá varata jsou umístěná	

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterie	střechy	půda	dřevěný krov, pálená krytina	krytina	pálená režná střešní taška -
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>	klempířské prvky	nejsou užity
polovina 19. století s		havarijní	z doby výstavby	vikýře	zděný nakládací vikýř z plných
<u>příčiny stavu</u>			<u>poznámka</u>	vikýře	dvě volská oka
dlouhodobě neudržovaná					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterie	zdivo/fasády	objekt - celek	kámen, plná pálená cihla,	omítky	vápenné, na členění hladké, v
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>	nátěr	vápenný
pol. 19. století		opadané omítky, částečně	z doby výstavby	nátěr-barevnost	monochromní zemitý okr
<u>příčiny stavu</u>			<u>poznámka</u>	zdivo	kamenné s cihelnými korunami,
destrukce krovu, zanedbaná pravidelná údržba				konstrukce římsy	zděné z plných pálených cihel

<u>autor záznamu</u>	<u>datum záznamu</u>	<u>aktualizátor</u>	<u>datum aktualizace</u>
zajíc	28.2.2015	zajíc	22.4.2015