

NÁLEZOVÁ ZPRÁVA	č.18
Lokalita / Obec (část obce) Pozorka / Kladruby	Okres / Kraj Tachov / Plzeňský
Objekt klášter, areál - konvent	čp. (č. or., č. parc.), jiná lokalizace čp.1, st.p.č. 15/1
[Evidenční číslo kulturní památky v ÚSKP] 21710/4-1775	[Souřadnice] N / E
Zkoumaná část objektu / Prvek okenní křídlo uskladněné v S křídle konventu	
"Název" akce / NZ Dokumentace části výplně otvoru	
Zpracoval (autor, instituce) Stanislav Plešmíd, NPÚ ÚOP Plzeň	Datum akce / Datum vydání NZ 07.09.2012 / 10.11.2012
Označení NZ (ev. č. v archivu zpracovatele) PSURP 18/2012	Místo uložení originálu NZ Národní památkový ústav, ÚOP v Plzni, projektový archiv
Zadavatel OPD (osoba, instituce) -	Počet stran / Počet listů příloh 4 / 16
Charakteristika výsledků / Anotace Nálezová zpráva provedena v souvislosti s plněním úkolu Výzkum nemovitých památek v ČR, aktuální metodické otázky průzkumu a dokumentace, ohrožené druhy památek a jejich vybrané exempláře – dokumentace uměleckořemeslných prvků. Bylo zdokumentováno okenní křídlo pocházející pravděpodobně z období kol. pol. 18. stol. V rámci zhotovení NZ prověřovány metody a způsoby dokumentace uměleckořemeslných prvků.	

OBSAH

- 1. Úvod / s. 3**
- 2. Popis nálezů / s. 3**
- 3. Interpretace poznatků / s. 3**
- 4. Památkové hodnocení / s. 3**
- 5. Seznam příloh / s. 4**
- 6. Přílohy / s. 5-20**

1. Úvod

Okenní křídlo vytipováno na základě znalosti objektu.

Prvek byl zaměřen pomocí svinovacího a skládacího metru, posuvného měřítka, malého štukatérského hřebene, a provedena podrobná fotodokumentace včetně specifických detailů (kolmé snímky s měřítkem).

2. Popis nálezů

Vybudování nového konventu jehož projektantem byl snad Kilián Ignác Dientzenhofer, spadá do období kol. pol. 18. stol., do r. 1739 byla vystavěna dvě křídla, severní a jižní, a do konventu byli uvedeni mniši. Celek byl dokončen do r. 1770. Nový konvent je čtyřkřídlá dvoupatrová budova výrazně upravovaná v druhé pol. 19. stol. Stavba se dochovala ve značně zdevastovaném a schátralém stavu, od 70. l. 20. stol. probíhají postupné opravy, nejvíce pak po r. 1989. V současné době jsou všechny osazené výplně okenních otvorů repliky. V severním křídle složeno několik původních (a i mladších) okenních křídel. V rámci této NZ bylo zdokumentováno jedno barokní okenní křídlo.

Jedná se o dřevěné na výšku obdélné křídlo se zasklením do olověných lišt a s největší pravděpodobností bylo součástí čtyřkřídlého jednoduchého okna s rámem pevného křížového dělení. Na interiérové straně jsou vidět rohovníkové závěsy a rohovníky (pravý spodní chybí). Konce kování zaoblené a zdobené tvarováním. Ve středu pravého svislého vlysu (na čelní str.) pevné kované držátko kruhového tvaru na svislé podložce, jejíž konce jsou stejně tvarované jako u rohovníků. Spodní vodorovný vlys má na horní str. (před zasklením) žlábek pro sbírání rosné vody stékající po zasklení, odvod rosné vody zajištěn šikmo provrtanými otvory na venkovní str. vlysu. Na exteriérové str. okna vidět zahnutý konec hřebu pevného středového držátka. Spodní str. vlysu má předstupující okapničku lichoběžníkového průřezu fixovanou na stranách dřevěnými kolíčky. Zasklení zapuštěné do drážek ve vlysu tvořeno šestihrannými sklíčky (tl. 1 mm) spojenými olověnými lištami profilu písmene „H“. Takto zasklená plocha okenního křídla byla ještě vyztužena pomocí kovaných nosníků (4 x 9 mm) se zaoblenými konci přichycenými k vlysum kovaným hřebem. Na vnější straně jeden svislý nosíček v ose a na vnitřní straně dva vodorovné nosíčky. Šestiúhelný rastr olověných lišt spojen s kovanými nosíčky pomocí olověných oček. Kování připevněna kovanými hřebi se zaoblenými hlavicemi. Nárožní truhlářské spoje jištěny dřevěnými kolíčky.

3. Interpretace poznatků

Podle celkové konstrukce křídla, průřezů vlysů, způsobu zasklení a detailů lze předpokládat, že prvek pochází z období kol. pol. 18. stol. Pravděpodobně se jedná o levé okenní křídlo (spodní či dolní) osazené původně v křížem děleném rámu jednoduchého barokního okna.

4. Památkové hodnocení

Pravděpodobně součást původního barokního okna konventu. Prvek vysoké umělecké – řemeslné kvality.

5. Seznam příloh

01 interiérová str. křídla

02 interiérová str. křídla, rohovníkový závěs

03 interiérová str. křídla, det. rohovníkového kování

04 interiérová str. křídla, det. středového pevného držátka

05 interiérová str. křídla, det. středového pevného držátka

06 interiérová str. křídla, det. tvarovaného zakončení kování

07 interiérová str. křídla, det. žlábků a otvorů pro odvod rosné vody

08 exteriérová str. křídla

09 exteriérová str. křídla, det. zakončení kovaného nosníčku

10 det. olověného očka spojujícího zasklení do olověných lišt a kovaný nosníček

11 kovaný nosníček

12 det. nárožního spoje, boční pohled

13 det. nárožního spoje, horní pohled

14 pohled na spodní boční str. křídla s okapničkou

15 výkresová dokumentace, pohledy 1:10, řezy 1:1

6. Přílohy

Přílohy v plném rozlišení jsou uloženy v archivu autora.

Příloha NZ	č. 01
Lokalita / Obec (část obce) Pozorka / Kladruby	Okres / Kraj Tachov / Plzeňský
Objekt klášter, areál – konvent čp. 1	čp. (č. or., č. parc.), jiná lokalizace čp.1, st.p.č. 15/1
Zkoumaná část objektu / Prvek okenní křídlo uskladněné v S křídle konventu	
Zpracoval (autor, instituce) Stanislav Plešmíd, NPÚ ÚOP Plzeň	č. orig. v archivu zprac. PSURP 18/2012
Popis přílohy (možno uvést podrobný komentář) 01 interiérová str. křídla	
Použitý podklad (autor, datace) Stanislav Plešmíd 07.09.2012	
Metoda dokumentace / ° přesnosti DG foto	Datum akce / Datum zpracování listu 07.09.2012 / 30.10.2012



Příloha NZ	č. 02
Lokalita / Obec (část obce) Pozorka / Kladruby	Okres / Kraj Tachov / Plzeňský
Objekt klášter, areál – konvent čp. 1	čp. (č. or., č. parc.), jiná lokalizace čp.1, st.p.č. 15/1
Zkoumaná část objektu / Prvek okenní křídlo uskladněné v S křídle konventu	
Zpracoval (autor, instituce) Stanislav Plešmíd, NPÚ ÚOP Plzeň	č. orig. v archivu zprac. PSURP 18/2012
Popis přílohy (možno uvést podrobný komentář) 02 interiérová str. křídla, rohovníkový závěs	
Použitý podklad (autor, datace) Stanislav Plešmíd 07.09.2012	
Metoda dokumentace / ° přesnosti DG foto	Datum akce / Datum zpracování listu 07.09.2012 / 30.10.2012



Příloha NZ	č. 03
Lokalita / Obec (část obce) Pozorka / Kladruby	Okres / Kraj Tachov / Plzeňský
Objekt klášter, areál – konvent čp. 1	čp. (č. or., č. parc.), jiná lokalizace čp.1, st.p.č. 15/1
Zkoumaná část objektu / Prvek okenní křídlo uskladněné v S křídle konventu	
Zpracoval (autor, instituce) Stanislav Plešmíd, NPÚ ÚOP Plzeň	č. orig. v archivu zprac. PSURP 18/2012
Popis přílohy (možno uvést podrobný komentář) 03 interiérová str. křídla, det. rohovníkového kování	
Použitý podklad (autor, datace) Stanislav Plešmíd 07.09.2012	
Metoda dokumentace / ° přesnosti DG foto	Datum akce / Datum zpracování listu 07.09.2012 / 30.10.2012



Příloha NZ	č. 04
Lokalita / Obec (část obce) Pozorka / Kladruby	Okres / Kraj Tachov / Plzeňský
Objekt klášter, areál – konvent čp. 1	čp. (č. or., č. parc.), jiná lokalizace čp.1, st.p.č. 15/1
Zkoumaná část objektu / Prvek okenní křídlo uskladněné v S křídle konventu	
Zpracoval (autor, instituce) Stanislav Plešmíd, NPÚ ÚOP Plzeň	č. orig. v archivu zprac. PSURP 18/2012
Popis přílohy (možno uvést podrobný komentář) 04 interiérová str. křídla, det. středového pevného držátka	
Použitý podklad (autor, datace) Stanislav Plešmíd 07.09.2012	
Metoda dokumentace / ° přesnosti DG foto	Datum akce / Datum zpracování listu 07.09.2012 / 30.10.2012



Příloha NZ	č. 05
Lokalita / Obec (část obce) Pozorka / Kladruby	Okres / Kraj Tachov / Plzeňský
Objekt klášter, areál – konvent čp. 1	čp. (č. or., č. parc.), jiná lokalizace čp.1, st.p.č. 15/1
Zkoumaná část objektu / Prvek okenní křídlo uskladněné v S křídle konventu	
Zpracoval (autor, instituce) Stanislav Plešmíd, NPÚ ÚOP Plzeň	č. orig. v archivu zprac. PSURP 18/2012
Popis přílohy (možno uvést podrobný komentář) 05 interiérová str. křídla, det. středového pevného držátka	
Použitý podklad (autor, datace) Stanislav Plešmíd 07.09.2012	
Metoda dokumentace / ° přesnosti DG foto	Datum akce / Datum zpracování listu 07.09.2012 / 30.10.2012



Příloha NZ	č. 06
Lokalita / Obec (část obce) Pozorka / Kladruby	Okres / Kraj Tachov / Plzeňský
Objekt klášter, areál – konvent čp. 1	čp. (č. or., č. parc.), jiná lokalizace čp.1, st.p.č. 15/1
Zkoumaná část objektu / Prvek okenní křídlo uskladněné v S křídle konventu	
Zpracoval (autor, instituce) Stanislav Plešmíd, NPÚ ÚOP Plzeň	č. orig. v archivu zprac. PSURP 18/2012
Popis přílohy (možno uvést podrobný komentář) 06 interiérová str. křídla, det. tvarovaného zakončení kování	
Použitý podklad (autor, datace) Stanislav Plešmíd 07.09.2012	
Metoda dokumentace / ° přesnosti DG foto	Datum akce / Datum zpracování listu 07.09.2012 / 30.10.2012



Příloha NZ	č. 07
Lokalita / Obec (část obce) Pozorka / Kladruby	Okres / Kraj Tachov / Plzeňský
Objekt klášter, areál – konvent čp. 1	čp. (č. or., č. parc.), jiná lokalizace čp.1, st.p.č. 15/1
Zkoumaná část objektu / Prvek okenní křídlo uskladněné v S křídle konventu	
Zpracoval (autor, instituce) Stanislav Plešmíd, NPÚ ÚOP Plzeň	č. orig. v archivu zprac. PSURP 18/2012
Popis přílohy (možno uvést podrobný komentář) 07 interiérová str. křídla, det. žlábků a otvorů pro odvod rosné vody	
Použitý podklad (autor, datace) Stanislav Plešmíd 07.09.2012	
Metoda dokumentace / ° přesnosti DG foto	Datum akce / Datum zpracování listu 07.09.2012 / 30.10.2012



Příloha NZ	č. 08
Lokalita / Obec (část obce) Pozorka / Kladruby	Okres / Kraj Tachov / Plzeňský
Objekt klášter, areál – konvent čp. 1	čp. (č. or., č. parc.), jiná lokalizace čp.1, st.p.č. 15/1
Zkoumaná část objektu / Prvek okenní křídlo uskladněné v S křídle konventu	
Zpracoval (autor, instituce) Stanislav Plešmíd, NPÚ ÚOP Plzeň	č. orig. v archivu zprac. PSURP 18/2012
Popis přílohy (možno uvést podrobný komentář) 08 exteriérová str. křídla	
Použitý podklad (autor, datace) Stanislav Plešmíd 07.09.2012	
Metoda dokumentace / ° přesnosti DG foto	Datum akce / Datum zpracování listu 07.09.2012 / 30.10.2012



Příloha NZ	č. 09
Lokalita / Obec (část obce) Pozorka / Kladruby	Okres / Kraj Tachov / Plzeňský
Objekt klášter, areál – konvent čp. 1	čp. (č. or., č. parc.), jiná lokalizace čp.1, st.p.č. 15/1
Zkoumaná část objektu / Prvek okenní křídlo uskladněné v S křídle konventu	
Zpracoval (autor, instituce) Stanislav Plešmíd, NPÚ ÚOP Plzeň	č. orig. v archivu zprac. PSURP 18/2012
Popis přílohy (možno uvést podrobný komentář) 09 exteriérová str. křídla, det. zakončení kovaného nosníčku	
Použitý podklad (autor, datace) Stanislav Plešmíd 07.09.2012	
Metoda dokumentace / ° přesnosti DG foto	Datum akce / Datum zpracování listu 07.09.2012 / 30.10.2012



Příloha NZ	č. 10
Lokalita / Obec (část obce) Pozorka / Kladruby	Okres / Kraj Tachov / Plzeňský
Objekt klášter, areál – konvent čp. 1	čp. (č. or., č. parc.), jiná lokalizace čp.1, st.p.č. 15/1
Zkoumaná část objektu / Prvek okenní křídlo uskladněné v S křídle konventu	
Zpracoval (autor, instituce) Stanislav Plešmíd, NPÚ ÚOP Plzeň	č. orig. v archivu zprac. PSURP 18/2012
Popis přílohy (možno uvést podrobný komentář) 10 det. olověného oka spojovacího zasklení do olověných lišt a kovaný nosníček	
Použitý podklad (autor, datace) Stanislav Plešmíd 07.09.2012	
Metoda dokumentace / ° přesnosti DG foto	Datum akce / Datum zpracování listu 07.09.2012 / 30.10.2012



Příloha NZ	č. 11
Lokalita / Obec (část obce) Pozorka / Kladruby	Okres / Kraj Tachov / Plzeňský
Objekt klášter, areál – konvent čp. 1	čp. (č. or., č. parc.), jiná lokalizace čp.1, st.p.č. 15/1
Zkoumaná část objektu / Prvek okenní křídlo uskladněné v S křídle konventu	
Zpracoval (autor, instituce) Stanislav Plešmíd, NPÚ ÚOP Plzeň	č. orig. v archivu zprac. PSURP 18/2012
Popis přílohy (možno uvést podrobný komentář) 11 kovaný nosíček	
Použitý podklad (autor, datace) Stanislav Plešmíd 07.09.2012	
Metoda dokumentace / ° přesnosti DG foto	Datum akce / Datum zpracování listu 07.09.2012 / 30.10.2012



Příloha NZ	č. 12
Lokalita / Obec (část obce) Pozorka / Kladruby	Okres / Kraj Tachov / Plzeňský
Objekt klášter, areál – konvent čp. 1	čp. (č. or., č. parc.), jiná lokalizace čp.1, st.p.č. 15/1
Zkoumaná část objektu / Prvek okenní křídlo uskladněné v S křídle konventu	
Zpracoval (autor, instituce) Stanislav Plešmíd, NPÚ ÚOP Plzeň	č. orig. v archivu zprac. PSURP 18/2012
Popis přílohy (možno uvést podrobný komentář) 12 det. nárožního spoje, boční pohled	
Použitý podklad (autor, datace) Stanislav Plešmíd 07.09.2012	
Metoda dokumentace / ° přesnosti DG foto	Datum akce / Datum zpracování listu 07.09.2012 / 30.10.2012






Příloha NZ	č. 13
Lokalita / Obec (část obce) Pozorka / Kladruby	Okres / Kraj Tachov / Plzeňský
Objekt klášter, areál – konvent čp. 1	čp. (č. or., č. parc.), jiná lokalizace čp.1, st.p.č. 15/1
Zkoumaná část objektu / Prvek okenní křídlo uskladněné v S křídle konventu	
Zpracoval (autor, instituce) Stanislav Plešmíd, NPÚ ÚOP Plzeň	č. orig. v archivu zprac. PSURP 18/2012
Popis přílohy (možno uvést podrobný komentář) 13 det. nárožního spoje, horní pohled	
Použitý podklad (autor, datace) Stanislav Plešmíd 07.09.2012	
Metoda dokumentace / ° přesnosti DG foto	Datum akce / Datum zpracování listu 07.09.2012 / 30.10.2012



Příloha NZ	č. 14
Lokalita / Obec (část obce) Pozorka / Kladruby	Okres / Kraj Tachov / Plzeňský
Objekt klášter, areál – konvent čp. 1	čp. (č. or., č. parc.), jiná lokalizace čp.1, st.p.č. 15/1
Zkoumaná část objektu / Prvek okenní křídlo uskladněné v S křídle konventu	
Zpracoval (autor, instituce) Stanislav Plešmíd, NPÚ ÚOP Plzeň	č. orig. v archivu zprac. PSURP 18/2012
Popis přílohy (možno uvést podrobný komentář) 14 pohled na spodní boční str. křídla s okapničkou	
Použitý podklad (autor, datace) Stanislav Plešmíd 07.09.2012	
Metoda dokumentace / ° přesnosti DG foto	Datum akce / Datum zpracování listu 07.09.2012 / 30.10.2012



Příloha NZ	č. 15
Lokalita / Obec (část obce) Pozorka / Kladruby	Okres / Kraj Tachov / Plzeňský
Objekt klášter, areál – konvent čp. 1	čp. (č. or., č. parc.), jiná lokalizace čp.1, st.p.č. 15/1
Zkoumaná část objektu / Prvek okenní křídlo uskládněné v S křídle konventu	
Zpracoval (autor, instituce) Stanislav Plešmíd, NPÚ ÚOP Plzeň	č. orig. v archivu zprac. PSURP 18/2012
Popis přílohy (možno uvést podrobný komentář) 15 výkresová dokumentace, pohledy 1:10, řezy 1:1	
Použitý podklad (autor, datace) Stanislav Plešmíd 10/2012	
Metoda dokumentace / ° přesnosti	Datum akce / Datum zpracování listu 07.09.2012 / 30.10.2012



A-A' 1:1

