

NÁLEZOVÁ ZPRÁVA	č.20
Lokalita / Obec (část obce) <b>Pozorka / Kladruby</b>	Okres / Kraj <b>Tachov / Plzeňský</b>
Objekt <b>klášter, areál - konvent</b>	čp. (č. or., č. parc.), jiná lokalizace <b>čp.1, st.p.č. 15/1</b>
[Evidenční číslo kulturní památky v ÚSKP] <b>21710/4-1775</b>	[Souřadnice] N / E
Zkoumaná část objektu / Prvek <b>okenní křídlo uskladněné v S křídle konventu</b>	
"Název" akce / NZ <b>Dokumentace části výplně otvoru</b>	
Zpracoval (autor, instituce) <b>Stanislav Plešmíd, NPÚ ÚOP Plzeň</b>	Datum akce / Datum vydání NZ <b>07.09.2012 / 10.11.2012</b>
Označení NZ (ev. č. v archivu zpracovatele) <b>PSURP 20/2012</b>	Místo uložení originálu NZ <b>Národní památkový ústav, ÚOP v Plzni, projektový archiv</b>
Zadavatel OPD (osoba, instituce) -	Počet stran / Počet listů příloh 4 / 13
<b>Charakteristika výsledků / Anotace</b> Nálezová zpráva provedena v souvislosti s plněním úkolu Výzkum nemovitých památek v ČR, aktuální metodické otázky průzkumu a dokumentace, ohrožené druhy památek a jejich vybrané exempláře – dokumentace uměleckořemeslných prvků. Bylo zdokumentováno okenní křídlo pocházející pravděpodobně z období kol. pol. 18. stol. V rámci zhotovení NZ prověřovány metody a způsoby dokumentace uměleckořemeslných prvků.	

## **OBSAH**

- 1. Úvod / s. 3**
- 2. Popis nálezů / s. 3**
- 3. Interpretace poznatků / s. 3**
- 4. Památkové hodnocení / s. 3**
- 5. Seznam příloh / s. 4**
- 6. Přílohy / s. 5-17**

## **1. Úvod**

Okenní křídlo vytipováno na základě znalosti objektu.

Prvek byl zaměřen pomocí svinovacího a skládacího metru, posuvného měřítka, malého štukatérského hřebene, a provedena podrobná fotodokumentace včetně specifických detailů (kolmé snímky s měřítkem).

## **2. Popis nálezů**

Vybudování nového konventu jehož projektantem byl snad Kilián Ignác Dientzenhofer, spadá do období kol. pol. 18. stol., do r. 1739 byla vystavěna dvě křídla, severní a jižní, a do konventu byli uvedeni mniši. Celek byl dokončen do r. 1770. Nový konvent je čtyřkřídla dvoupatrová budova výrazně upravovaná v druhé pol. 19. stol. Stavba se dochovala ve značně zdevastovaném a schátralém stavu, od 70. l. 20. stol. probíhají postupné opravy, nejvíce pak po r. 1989. V současné době jsou všechny osazené výplně okenních otvorů repliky. V severním křídle složeno několik původních (a i mladších) okenních křídel. V rámci této NZ bylo zdokumentováno jedno barokní okenní křídlo.

Jedná se o dřevěné (patrně dub) na výšku obdélné křídlo se zasklením do olověných lišt. S největší pravděpodobností bylo součástí čtyřkřídleho jednoduchého okna s rámem pevného křížového dělení. Na interiérové straně jsou vidět rohovníkové závěsy (na pravém svislém vlysu) a rohovníky. Konce kování zaoblené a zdobené palmetovým tvarováním. Ve středu levého svislého vlysu (na čelní str.) pevné kované držátko kruhového tvaru na svislé podložce, jejíž konce jsou stejně tvarované jako u rohovníků. Spodní str. vlysu na exteriérové str. má předstupující okapničku lichoběžníkového průřezu fixovanou na stranách dřevěnými kolíčky (asi zároveň kolíčky nárožního spoje). Zasklení zapuštěné do drážek ve vlysu tvořeno šestihrannými sklíčky (tl. 1 mm) spojenými olověnými lištami profilu písmene „H“. Takto zasklená plocha okenního křídla byla ještě vyztužena pomocí kovaných nosníků (4 x 9 mm) se zaoblenými konci přichycenými k vlysum kovaným hřebem. Na vnější straně jeden svislý nosníček v ose a na vnitřní straně dva vodorovné nosníčky. Šestiúhelný rastr olověných lišt spojen s kovanými nosníčky pomocí olověných oček. Kování připevněna kovanými hřebi se zaoblenými hlavicemi. Nárožní truhlářské spoje jištěny dřevěnými kolíčky.

## **3. Interpretace poznatků**

Podle celkové konstrukce křídla, průřezů vlysů a způsobu zasklení lze předpokládat, že prvek pochází z období kol. pol. 18. stol. Pravděpodobně se jedná o pravé okenní křídlo (spodní či dolní) osazené původně v křížem děleném rámu jednoduchého barokního okna.

## **4. Památkové hodnocení**

Pravděpodobně součást původního barokního okna konventu. Prvek vysoké umělecko – řemeslné kvality.

## **5. Seznam příloh**

- 01 interiérová str. křídla
- 02 interiérová str. křídla, rohovníkový závěs
- 03 interiérová str. křídla, rohovníkové kování
- 04 interiérová str. křídla, det. středového pevného držátka
- 05 interiérová str. křídla, det. středového pevného držátka
- 06 interiérová str. křídla, det. zakončení kovaného nosníčku
- 07 interiérová str. křídla, det. olověného očka spojujícího zasklení do olověných lišt a kovaný nosíček
- 08 exteriérová str. křídla
- 09 exteriérová str. křídla, det. okapničky, čelní pohled
- 10 det. spodního nárožního spoje a okapnička, boční pohled
- 11 det. spodního nárožního spoje a okapnička, spodní pohled
- 12 výkresová dokumentace, pohledy 1:10, řezy 1:1

## **6. Přílohy**

Přílohy v plném rozlišení jsou uloženy v archivu autora.

Příloha NZ	č. 01
Lokalita / Obec (část obce) <b>Pozorka / Kladruby</b>	Okres / Kraj <b>Tachov / Plzeňský</b>
Objekt <b>klášter, areál – konvent čp. 1</b>	čp. (č. or., č. parc.), jiná lokalizace <b>čp.1, st.p.č. 15/1</b>
Zkoumaná část objektu / Prvek <b>okenní křídlo uskladněné v S křídle konventu</b>	
Zpracoval (autor, instituce) <b>Stanislav Plešmíd, NPÚ ÚOP Plzeň</b>	č. orig. v archivu zprac. <b>PSURP 20/2012</b>
Popis přílohy (možno uvést podrobný komentář) <b>01 interiérová str. křídla</b>	
Použitý podklad (autor, datace) <b>Stanislav Plešmíd 07.09.2012</b>	
Metoda dokumentace / ° přesnosti <b>DG foto</b>	Datum akce / Datum zpracování listu <b>07.09.2012 / 30.10.2012</b>



Příloha NZ	č. 02
Lokalita / Obec (část obce) <b>Pozorka / Kladruby</b>	Okres / Kraj <b>Tachov / Plzeňský</b>
Objekt <b>klášter, areál – konvent čp. 1</b>	čp. (č. or., č. parc.), jiná lokalizace <b>čp.1, st.p.č. 15/1</b>
Zkoumaná část objektu / Prvek <b>okenní křídlo uskládné v S křídle konventu</b>	
Zpracoval (autor, instituce) <b>Stanislav Plešmíd, NPÚ ÚOP Plzeň</b>	č. orig. v archivu zprac. <b>PSURP 20/2012</b>
Popis přílohy (možno uvést podrobný komentář) <b>02 interiérová str. křídla, rohovníkový závěs</b>	
Použitý podklad (autor, datace) <b>Stanislav Plešmíd 07.09.2012</b>	
Metoda dokumentace / ° přesnosti <b>DG foto</b>	Datum akce / Datum zpracování listu <b>07.09.2012 / 30.10.2012</b>



Příloha NZ	č. 03
Lokalita / Obec (část obce) <b>Pozorka / Kladruby</b>	Okres / Kraj <b>Tachov / Plzeňský</b>
Objekt <b>klášter, areál – konvent čp. 1</b>	čp. (č. or., č. parc.), jiná lokalizace <b>čp.1, st.p.č. 15/1</b>
Zkoumaná část objektu / Prvek <b>okenní křídlo uskladněné v S křídle konventu</b>	
Zpracoval (autor, instituce) <b>Stanislav Plešmíd, NPÚ ÚOP Plzeň</b>	č. orig. v archivu zprac. <b>PSURP 20/2012</b>
Popis přílohy (možno uvést podrobný komentář) <b>03 interiérová str. křídla, rohovníkové kování</b>	
Použitý podklad (autor, datace) <b>Stanislav Plešmíd 07.09.2012</b>	
Metoda dokumentace / ° přesnosti <b>DG foto</b>	Datum akce / Datum zpracování listu <b>07.09.2012 / 30.10.2012</b>



Příloha NZ	č. 04
Lokalita / Obec (část obce) <b>Pozorka / Kladruby</b>	Okres / Kraj <b>Tachov / Plzeňský</b>
Objekt <b>klášter, areál – konvent čp. 1</b>	čp. (č. or., č. parc.), jiná lokalizace <b>čp.1, st.p.č. 15/1</b>
Zkoumaná část objektu / Prvek <b>okenní křídlo uskladněné v S křídle konventu</b>	
Zpracoval (autor, instituce) <b>Stanislav Plešmíd, NPÚ ÚOP Plzeň</b>	č. orig. v archivu zprac. <b>PSURP 20/2012</b>
Popis přílohy (možno uvést podrobný komentář) <b>04 interiérová str. křídla, det. středového pevného držátka</b>	
Použitý podklad (autor, datace) <b>Stanislav Plešmíd 07.09.2012</b>	
Metoda dokumentace / ° přesnosti <b>DG foto</b>	Datum akce / Datum zpracování listu <b>07.09.2012 / 30.10.2012</b>



Příloha NZ	č. 05
Lokalita / Obec (část obce) <b>Pozorka / Kladruby</b>	Okres / Kraj <b>Tachov / Plzeňský</b>
Objekt <b>klášter, areál – konvent čp. 1</b>	čp. (č. or., č. parc.), jiná lokalizace <b>čp.1, st.p.č. 15/1</b>
Zkoumaná část objektu / Prvek <b>okenní křídlo uskladněné v S křídle konventu</b>	
Zpracoval (autor, instituce) <b>Stanislav Plešmíd, NPÚ ÚOP Plzeň</b>	č. orig. v archivu zprac. <b>PSURP 20/2012</b>
Popis přílohy (možno uvést podrobný komentář) <b>05 interiérová str. křídla, det. středověho pevného držátka</b>	
Použitý podklad (autor, datace) <b>Stanislav Plešmíd 07.09.2012</b>	
Metoda dokumentace / ° přesnosti <b>DG foto</b>	Datum akce / Datum zpracování listu <b>07.09.2012 / 30.10.2012</b>



Příloha NZ	č. 06
Lokalita / Obec (část obce) <b>Pozorka / Kladruby</b>	Okres / Kraj <b>Tachov / Plzeňský</b>
Objekt <b>klášter, areál – konvent čp. 1</b>	čp. (č. or., č. parc.), jiná lokalizace <b>čp.1, st.p.č. 15/1</b>
Zkoumaná část objektu / Prvek <b>okenní křídlo uskladněné v S křídle konventu</b>	
Zpracoval (autor, instituce) <b>Stanislav Plešmíd, NPÚ ÚOP Plzeň</b>	č. orig. v archivu zprac. <b>PSURP 20/2012</b>
Popis přílohy (možno uvést podrobný komentář) <b>06 interiérová str. křídla, det. zakončení kovaného nosníčku</b>	
Použitý podklad (autor, datace) <b>Stanislav Plešmíd 07.09.2012</b>	
Metoda dokumentace / ° přesnosti <b>DG foto</b>	Datum akce / Datum zpracování listu <b>07.09.2012 / 30.10.2012</b>



Příloha NZ	č. 07
Lokalita / Obec (část obce) <b>Pozorka / Kladruby</b>	Okres / Kraj <b>Tachov / Plzeňský</b>
Objekt <b>klášter, areál – konvent čp. 1</b>	čp. (č. or., č. parc.), jiná lokalizace <b>čp.1, st.p.č. 15/1</b>
Zkoumaná část objektu / Prvek <b>okenní křídlo uskladněné v S křídle konventu</b>	
Zpracoval (autor, instituce) <b>Stanislav Plešmíd, NPÚ ÚOP Plzeň</b>	č. orig. v archivu zprac. <b>PSURP 20/2012</b>
Popis přílohy (možno uvést podrobný komentář) <b>07 interiérová str. křídla, det. olověného oka spojovacího zasklení do olověných lišt a kovaný nosníček</b>	
Použitý podklad (autor, datace) <b>Stanislav Plešmíd 07.09.2012</b>	
Metoda dokumentace / ° přesnosti <b>DG foto</b>	Datum akce / Datum zpracování listu <b>07.09.2012 / 30.10.2012</b>



Příloha NZ	č. 08
Lokalita / Obec (část obce) <b>Pozorka / Kladruby</b>	Okres / Kraj <b>Tachov / Plzeňský</b>
Objekt <b>klášter, areál – konvent čp. 1</b>	čp. (č. or., č. parc.), jiná lokalizace <b>čp.1, st.p.č. 15/1</b>
Zkoumaná část objektu / Prvek <b>okenní křídlo uskladněné v S křídle konventu</b>	
Zpracoval (autor, instituce) <b>Stanislav Plešmíd, NPÚ ÚOP Plzeň</b>	č. orig. v archivu zprac. <b>PSURP 20/2012</b>
Popis přílohy (možno uvést podrobný komentář) <b>08 exteriérová str. křídla</b>	
Použitý podklad (autor, datace) <b>Stanislav Plešmíd 07.09.2012</b>	
Metoda dokumentace / ° přesnosti <b>DG foto</b>	Datum akce / Datum zpracování listu <b>07.09.2012 / 30.10.2012</b>



Příloha NZ	č. 09
Lokalita / Obec (část obce) <b>Pozorka / Kladruby</b>	Okres / Kraj <b>Tachov / Plzeňský</b>
Objekt <b>klášter, areál – konvent čp. 1</b>	čp. (č. or., č. parc.), jiná lokalizace <b>čp.1, st.p.č. 15/1</b>
Zkoumaná část objektu / Prvek <b>okenní křídlo uskladněné v S křídle konventu</b>	
Zpracoval (autor, instituce) <b>Stanislav Plešmíd, NPÚ ÚOP Plzeň</b>	č. orig. v archivu zprac. <b>PSURP 20/2012</b>
Popis přílohy (možno uvést podrobný komentář) <b>09 exteriérová str. křídla, det. okapničky, čelní pohled</b>	
Použitý podklad (autor, datace) <b>Stanislav Plešmíd 07.09.2012</b>	
Metoda dokumentace / ° přesnosti <b>DG foto</b>	Datum akce / Datum zpracování listu <b>07.09.2012 / 30.10.2012</b>






Příloha NZ	č. 10
Lokalita / Obec (část obce) <b>Pozorka / Kladruby</b>	Okres / Kraj <b>Tachov / Plzeňský</b>
Objekt <b>klášter, areál – konvent čp. 1</b>	čp. (č. or., č. parc.), jiná lokalizace <b>čp.1, st.p.č. 15/1</b>
Zkoumaná část objektu / Prvek <b>okenní křídlo uskladněné v S křídle konventu</b>	
Zpracoval (autor, instituce) <b>Stanislav Plešmíd, NPÚ ÚOP Plzeň</b>	č. orig. v archivu zprac. <b>PSURP 20/2012</b>
Popis přílohy (možno uvést podrobný komentář) <b>10 det. spodního nárožního spoje a okapnička, boční pohled</b>	
Použitý podklad (autor, datace) <b>Stanislav Plešmíd 07.09.2012</b>	
Metoda dokumentace / ° přesnosti <b>DG foto</b>	Datum akce / Datum zpracování listu <b>07.09.2012 / 30.10.2012</b>




Příloha NZ	č. 11
Lokalita / Obec (část obce) <b>Pozorka / Kladruby</b>	Okres / Kraj <b>Tachov / Plzeňský</b>
Objekt <b>klášter, areál – konvent čp. 1</b>	čp. (č. or., č. parc.), jiná lokalizace <b>čp.1, st.p.č. 15/1</b>
Zkoumaná část objektu / Prvek <b>okenní křídlo uskladněné v S křídle konventu</b>	
Zpracoval (autor, instituce) <b>Stanislav Plešmíd, NPÚ ÚOP Plzeň</b>	č. orig. v archivu zprac. <b>PSURP 20/2012</b>
Popis přílohy (možno uvést podrobný komentář) <b>11 det. spodního nárožního spoje a okapnička, spodní pohled</b>	
Použitý podklad (autor, datace) <b>Stanislav Plešmíd 07.09.2012</b>	
Metoda dokumentace / ° přesnosti <b>DG foto</b>	Datum akce / Datum zpracování listu <b>07.09.2012 / 30.10.2012</b>





Příloha NZ	č. 12
Lokalita / Obec (část obce) <b>Pozorka / Kladruby</b>	Okres / Kraj <b>Tachov / Plzeňský</b>
Objekt <b>klášter, areál – konvent čp. 1</b>	čp. (č. or., č. parc.), jiná lokalizace <b>čp.1, st.p.č. 15/1</b>
Zkoumaná část objektu / Prvek <b>okenní křídlo uskladněné v S křídle konventu</b>	
Zpracoval (autor, instituce) <b>Stanislav Plešmíd, NPÚ ÚOP Plzeň</b>	č. orig. v archivu zprac. <b>PSURP 20/2012</b>
Popis přílohy (možno uvést podrobný komentář) <b>12 výkresová dokumentace, pohledy 1:10, řezy 1:1</b>	
Použitý podklad (autor, datace) <b>Stanislav Plešmíd 10/2012</b>	
Metoda dokumentace / ° přesnosti	Datum akce / Datum zpracování listu <b>07.09.2012 / 30.10.2012</b>



A-A 1:1



5cm



B-B' 1:1

