

1. Obec: Dřívý Osada.	2. Okres: Domažlice	Hodnota III.	Zachování	Využití
------------------------------------	-------------------------------	------------------------	-----------	---------

III.


EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj:

Západočeský

4. Poř. číslo:

2057



5. Název (označení) památky:

Chalupa

7. Ochranné pásmo:

6. Blížší označení umístění památky:

48

čtvrť:

čp.

při cestě vpravo nad silnicí směr
ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.:
Výhledy ve směru při lese /u "Pencizimera"/

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

~~Barbora Kunešová~~
Martin Kuneš (viz rubr. 20)

lou ?

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):
V zahradě stojí malá chalupa o 2x6 osách, roubená v kořichu, zčásti zděná, s bedněnou připojenou stodolkou, střecha polovalbová, kryta eternitem. Přední polovina jako zvýšené přízemí nad sklípken, přístupným obdélnými výplňovými dveřmi při levém rohu štítového průčelí a s větracím otvorem v pravé polovině /sklípek tvoří dvě souběžné, kolmo k průčelí valeně klenuté místnosti z omítaného lomového kamene - v pravé místnosti klenba mírně stlačená - spojené navzájem nízkým kamenným obdélným portálkem. Nad předstupující suterénovou částí hladké bílé průčelí se dvěma dvoukřídlými šestitabulkovými okny v lici a štít s podobným okénkem a 2 čtyřlístými postranními otvory. Pravá boční strana má v podezdívce větrací otvor do sklípka, od nároží vpravo část stěny přízemí v kořichu, mírný výstup nad pec v černé kuchyni, dále roubenou část s 1 oknem a svislé prkenné bednění stodolky. Zadní štít /s dveřmi do podkrovní/ i stěna stodolky ze svislých prken, vstupní strana - od leva: u rohu ke stodolce přistavěn nízký kamenný chlévek a nad ním až podstřeší bedněný kurník, dále následující prkenná dvoukřídlá vrata do stodolky a na bílé stěně v kořichu dvě okna /jako v průčelí/, dveře ze svislých prken a opět stejná dvě okna. Před dveřmi kamenné zápraží, se 4 schůdky vpravo dolů. Vstupuje se do síně s trámovým stropem a topinkovou dlažbou /vlevo dřevě-

10. Časové, slohové a autorské určení:

19. st. - lidová stavba

11. Památkové movité zařízení:

12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany: Typická chalupa z lesních dělníků s dochovanou původní dispozicí.	15. Odkaz na literaturu:
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření: Celkově dobrý stav, udržován uvnitř i zevně ve vzorné čistotě a pořádku.	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci: SÚPPOP /za silné mlhy/ KPS-95810, 95857
14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků: Změna vlastníka oznámena přípisem KSSPPOP zn. 4662/79 z 18.12.1979 (prof. J. Kočandrla, do SÚPPOP došlo pod čj. 7975/79). Pan Martin Kuneš, bytem Dřívě 14, dům od pí Barbory Kunešové koupil. Jindřich Herout 18.1.1980	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis): SÚPPOP, 9.10.1970 Dr. Herout 19. Záznam doplňkových listů:

1. Obec	2. Okres	Hodnota	Zachování	Využití
Díly	Domažlice			

DOPLŇKOVÝ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY	3. Kraj	4. Poř. číslo
chalupa	Západočeský	2057

Název (označení) památky (osada, čp., trať apod.)

- 9/ né schody na půdu/. Proti sínce černá kuchyň valeně klenutý a z velké části vyplněná pecí s půlkruhovým otvorem v dolní polovině a 2 malými otvory v horní. V levé stěně výklenek pro poličku. Vpravo ze sínky vstup do velké světnice se 2 trámy s okosenými hranami a - mezi nimi - hladkým stropem /vše obéleno/. Souběžně se světnicí z ní přístupná úzká stejně zastropená místnost. Vlevo ze sínky se vstupuje do světnice procházející napříč celou chalupou /1 trám, hladký strop, bílení/ se 2 okny, na vstupním boku a s 1 oknem dozadu. Mezi touto světnicí a stodůlkou - straně do stodoly - soubená neomítaná stěna. Ve stodůlce 3 sloupky, nesou průvlak souběžný se štítovým průčelím, přes ten položeny 4 trámy a na nich povalový strop.

