

1. Obec:	2. Okres:	Hodnota	Zachování	Využití
Poběžovice	Domažlice			

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITĚ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj:
Plzeňský

4. Poř. číslo:
100823



5. Název (označení) památky:

dům

7. Ochranné pásmo:

MPZ

6. Bližší označení umístění památky:

osada (čtvrť): čp. 50

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.:

p.č. 45, k.ú. Poběžovice u Domažlic, náměstí Míru

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

R. 2004: Město Poběžovice

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

Nárožní patrová stavba s vestavbou do půdního prostoru, situovaný na jihovýchodní straně jižního bloku domů orientovaných do náměstí a proti budově obecního úřadu. Střecha je sedlová, s vyzděnou stěnou o třech okenních osách napravo od východního štítu. Strana východní je v patře opatřena čtyřmi okenními osami a vstupem do objektu, který je polokruhem zaklenut. V přízemí je vstup do přízemních prostor a novodobé trojdílné okno. Vstup do patra vyrovnává terénní nerovnost - svažitosť náměstí a plochy položené na jih od této centrální části obce. Ve východním štítu jsou vedle vzpomenuté nástavby další tři okenní osy. Strana jižní má v přízemí pět okenních os opatřených novodobými okny a dále jedny garážová vrata, v patře je celkem šest oken se slohovými dřevěnými okny. Ve střeše jsou na jižní straně vytaženy tři zděné vikýře, z nichž prostřední má dvě sdružená okna. Ze strany severní k objektu přiléhá čp.49, ze strany západní další patrová obytná stavba. Obvodový plášť stavby, tj. strana východní a jižní, je opatřen systémem pásové bosáže, pilastry s profilovanými hlavicemi, nadokenními římsami, plastickými klenáky a paspartami kolem oken, podokenními a nadokenními zrcadly, bohatě zdobenou korunní římsou se zubořezem, tedy rozmanitými prvky pseudohistorizujícího slohu z přelomu 19. a 20.století. Ten se projevil i ve výzdobě nástřešních vikýřů na straně jižní, kde kromě výrazného zakončení vikýřů plastickými římsami jsou osazeny z boku vikýřů i plastické voluty. Východní štítové průčelí je opatřeno průběžnou pásovou bosáží a plastickými paspartami kolem oken.

10. Časové, slohové a autorské určení:

Z přelomu 19. a 20.století.

11. Památkové movité zařízení:

12. Zhodnocení a kulturně politický význam památky, zdůvodnění ochrany: Objekt je díky své fasádě významným dokladem stavební činnosti z přelomu 19. a 20.století. Zdobností obvodového pláště je stavba nejvýraznějším zástupem historizujícího slohu z přelomu století nejen v obci, ale i v celé přilehlé oblasti Českého lesa.	15. Odkaz na literaturu: Procházka Z.: Český les, Domažlicko. Historicko-turistický průvodce č. 1. Domažlice 1992, str. 50.
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření: R. 2002: Celkově špatný technický stav. Připravuje se rekonstrukce. R. 2004: Stav nezměněn. Před rekonstrukcí.	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci: Fotoarchiv NPU ČB 1995
14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření: R. 2004: Bez využití.	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků: Prohlášeno rozhodnutím MK ČR čj. 18201/2003 z 28.1.2004.	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis): Foud 1995 Evidence nemovitostí 2004
	19. Záznam doplňkových listů: