

|                                         |                               |                        |           |                       |
|-----------------------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------|-----------------------|
| 1. Obec:<br><b>Poběžovice</b><br>Osada: | 2. Okres:<br><b>Domažlice</b> | Hodnota<br><b>III.</b> | Zachování | Využití<br><b>II.</b> |
|-----------------------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------|-----------------------|

# EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj:

**Západočeský**

4. Poř. číslo:

**2 179**



5. Název (označení) památky:

**fara**

7. Ochranné pásmo:

6. Bližší označení umístění památky:

**54**

čtvrť:

čp.

**ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.**

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

Volně stojící jednopatrový dům o 4x3 okenních osách, krytý valbovou eternitovou střešou doplněnou 3 vikýři. Vstupní průčelí člení nárožní lysény a průběžná hlavní římsa; okna přízemí i patra mají štukové rámy s ušima a masivními klenáky, v přízemí doplněné, ještě do půlkruhu vypnutými ozdobnými lištami. V ose umístěný obdélný vstup je vložen do obdélného rámu, doplněného v nadpraží křížem. Mezi okny 1. patra je po levé straně vložen prázdný štukový, nahoru se zužující rám, ně ukončený baldachýnem, který na spodním okraji doplnuje oválná kartuše s nápisem. Po pravé straně pod okny 1. p. je vložena menší kartuše s nápisem o opravě domu. Boční průčelí domu jsou hladká, s okny bez rámování. V ose přízemí je velký nádhavný, krytý dřevěným trámovým stropem s průvlaky; proti vstupu je umístěno dřevěné schodiště s kulečkovým zábradlím, pod ním vstupy do sklepa a do dvora. Patro plocho-  
stropé.

10. Časové, slohové a autorské určení:

**stavba z 1. pol. 18. stol., renovována dle nápisu r. 1920**

11. Památkové movité zařízení:



|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany:</p> <p><b>Stavba architektonicky i urbanisticky vyvananá, tvořící bezprostřední sousedství hodnotného objektu děkanského kostela P. Marie.</b></p> | <p>15. Odkaz na literaturu:</p> <p><b>K. Liebscher: Der. polit. Antsbezirk Bischofstrinitz, Horčický Týn 1913, str. 407</b></p> |
| <p>13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření:</p> <p><b>Udržována</b></p>                                                                                                                 | <p>16. Odkaz na fotografickou dokumentaci:</p> <p><b>SÚPPOP, Praha<br/>HSSPPOP, č. neg.: 4264</b></p>                           |
| <p>14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:</p>                                                                                                                             | <p>17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:</p>                                                                               |
| <p>20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:</p>                                                                                                                                                       | <p>18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis):</p> <p><b>Šandánková</b></p> <p>19. Záznam doplňkových listů:</p>       |