

7. 7. 1985 M. H. H. H.

1. Obec: Moršovský Osada: Týn	2. Okres: Domažlice	Hodnota	Zachování	Využití
---	-------------------------------	---------	-----------	---------



EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj:
západočeský

4. Poř. číslo:
2085



5. Název (označení) památky: kaplička P. Marie	7. Ochranné pásmo:
6. Blížší označení umístění památky: čtvrť: čp. ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.: při silnici do Stříbra, mezi 2 lipami.	8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

Zděná podélná stavba, krytá sedlovou taškovou střechou. Hladká omítaná průčelí člení při nárožích opěrné pilíře a ukončuje hlavní římsa, lemující i vimpéry pilířů. V severní stěně je jediné úzké okno, v jižní vstupní je pravouhlý vstup, vložený do velké lomené sloupové arkády. Interiér rozděluje segmentový oblouk v-cheru-a-leč- vítězný oblouk v choru a loď.

10. Časové, slohové a autorské určení:

Kaple pseudogetická, z konce 19. stol.

11. Památkové movité zařízení:

12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany:	15. Odkaz na literaturu:
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření:	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci: KPS-98712, 98713
14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků: 	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis): 19. Záznam doplňkových listů:

Kraj: PLZEŇ	OBEC: Horšovský Týn	Kategorie:
Okres: Domažlice	Číslo popisné: Kaplička P. Marie ve Velkém předměstí /Stalinova tř./ OBJEKT:	Čís. pozem. parcely:
Majitel:		Uživatel:
Popis (obrazová dokumentace): Malá kaplička na obdélném půdorysu s hladkými stěnami a skosenými nárožími, se silně vyloženou oběžnou římsou, malým trojúhelníkovým štítem s malým výklenkem. Sedlová střecha je krytá taškami. - Uvnitř jsou ve stěnách mělké výklanky po celé ploše stěn, rovný trámový strop. Vnitřní zařízení bezcenné. -		

Obec: Horšovský Týn

Historie (prameny):

1.pol.19.stol.

Současný stav:

Strop zbořen, krov a krytina rozbořeny, poškozené stěny, dveře

Homolka ~~Prei~~ss

Kraj: PLZEŇ	OBEC: Holubeč	Kategorie:
Okres: Domažlice Horš.Týn	Číslo popisné: Kaple Bolest.P. ^M arie OBJEKT:	Čís. pozem. parcely:
Majitel:	Uživatel: ?	
Popis (obrazová dokumentace): Kaple bolet.P.^Marie stojí na návsi. Je to malá kaple na čtvercovém půdorysu s hladkými stěnami bez oken. Vchod obdélný, nad ním malý štít s volutovými náběhy. Sedlová střecha je krytá taškami. Uvnitř stěny rovněž hladké, zaklenuto plackou. <i>Velmi špatný stav -</i>		

Obec: Holubeč

Historie (prameny):

Konec 18.stol./?/

Současný stav:

Homolka-Preiss

