

1. Obec Semněvice	2. Okres Domažlice	Hodnota III	Zachování	Využití III
-----------------------------	------------------------------	-----------------------	-----------	-----------------------

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj

Západočeský

4. Poř. číslo

2200

5. Název (označení) památky:

fara

7. Ochranné pásmo:

6. Bližší označení umístění památky:

osada (čtvrť)

čp.

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.

proti farnímu kostelu

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel)



9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby)

Jednopatrová podélná stavba o 8 x 3 okenních osách, krytá valbovou taškovou střechou. Průčelí s mělkým středním risalitem v síti 4 os je hladce omítáno kromě přízemní části risalitu, opatřené plochou bosáží; nároží zdůrazňují nárožní lysény, v risalitu je ploché rámování, patro odděluje profilovaná kordonová římsa. V přízemí ose je umístěn vstupní portál, vložený do plochého rámu, s letopočtem "1739"; s archivoltou, doplněnou velkým klenákem. Okna mají ploché rámy s ušima, v přízemí je doplnují původní římsy. Dvorní průčelí je hladké, členěné jen profilovanou kordonovou římsou a římsou hlavní; okna nemají rámování, do 3 přízemních komor vedou původní mříže.

Portálem se vchází do průjezdu položeného v pravé polovině risalitu; v přední části je plochostropý, v zadní, oddělený pasem, je sklenut plochou valenou klenbou s lunetami. Z průjezdu (v přední části) vede vlevo úzká, valená klenutá chodbička, z níž se chodí do místností v přízemí a ke sklepu. V zadní části průjezdu, na stejné straně, je pak nástup na schodiště do patra; interiéry klenuté a plochostropé; patro nepřístupné.

10. Časové, slohové a autorské určení

Stavba datována do r. 1739 v klenáku portálu.

11. Památkové movité zařízení

Původní barokní mříže oken v přízemí.

12. Zhodnocení a kulturně politický význam památky, zdůvodnění ochrany Barokní stavba dobré úrovně, vytvářející spolu s kostelem pohlednou dominantu obce.	15. Odkaz na literaturu
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření Nutná oprava střechy a celková renovace průčelí.	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci SÚPPOP, Praha KPS-95916
14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis) SÚPPOP, říjen 1970 19. Záznam doplňkových listů