



ELS

304 850

1. Obec KARVINÁ 1 - Fryštát	2. Okres Karviná	Hodnota	Zachování	Využití
-----------------------------------	---------------------	---------	-----------	---------

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj

Severomoravský

4. Poř. číslo

3480



5. Název (označení) památky

městský dům

7. Ochranné pásmo

6. Blížší označení umístění památky

osada (čtvrť)

čp. 88

parc. čís. 88 st., 89 zahrada
ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.

Fryštátská ul. 4

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel)

Wisiora Jindřich a Marta

9. Popis památky (včetně sochařské, maličké, popřípadě i jiné výzdoby)

Zděný omítaný řadový jednopatrový dům o pěti okenních osách. Fasáda hladká, členěná profilovanou kordonovou římsou, kordonovou římsou, v patře lisenami a geometrickými výplněmi v nadpraží oken. Přízemí prolomeno v ose průčelí vstupem se segmentovým záklenkem, dveře dvoukřídlé, novodobé. Vlevo i vpravo výkladek a vstup do prodejní místnosti. Chodba klenutá segmentově valeně, úzká chodbička do dvora s pasem. Prodejní místnost vpravo klenutá dvěma plackami na pase, za prodejní místností vlevo malá místnost klenutá segmentově valeně. Místnost s okny obrácenými do dvora klenutá plackami na pase. Z chodby nástup na dřevěné schodiště do dvora, vedle sestupní schodiště do sklepa z lomového kamene. První prostor sklepa klenut cihelnou stlačeně valenou klenbou, stěny z lomového kamene, druhá místnost sklepa klenutá mírně lomenou kamennou klenbou. V patře trámový záklopový strop v místnosti s okny obrácenými do dvora, komora klenutá dvěma pruskými klenbami na pase. Z chodby v patře šikmo světlík. Zbývající místnosti plochostropé.

10. Časové, slohové a autorské určení

Sklepení a zčásti dispozice renesanční, klenby z konce 18. a 19. století. Novodobé úpravy 20. století.

11. Památkové movité zařízení

. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany

Hodnotný dům s renesančním sklepem a zčásti dochovanou renesanční dispozicí s pozdějšími úpravami je součástí historického jádra města.

13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření

Opraven s použitím velkého množství cementu v interiéru.
V přízemí trhлина ve stropě.

14. Dřívější a současný způsob využití a příp. návrhy opatření

byť, obchody

20. Poznámky, záznamy změn a doplňků

15. Odkaz na literaturu

16. Odkaz na fotografickou dokumentaci

Památkový ústav Ostrava.

17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci

18. Evidenční list zpracoval (datum, jméno, podpis)

1992, PhDr. L. Svátková

19. Záznam doplňkových listů