

1. Obec Žerůtky	2. Okres Blansko	Hodnota	Zachování	Využití
--------------------	---------------------	---------	-----------	---------

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj

Jihomoravský

4. Poř. číslo:

101054



5. Název (označení) památky:

dům čp. 7 a čp. 38

7. Ochranné pásmo:

6. Bližší označení umístění památky:

osada (čtvrť):

čp. 7, 38

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.: 3/1, 3/2
s pozemky

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

Petr Přikryl, Komenského 27,
680 01 Boskovice


9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

Rozlehlý přízemní objekt se sedlovou střechou, jehož průčelí je členěno 10 okny rámovanými bohatě profilovanými šambránami, vstupními dveřmi v mělkém rázalu v ose domu, podstřešní římsou a armovaným nárožím. Ve štítech jsou kruhová a oválná okna, v přízemí okna obdélníková. Pravoúhlá okna jsou dvojité, dvoukřídlová, šestitabulková, vstupní dveře dřevěné, plné, kazetové, s půlkruhovým proskleným nadsvětlíkem. Zdivo objektu je smíšené, sokl je obložen pískovcovými deskami. Na původní obytný objekt navazuje v polovině 19. století přistavěná kůlna s okénky ve štítu a vjezdem v okapové straně a zeď, která uzavírá dvůr. V síni domu je kamenná dlažba, ostatní podlahy jsou prkenné, vstupní síň a dvě místnosti jsou zaklenuté. Objekt je podsklepený.

10. Časové, slohové a autorské určení:

1810 - 1811

11. Památkové movité zařízení:



12. Zhodnocení a kulturně politický význam památky, zdůvodnění ochrany: Dům čp. 7 a čp. 38 je téměř intaktně dochovaný objekt s architektonicky i typologicky neobvyklým řešením a s hlubšími vazbami na kulturně-historický vývoj regionu (rodina Vašíčků). Je proto cenným dokladem obydlí venkovské inteligence 19. století.	15. Odkaz na literaturu:
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření: Dům nebyl v posledních desetiletích trvale obýván, to zn. ani upravován a modernizován, zachoval se prakticky v původní podobě, jeho stavebně technický stav není dobrý. Omítka je značně zchátralá a opadává, střecha vyžaduje opravu krovu a doplnění krytiny.	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci: <u>141 614</u> - 619, 141 622 - 626
14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis): M. Fajman, 3/2004
	19. Záznam doplňkových listů: