

1. Obec : <i>Knínice u Boskovic</i>	2. Okres : <i>Blánsko</i>	Hodnota <i>III.</i>	Zachování	Využití
--	------------------------------	------------------------	-----------	---------

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj :

Jihomoravský

4. Poř. číslo :

0467



5. Název (označení) památky :

farní kostel sv. Marka

7. Ochranné pásmo :

6. Bližší označení umístění památky :

osada (čtvrť) :

čp.

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj. : *158*

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel) :

římsko katolická církev

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby) :

Neorientovaná jednolodní stavba s půlkruhovým závěrem kněžiště a 4bokou věží nad průčelím. Hladká boční fasáda prolomena třemi okenními osami se segmentovými záklenky a šambránou. Průčelí předstupuje v mírném risalitu, je členěno 2 lesénami, vchod pravoúhlý s kamenným zalamovaným profilovaným ostěním. Okna segmentově završená s parapetní římsou. Nad průběžnou podstřešní římsou členicí 1. patro věže, okna segmentově zaklenutá. Nak oknem hodinový ciferník. Podstřešní profilovaná římsa nese střechu stanovou ukončenou makovicí a dvouramenným křížem. Kněžiště osvětleno 1 okenní osou. Kněžiště zaklenuto konchou, jedním polem pruské klenby, loď třemi poli pruské klenby, oddělené dvojicí pasů, dosedajících na římské niavice zdvojených pilastru. Mělké prostory mezi pilastry zaklenuty příčnými pasy. Střecha sedlová, nad kněžištěm zvalbená. Na severní a západní straně kostela zbytekmohradní kamenné zdi, prolomené 1 starým a 1 novým krytým schodištěm.

Materiál: kámen, cihla, omítka; krytina: taška, eternit.

10. Časové, slohové a autorské určení :

z roku 1802-6

11. Památkové movité zařízení :

viz soupis movitých památek



12. Zhodnocení a kulturně politický význam památky, zdůvodnění ochrany: dispoičně i architektonicky výrazný komplex s dominantou kostela z let 1802 - 1806	15. Odkaz na literaturu: G.Wolny: Kirchliche Topographie, Brno 1866, B.II., str.365 Vlastivěda moravská, Boskovský okres 1904, str.99 viz sbírka příloh
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření: omítka zvětralá, v lodi trhlina	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci: ident.snímek-neg.čís.: 11406 viz sbírka příloh
14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci: B'2 957 viz sbírka příloh
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis): L.Lefnerová - 9.4.1965 19. Záznam doplňkových listů: