



ELS




1. Obec: Osada: Chomutov	2. Okres: Chomutov	Hodnota III.	Zachování	Využití
--	----------------------------------	----------------------------	-----------	---------

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj:

Severočeský

4. Poř. číslo:

919

5. Název (označení) památky:

Městský dům

7. Ochranné pásmo:

6. Blížší označení umístění památky:

čtvrť:

čp. **8/3**

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.:

Na náměstí 1. máje 8

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

Dvoupatrový řadový dům, na podélném půdorysu, s podloubím v přízemí; průčelí obráceno do náměstí. Dvě arkády podloubí ~~zaklenuty~~ zaklenuty půlkruhově zdobeny štukovou bosáží. V prvním patře dvě okenní osy, okna pravouhlá, orámovaná kanelovanými pilastry, s korintskými hlavicemi, nesou trojúhelníkové frontony. Stejně řešena tři okna výrazného arkýře ve střední ose. Ve druhé a patře čtyři okenní osy, okna zakončena půlkruhově, krajové výrazné nadokenní římsy; střední okna sdružena souvislou nadokenní římsou, završenou odsazeným pálebloukem. Energicky vystupující hlavní římsa nesena volutovými konsolami, zdobenou deskami, pod ní i sovělý pás vejcovce. Průčelí domu završeno štítem, v šíři dvou středních os, s pravouhlým oknem, lemovaným pilastry. Štít členěn horizontálně 2 římsami, dvršen půlkruho-

10. Časové, slohové a autorské určení:

1. polovina 18. století, 2. roko. a první polovina 19. století.

11. Památkové movité zařízení:

12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany: Příklad barokové.městského domu,zapojeného do souvislé zástavby náměstí, prostřednictvím komunikace-podloubí.	15. Odkaz na literaturu:
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření: Velmi dobrý, nedávno opraven.	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci: KSPPOPt.n. 28270
14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření: V přízemí prodejnařobytný v patře.	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků: vým nástavcem s plastikou orlice. Objekt zastřešen sedlovou střechou s klínovitou vějíčkou;na ní mřížové zábradlí a korouhvička s iniciálami W.K.Krytina:břidlice. Podloubí podklenuto valenou klenbou s lunetami.Místnost v přízemí zaklenuta 2 poli valené klenby s lunetami s hřebínky,sbíhajícími na kanelový sloup v čele místnosti.	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis): Kraus 1967. 19. Záznam doplňkových listů: