ELS

PZ

1. Obec:
Osada: **Chomutov**

2. Okres: **Chomutov**

Hodnota I

Zachování

Využití

3. Kraj: **Severočeský**

4. Poř. číslo: 885/1

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY



5. Název (označení) památky:
s areálem
radnice ~~- bývalý zámek~~
(komenda řádu německých rytířů)
radnice

7. Ochranné pásmo:

6. Bližší označení umístění památky:
čtvrť:
čp. 1
ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.:
Mírové náměstí [illegible] st.p.č. 1

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):
MěstNV

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

Dvojkřídlý objekt patrový na nepravidleném půdorysu. Do náměstí přízemí 3 okenní osy - pravoúhlá profilovaná ostění - v patře 1 dvojité a 1 trojité okno. Fasáda směrem k děkanskému kostelu dvojesá. V nároží patra kamenný plastický znak 2 lvíčků, držících znak s mlýnským kamenem (znak VETMILů). Zadní průčelí bez architektonické výbavy, novodobě upravené, hladké, jednopatrové, se sedmi štíty. Předsíň otevřená, se síťovou klenbou. Přízemní interiéry dnešního muzea : 1 sál křížená klenba pozdně gotická, členěná kamenným sloupem. Druhý sál sklípková klenba s portálem tvaru [illegible] hřbetu. Třetí sál klenba xxx valená s lunetami. V 1. patře mazhaus s valenou renesanční klenbou s kasetami a malovaným znakem.

10. Časové, slohové a autorské určení: Původní komenda řádu německých rytířů z 2.pol. 13.stol., několikrát přestavovaná do poč. 16.stol., goticky,- 1525-30 renesančně, a po 1590-1607 upravená na radnici. Opravena 1899.

11. Památkové movité zařízení:

12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany:

Význačná representační městská architektura 15.-16.stol., se zachovanými interiéry.

13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření:

průzkum pers. malt v hr. klenotnici MěNV - 1973 - prov. L. Razimová

14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:

20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:

Literatura: Erzgebirgs-Zeitung, roč. 18, č. 5

15. Odkaz na literaturu:

ÚPČ, str. 254

Erzgebirgs-Zeitung, roč. 6, č. 3-8

Mittheilungen des Nordböhmischen Excursions-Clubs, roč. XII, č. 2

16. Odkaz na fotografickou dokumentaci:

KSSPPOP čn. 53853, 53460

53850, 53852, 53851,

17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:

975/R

18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis):

Kraus, Ryška, duben 1967

19. Záznam doplňkových listů:

St 25 - 2643-66

1. Obec: Osada: **Chomutov**	2. Okres: **Chomutov**	Hodnota I	Zachování	Využití

PZ

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj: Severočeský	4. Poř. číslo: 885/2



5. Název (označení) památky: kostel ~~kaple~~ sv. Kateřiny (součást areálu zámku)	7. Ochranné pásmo:
6. Bližší označení umístění památky: čtvrť: čp. ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.: na Mírovém náměstí -1. máje	8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

Přistavěná k východnímu průčelí zámku. Na podélném, orientovaném půdorysu, trojboce uzavřená, zděná částečně z pískovcových kvádříků, částečně z lomového kamene. Fasáda neomítaná, členěná 8 hrotitými, dvoudílnými okny a 6 odstupňovanými opěrnými pilíři. Při západní straně na bocích 2 křídla na čtvercových půdorysech spolu s podélnou předsíní. Prostory zaklenuty křížovou žebrovou klenbou. Presbytář otevírá vysoký, hrotitý triumfální oblouk. V západní předsíni xxxxx empora na krakorci, sklenutá křížovou klenbou, Presbytář sklenut křížovou žebrovou klenbou na konzolách, v závěru paprsčitě, na přípory s listovou výzdobou hlavic; nosníky s plastickou výzdobou. Objekt zastřešen sedlovou střechou s taškovou krytinou.

10. Časové, slohové a autorské určení: Původ, raně gotická z 90. let 13.stol., předsíň asi z r. 1261, oratoř přistavěna r. 1585, přístavby na jižní straně ze 16.stol.	11. Památkové movité zařízení:

12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany:

Příklad nejstarší architektury ve městě, na němž lze sledovat vývoj gotického stavitelství v severních Čechách.

13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření:

Trhliny v obvodovém zdivu, které je silně narušeno povětrnostními vlivy. Rovněž okenní kružby značně poškozeny.

1995 – odborný rest. průzkum v interiéru kostela (ak. mal. Jan Živný) → 914/R
1996 – oprava – rest. —"— → 999/R

14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:

~~XXXX~~ Sklad OSP, po úpravách a restauraci vhodný objekt pro instalaci sbírek okresního muzea.

20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:

(*) Mittheilungen des Nordböhmischen Excursions-Clubs, roč. 12, č. 2, str. 148-157
Erzgebirgs-Zeitung, roč. 18 č. 4 a 5
dtto, roč. 6, č. 3-8

15. Odkaz na literaturu:

ÚPČ, str. 254
Schmell : Das Deutschordenshaus Komotau
Annales Universitatis Saraviensis - Philosophie, 1955
Erzgebirgs-Zeitung, roč. 16, č. 1 a 2
(*)

16. Odkaz na fotografickou dokumentaci:

SÚPPOP čn. 36.278
KSSPPOP čn. 1292-94 140810, 40806

17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:

[illegible], [illegible]-ch. Kateřiny, 26/A
gotický oltář – popis – 287/A
průzkum omítek interiéru, text + 7 foto, [illegible] 311/A
[illegible] – studie, ch. [illegible], 324/A (*)

18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis):

Kraus, 1967

19. Záznam doplňkových listů:

(*) 1263/R (S. Molnárová), 1996 – zhodnocení barevnosti interiéru