




|                                                              |                              |                        |           |                        |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------|------------------------|
| 1. Obec: <u>Spořice</u><br><u><b>Černovice</b></u><br>Osada: | 2. Okres:<br><b>Chomutov</b> | Hodnota<br><b>III.</b> | Zachování | Využití<br><b>III.</b> |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------|------------------------|

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj:  
**Severočeský**

4. Poř. číslo:  
**758**



5. Název (označení) památky:

**Obytný dům s dvorem a ohradní zdí.**

7. Ochranné pásmo:

6. Blížejší označení umístění památky:

čtvrť:

čp.

**10.**

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.:

**Při průjezdu silnicí.**

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

**M H V**

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

V obdélném dvoře obytný dům/ stávaly zde ještě ohlív a stodola ve volné úhlové dispozici, které se však nedochovaly/. Obytný dům obdélný, patrový, s polovalbovou střechou, krytou taškami, stojí štítem do ulice; je zděný, omítaný, s jednoduše členěnou fasádou, okna obdélná, ve špaletách lemovaná hladkými štukovým rámem, pravouhlý vstup z boku ze dvora. Od roku 1890 je obýván 2 rodinami v přízemí a 2 rodinami v patře. Každá z rodin má kuchyni a světnici, síň je vždy pro dvě a dvě rodiny společná. Ohradní zeď dvora do ulice je kamenná, původně omítaná. Při obytnosti objektu je kamenná branka, sklenutá stlačeným obloukem na hranolových pilířích, na nárožích skosených. V klenáku je číslo 10. Nad klenebním obloukem je jednoduchá římsa, která nese ve středu nad zdí převyšující niku s drobnou plastikou sv. Floriána. Postava svätce stojící, v tradičním rouchu, v pravici atribut, v levici praporec.

10. Časové, slohové a autorské určení:

**Polovina 18. století.**

11. Památkové movité zařízení:

12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany:

**Doklad kamenické rodiny v obci z poloviny 18. století-  
Příklad kamenického domu se zemědělským zákoutím.**

15. Odkaz na literaturu:

13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření:

**1966 zachtralý stav omítek.**

16. Odkaz na fotografickou dokumentaci:

**KSSPPOP 2064-2065**

14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:

**Původní majitel domu kameník Hubbel/ stará kamenická rodina/,  
majitel kamenolomu.**

17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:

20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:

18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis):

**říjen 1966 Br. Suchevič.**


19. Záznam doplňkových listů:

|                                                         |                       |                       |           |         |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|---------|
| 1. Obec: <u>Správnice</u><br><u>Černovice</u><br>Osada: | 2. Okres:<br>Chomutov | Hodnota<br><u>III</u> | Zachování | Využití |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|---------|

# EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj:  
Severočeský

4. Poř. číslo:  
758 / 1



5. Název (označení) památky:  
areálem  
Obytný dům s dvorem a ohradní zdí.  
v parkálem

7. Ochranné pásmo:

6. Blížejší označení umístění památky:  
čtvrť: čp. 10.  
ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.:  
Při průjezdní silnici.

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):  
M N V

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

V obdélném dvoře obytný dům/ stávaly zde ještě chlév a stodola ve volné úhlové dispozici, které se však nedochovaly/. Obytný dům obdélný, patrový, s polovalbovou střechou, krytou taškami, stojí štítem do ulice; je zděný, omítaný, s jednoduše členěnou fasádou, okna obdélná, ve špaletách lemovaná hladkými štukovým rámem, pravouhlý vstup z boku ze dvora. Od roku 1890 je obýván 2 rodinami v přízemí a 2 rodinami v patře. Každá z rodin má kuchyň a světnici, síň je vždy pro dvě a dvě rodiny společná. Ohradní zeď dvora do ulice je kamenná, původně omítaná. Při obytnosti objektu je kamenná branka, sklenutá stlačeným obloukem na hranolových pilířích, na nárožích skosených. V klenáku je číslo 10. Nad klenebním obloukem je jednoduchá římsa, která nese ve středu nad zeď převyšující niku s drobnou plastikou sv. Floriána. Postava světce stojící, v tradičním rouchu, v pravici atribut, v levici praporec.

10. Časové, slohové a autorské určení:  
Polovina 18. století.

11. Památkové movité zařízení:

|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany:</p> <p>Doklad kamenické rodiny v obci z poloviny 18. století-<br/>Příklad kamenického domu se zemědělským zákoutím.</p>                                                                                                   | <p>15. Odkaz na literaturu:</p>                                                                                       |
| <p>13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření:</p> <p>1966 zachátralý stav omítek.<br/>Nevhodné nátěry na kamenných ostěních, oknech i v interiéru. Zeď nakloněna a stě-<br/>ticky ohrožena, opadané omítky - celkem nevhodná údržba. Listopad 76 - Dr. Kraus</p> | <p>16. Odkaz na fotografickou dokumentaci:</p> <p>KSSPPOP 2064-2065 145/141</p>                                       |
| <p>14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:</p> <p>Původní majitel domu kameník Hübbel/ stará kamenická rodina/,<br/>majitel kamenolomu.</p>                                                                                                       | <p>17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:</p> <p>Chomutov 4-6<br/>č. 742 - um. hist. analýza - 1983, Novosad.</p> |
| <p>20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:</p>                                                                                                                                                                                                                              | <p>18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis):</p> <p>říjen 1966 Dr. Suchevič.</p>                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>19. Záznam doplňkových listů:</p>                                                                                  |