



ELŠ

1. Obec: OSO V	2. Okres: BEROUN	Hodnota II. II.	Zachování	Využití II.
-------------------	---------------------	--------------------	-----------	----------------

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj:
Středočeský

4. Poř. číslo:
341



5. Název (označení) památky:

Z Á M E K
+ park + *špýchar*

7. Ochranné pásmo:

6. Bližší označení umístění památky:

osada (čtvrť):

čp. 1

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj. :
(při státní silnici)

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

zámku: Odbor soc. zabezp. ONV BEROUN
špýcharu: Domáci potřeby n.p. Praha 2
Ing. PALIVEC Jan

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

Postaven v 1. čtvrti 18. stol., barokní, trojkřídlý, dvoupatrový s risalitem v západním průčelí a rokokovou štukovou dekorací fasády. Zámek obklopen parkem, kde stojí ještě barokní špýchar.

V ose průčelí plochý risalit, zdůrazněný kvádrováním v omítce se třemi okenními osami. Portál zdůrazňuje střední osu, štítově profilovanou římsou, pod níž je andílčí maska. Tato římsa se v prvním patře střídá se zvlněnou římsou.

Risalit vyvrcholen trojbokým štítem s vázami.

Střecha mansardová, krytá taškami, ozdobená vysokými hranolovými komíny.

10. Časové, slohové a autorské určení:

z 1. čtvrti 18. stol. - barokní.

11. Památkové movité zařízení:

12. Zhodnocení a kulturně politický význam památky, zdůvodnění ochrany:

typický barokní pámeť

15. Odkaz na literaturu:

*UPC 556/ Pha 1957)
E. Locke: UPČ/II. 1958, p. 54*

13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření:

dobrý, celý vnějšek má špatnou omítku, park zpustlý.

16. Odkaz na fotografickou dokumentaci:

fotoarchiv SSPPO

14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:

zámku: Domov důchodců OSOV

špýcharu: skladiště

17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:

20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:



18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis):

1969

Štáing

19. Záznam doplňkových listů: