



1. Obec: Karlovy Vary Osada:	2. Okres: Karlovy Vary	Hodnota III. III.	Zachování	Využití II.
---	----------------------------------	-----------------------------	-----------	-----------------------

EVIDENČNÍ LIST ^{NE}MOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj:
Západočeský

4. Poř. číslo:
901



5. Název (označení) památky:

**Lützova vila při zahradě
čp. 542**

7. Umístění památky v objektu:

6. Objekt, kde je památka uložena:

Fučíkova stezka
ulice (náměstí):

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

9. Popis památky (technika, materiál, rozměry, výčet částí, popř. počet kusů, jde-li o soubor):

Rozsáhlá vila v symetrické dispozici vybudovaná ve svahu, k němuž je z jedné strany jednopatrová, dole dvoupatrová, s plochou střechou a hranelovým altánovým nástavcem uprostřed. Vstupní průčelí má polygonální 3-boký rizalit, boční průčelí rizality obdélného půdorysu. Fasádu člení kordonové římsy a ve dvou pořadích malé pilastry s toskánskými hlavicemi a rytými obdélnými výplněmi mezi okny a na nárožích. Nad korunní půlkruhovou římsou plně atikové zábradlí s nárožními odsazenými úseky s rytými, obdélnými výplněmi. Okna jsou obdélná, 6-dílná, s tenkými profilovanými šambránami. Altánový nástavec vždy s 3 kruhovými okénky na každé straně je ukončen konzolovou korunní římsou a plnou atikou členěnou hustě vedle sebe řazenými obdélnými vpádlými výplněmi ./.

10. Časové, slohové a autorské určení:

**Vila z r. 1844, terasa a pavilon s plastikou kočky
po r. 1858**

11. Autor nebo výrobní označení:


12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany: Symetricky řešení a ve hmotě zajímavě členěná vila střízlivých pozdně empírových forem s terasovitou zahradou a s neobvykle pojatým vyhlídkovým pavilonem s působivou plastikou kočky. Objekt se výrazně uplatňuje v paromatických pohledech, zejména v protějších stráni.	15. Odkaz na literaturu:
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření: V zanedbaném stavu, neobydleno. Nepřístupný přístup k objektu tak výhodně situovanému v tichém prostředí sadů. Podle mínění sousedů. Řeška má v dohlednu bourat.	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci: SÚPPOP, neg. 6x6 cm <i>KPS - v. neg. 114 388-92</i>
14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis): SÚPPOP, 21.5.1971
	19. Záznam doplňkových listů:

Doplňkový list nemovitý kulturní památky

1. Obec: Karlovy Vary Osada:	2. Okres: Karlovy Vary	Hodnota  	Zachování	Využití
EVIDENČNÍ LIST MOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY		3. Kraj: Západočeský	4. Poř. číslo: 901	
Identifikační snímek památky formátu 6×6 cm	5. Název (označení) památky: Lützowova vila		7. Umístění památky v objektu:	
	6. Objekt, kde je památka uložena: čtvrť: čp. ulice (náměstí):		8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):	
9. Popis památky (technika, materiál, rozměry, výčet částí, popř. počet kusů, jde-li o soubor): Lützowova vila 2. list s grísnutými čtvrtkruhy. Vpravo od průčelními rizalitu velká obdélná terasa s plným zděným zábradlím a vazbami na nárožích. Zadní fasáda ve svahu do zahrady má vysokou mohutnou podnož vyrovnávající svažující se terén; Je 5-osá se střední částí konvexně vyklenutou do oblouku se 3 okny. Okna mají parapety se spadlými obdélnými výplněmi. Rovněž na průčelí mají okna v patře parapet s výplněmi, které tvoří souvislý pás. Levá boční fasáda, přesněji zahradní průčelí, je řešena symetricky směrem k údolí : po stranách vystupují 2 jednoosé rizality s rovným ukončením nízkou atikou a s členěním fasád jako ostatní průčelí. Za ně uprostřed je zasunut zmíněný již střední útvar, převyšující je o polopatro s kruhovým okénkem a vrcholící římsou s volutovými konzolkami. Přízemí ustupuje proti rizalitům jen málo a má 2 francouzská okna a dveře k předloženému schodišti s hranolovými geometricky členěnými postranicemi. Nad touto trojosou částí plošina se zábradlím, přístupná již popsanou střední vyšší částí. Před průčelím se rozkládá zahrada o 2 obdélných terasách (v horní části uprostřed obdélný sochl). Po obvodu zahrady na podezdívce železný plot s pruty zakončenými šípovou špicí. Mezi dvojice vodorovných pruhů vloženy nahoře a dole lomené obloučky a pod dolními vždy přes 2 spojená pole motiv úhlopříček se středovým ./,				
10. Časové, slohové a autorské určení:		11. Autor nebo výrobní označení:		

12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany:		15. Odkaz na literaturu:	
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření:		16. Odkaz na fotografickou dokumentaci:	
14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:		17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:	
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:		18. Evidenční list zpracoval: (jméno, datum, podpis)	
19. Záznam doplňkových listů:			

Doplňkový list nemovitý kulturní památky

1. Obec: Karlovy Vary Osada:	2. Okres: Karlovy Vary	Hodnota 	Zachování	Využití
---	--------------------------------------	---	-----------	---------

EVIDENČNÍ LIST MOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj:

Západočeský

4. Poř. číslo:

901

5. Název (označení) památky:

Lützowova vila

7. Umístění památky v objektu:

6. Objekt, kde je památka uložena:

čtvrť:

čp.

ulice (náměstí):

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

Identifikační snímek
památky
formátu 6X6 cm

**SNÍMKY
NA DOPLŇKOVÉM
LISTU**

9. Popis památky (technika, materiál, rozměry, výčet částí, popř. počet kusů, jde-li o soubor):

Lutzowova vila 3. list

zesílením. Plot jdoucí i při Fučíkově stezce, je zasazen do polygonálních kamenných sloupků se sohlíkem římsovým ukončením a vyvrcholením zvláštním motivem, kde vztyčené listy v hruškovitém prohnutí objímají střední miniaturní obelisk. Rondel vestavěn do zábradlí terasy dole pod vilou. Válcová věž se štukovým schodištěm probíhajícím středem stavby je uzavřena vyhlídkovou terasou. Fasáda hladká členěná úzkým profilovaným kordonem nimž je 8 volutových konsol (s pseudogotickými motivy plaménkové Aružby a H - listů), které nesou korunní římsoy. Nahoře zábradlí, které tvoří 8 hladkých sloupků, válcových profilovanými odstupnými prstenci uzavřenými elipsoidem s plamínkovým motivem. Mezi sloupky jednoduché zábradlí ze svisle prstencových kulatin železných prutů. Vstupní portál obdélný, půlkruhovitě ukončený. 8 kruhových oken má jednoduché ploché šambrány. Terasy měly železné zábradlí spojené v kamenných hranolových pilířích, na nichž byly původní galosnoplastiky podle prací známých mistrů z 19. stol. Shodně formovány jsou i 4 vyšší sloupky uprostřed mezi nimiž (2+2) jsou umístěny kamenné lavice segmentového půdorysu. Uprostřed kruhové terasy vysoký obtogonální sloup zdobený v pásech) svislých cik a cak ornamentem a ukončený hlavicí sedící kočky kompozitní s palmetami, na níž je umístěna plastik

10. Časové, slohové a autorské určení:

11. Autor nebo výrobní označení:

12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany:	15. Odkaz na literaturu:
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření:	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci:
14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:	18. Evidenční list zpracoval: (jméno, datum, podpis)
	19. Záznam doplňkových listů: