




1. Obec: Boží Dar Osada:	2. Okres: Karlovy Vary	Hodnota II. III.	Zachování	Využití II.
EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY		3. Kraj: Západočeský	4. Poř. číslo: 767	
		5. Název (označení) památky: kostel sv. Anny	7. Ochranné pásmo:	
		6. Bližší označení umístění památky: čtvrť: ulice (náměstí): čp. 	8. Vlastník (správce, trvalý uživatel): církev řím.kat.	
9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby): Volně stojící zděná neorientovaná stavba, situovaná od severovýchodu k jihozápadu s obdélnou lodí (při podkovovém presbyteriu okosené rohy), hranolovou věží sezaoblenými rohy v čele jz. průčelí a sakristií - čtvercovou se zaoblenými rohy - při jv. boku podkovovitého presbyteria. Střechy nad lodí i presbyteriem o společné výšce hřebene; valbové stejně jako střecha sakristie a mají do půdy osvětlovací vikýřky. Krytina lepenka a plech. Na věži spodní část helmice zvonová, horní jehlancová, pobitá plechem. Vnější sek, včetně věže, předělené průběžnou hlavní římsou presbyteria a lodi, je členěn lisenovými rámy. Okna, po 3 v bocích lodi, 5 v presbyteriu a - o něco menší - ve věži, jsou obdélná s půlkruhovým odsazeným zakončením, v plochých šambránách a s přesahujícím bankálem. Jsou rozdělena většinou na 6 polí, každé po 6 čtvercových tabulkách. V sakristii obdélné okno k jv. a obdélné dveře k sv.				
10. Časové, slohové a autorské určení: Na místě renesančního kostela z r. 1593 vybudován nynější od r.1771 Fil. Hegere			11. Autor nebo výrobní označení:	

12. Zhodnocení a kulturně politický význam památky, zdůvodnění ochrany: Pozdně barokní architektura napřechodu k čásnému klasicismu.	15. Odkaz na literaturu: R.Schmidt, Soupis památek histor. a uměl. v pol. okresu jáchymovském, Praha 1913, str. 3 n UPČ, str. 52 <i>E. Fischer Kol.: UPČ/II. 1977, p. 114</i>
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření:	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci: KSSPPOP, neg. číst. 9045 a přefotografovaný půdorys a čelný a boční pohled
14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:	18. Evidenční list zpracoval (datum, jméno, podpis): 19. Záznam doplňkových listů:

1. Obec	2. Okres	Hodnota	Zachování	Využití
Boží Dar	Karlovy Vary			

DOPLŇKOVÝ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj

Západočeský

4. Poř. číslo

767

Název (označení) památky (osada, čp., trať apod.):

kostel sv. Anny - pokračování

Do kostela 2 obdélné vstupy po 3 stupních: jeden podvěžím, s kamenným portálkem s letopočtem 1771 v hlavním klenáku, druhý od sz. portálkem s ušima. Po stranách věže štít s mírně esovitě prohnutými obrysy. Valeně klenutým podvěžím se schody do věže se vstupuje do lodi klenuté plochou stlačeně valenou klenbou, ve vrcholu téměř vodorovnou (v presbyteriu zakřivenou nazpůsob zploštělé konchy). Presbyterium odděleno nečleňným stlačeným triumfálním obloukem, stěny člení - v lodi i presbyteriu - pilastry s kompositními hlavicemi, nespojící úseky kladí. Na stropě lodi ve štukovém rámu malovaný znak, v presbyteriu v zrcadle N. Trojice, P. Marie a světci. V jihozápadní části lodi na 2 pilířích a 3 téměř půlkruhových arkádách kruchta s kuželkovou popránící vystupující do prostoru lodi, přístupná dřevěnými vřetenovými schodišti ve zděném plášti v obou koutech,