1. Obec: Chyše Osada:	2. Okres: Karlovy Vary	Hodnota III.	Zachování	Využití	III.

EVIDENČNÍ LIST ~~NE~~MOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj: Západočeský

4. Poř. číslo: 1278

Identifikační snímek památky formátu 6×6 cm

5. Název (označení) památky:
Bývalý klášter karmelitánů č.1 s kašnou a plastikou v arkádě

7. Umístění památky v objektu:

6. Objekt, kde je památka uložena:
východně od zámku
ulice (náměstí):

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):
Čsl. stát - MNV

9. Popis památky (technika, materiál, rozměry, výčet částí, popř. počet kusů, jde-li o soubor):

Čtyřkřídlá jednopatrová budova kolem obdélného dvora. Průčelí o 11 okenních osách člení horizontálně neprofilovaná kordonová římsa, podnož oddělená úzkým pásem římsy je nově obložena kabřinci (obkládačkami). Okna obdélná, dvoudílná s hladkou pásovou šambránou. Fasáda nová brizolitová. Vstupní portál v ose průčelí flankován pilastry s ionisujícími hlavicemi v nadpraží pravoúhle zalomená římsa a obrys s návojovou římsou. Vlys je konvečně prohnut, úseky hladí zalomené nad pilastry mají soudkovitý tvar. Boční fasáda na jižní straně kláštera o 9 okenních osách má u nároží opěrný pilíř; na nároží zbytky bosáže v omítce. Členění fasády shodné s průčelím, zachované původní architektonické články, které na průčelí jsou zničeny renovací. Okna mají profilované zalomené šambrány, v patře parapety v padlými výplněmi obdélného tvaru a vyříznutými čtvrtkruhy v rozích. Východní a severní fasády jsou shodné s fasádou jižní. Vnitřní nádvoří - tvoří rajský dvůr (6x4 okenní osy) má v přízemí slepé arkády na mělkých širokých pilastrech s úzkými římsami; kordonová římsa průběžně pásová. ./.

10. Časové, slohové a autorské určení: Budova z konce 17.stol., datovaná nad vstupem na zadní schodiště omítkovým letopočtem 1693. Od 2.poloviny 60.let 20.stol. adaptovaná a modernizovaná.

11. Autor nebo výrobní označení:
Původní dveře s ozdobným kováním v zadní části 1.patra.

12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany:

Raně barokní klášterní budova, v dosud nezmodernizované části zachovávající původní ráz a jako celek tvořící stále příklad venkovského kláštera, tvořícího celek s přilehlým kostelem.

13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření: Úprava budovy pro školu v přírodě, v současné době probíhající, zbavuje budovu zcela programově charakteru památky. Vstupní průčelí bylo již dokončeno v břizolitové omítce a počítá se s podobnou zřejmě i z boků, kde se osazují rovněž nečleněná okna (dvoukřídlá) nebo sklobeton, šambrány s lištou a ušima se otloukají, uvnitř se odstraňují staré dveře s ozdobným kováním a nahrazují se typovými hladkými v ocelových zárubních, část stěny v 1. patře má být (mezi chodbou a býv. oratoří) prolomena a

14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření: vyzděna ze skleněných cihel, sokly se malují olejovou barvou atd. Dalším záměrem je do příkopu na boku klášterní budovy vložit betonové trubky o průměru 1 m, příkop zasypat suťovým rumem a spojit tak budovu s protilehlým, nyní zpustlým parkem, býv. klášterní zahradou, kde by se zřídilo sportoviště.

14/ Původně klášter karmelitánů, nyní objekt pro školu v přírodě.

20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:



15. Odkaz na literaturu:

B. Bache + kol.: UPČ I. 1977, p. 538

16. Odkaz na fotografickou dokumentaci:

SÚPPOP, neg. 6x6 cm
KPS - 107 415 (kostel)

17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:

18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis):

SÚPPOP, 18.5.1971

19. Záznam doplňkových listů:

1. Obec: Chyše	2. Okres: Karlovy Vary	Hodnota	Zachování	Využití

DOPLŇKOVÝ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY	3. Kraj: Západočeský	4. Pořadové číslo 1278

Název (označení) památky (osada, čp., trať apod.):

Bývalý klášter karmelitánů čp. 1. 2. list

V patře obdélná dvoudílná okna s profilovanými šambránymi, v parapetu obdélné vpadlé výplně s vyříznutými čtvrtkruhy. Okna v přízemí půlkruhovitě ukončena s širokými profilovanými šambránami po stranách odsazenými. Okna mají parapetní římsy. Střecha sedlová zvalbená krytá taškami.
Vstup ze západního křídla do ambitu tvoří předsíň sklenutá valenou klenbou. Ambit je zaklenut valenými klenkami s lunetami ze strany dvora. Schodiště s dřevěnými schody a odpočivadly z terasových dlaždic v západním křídle jižně od vstupní předsíně sklenuto valení, nad odpočivadly pruskými plackami. V přízemí jižního křídla rifektán sklenutý valenou klenbou s lunetami; strop zdolí štukový zrcadla. Východní od rifektáže místnost čtvercového půdorysu sklenuta plackou s postraními lunetami nad slepými zákleny anebo dveřmi. Uprostřed stropu čtyřlisté štukové zrcadlo. Místnosti klenuté podobně jako ambit. V severním křídle druhé schodiště.; nad vstupem na schodiště v ambitu plastický omítkový letopočet 1693.
V patře místnosti plochostropé; zachovaly se zde původní dveře s kováním. Dveře mají ještě dřevěné šambrány s ušima a rámovací lištou a německé nápisy, k čemu která místnost sloužila. Chodba v této části má cihlovou dlažbu, jejímž středem jde pruh z širokých prken. Celek působí dojmem bezprostřednosti a atmosféry stavby z konce 17. stol.

Státní 105.4007-64

1. Obec: Chyše	2. Okres: Karlovy Vary	Hodnota	Zachování	Využití

DOPLŇKOVÝ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY	3. Kraj: Západočeský	4. Pořadové číslo 1278

Název (označení) památky (osada, čp., trať apod.):

5/ Název památky : Kašna
6/ Objekt kde památka je uložena : Před jižním průčelím býv. kláštera karmelitánů
9/ Popis :
Připojena k patě dvouramenného schodiště, vedoucího k jižnímu portálu. Na nízkém kamenném zhruba čtvercová nádrž, členěná na nárožích hladkými lisénami a ukončená na horním konci oblounem.

10/ Časové, slouhové a autorské určení : Z 18. století.
12/ Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany : Tvoří součást komposice protálu.
13/ Stav zachování : Není v provozu.
16/ Odkaz na fotografickou dokumentaci.: SÚPPOP, Praha

