



1. Obec: Valeč Osada	2. Okres: Karlovy Vary	Hodnota II. II.	Zachování	Využití
-----------------------------------	----------------------------------	---------------------------	-----------	---------

II.

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj: Západočeský	4. Poř. číslo: 1110
--------------------------------	-------------------------------



5. Název (označení) památky: farní kostel Narození sv. Jana Křtitele	7. Ochranné pásmo:
6. Bližší označení umístění památky: čtvrť: ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.: na náměstí	8. Vlastník (správce, trvalý uživatel): F.k. církev

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

...nolové věže, obdél. jednolodí a pív. obdél. presbytáře, rozšířeného na vých. straně o čtvercový prostor s okosenými nárožními. Na sev. straně obdél. prostor Božího hrobu a 2 kaplí, na již. straně obdél. sakristie. Věž člení v příz. nárožní pilastry, portál je půlkruhový okosený. Okna zaklenuta segmenem, v horním patře dřev. ochoz s pavlačí. Jil. a sev. průčelí člení lisány a štuk. rámy, okna se segmenem ov. záklenkem. Na věži bpn kryta šindelem. Podvěží plochostropé. Interiér lodí člení pilastry, které nesou 2 pole křížbových hřebinkových kleneb. Vss. rohu točité schodiště na kruchtě se zviněnou popravní. Na klenbě malba posled. soudu, postavy apoštolů a fragmeny renes. ornamenty. Loď ukončuje na vých. straně klenební s mrt. ven pietence. V klenebních kápích malby. Závěr je členěn pilastry a zaklenut kupolí s žebrovými pásy. Klenbu zdobí lunetní malba. Sakristie je klenutá valeně s 5bokými lunetami, v patře oratoř. Kaple Božího hrobu zaklenuta plackou. Další kaple křížová a vých. je plochostropá.

10. Časové, slohové a autorské určení: okolo r. 1350, přestavěn a malířsky vyzdoben 1614, v r. 1708 přestavěn a rozšířen o kněžiště a vedl. prostory. Další úprava koncem 18. st. a v 19. st.	11. Památkové movité zařízení:
---	--------------------------------

12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany:

V této oblasti celkem ojedinělý doklad renesanční sakrální archit.
se zachovalou pův. výmalbou.

15. Odkaz na literaturu:

Ottovy Čechy str 38-39
U.P.C. str. 822

13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření:

Velmi špatný stav omítek. Krytiny poškozené. Trhliny v jižním prů-
čelí. Malby nevhodně restaurovány v r. 1933.

16. Odkaz na fotografickou dokumentaci:

SÚPPOP č.n. 56.992-3 56.994-57.000

14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:

17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:

20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:

18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis):

SÚPPOP
prosince 1970

19. Záznam doplňkových listů:

