



1. Obec: Žlutice Osada:	2. Okres: Karlovy Vary	Hodnota III.	Zachování	Využití
--------------------------------------	----------------------------------	------------------------	-----------	---------

III.

EVIDENČNÍ LIST MOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj:

Západočeský

4. Poř. číslo:

1141

5. Název (označení) památky:

Zbytky zámku a tvrze

7. Umístění památky v objektu:

6. Objekt, kde je památka uložena: **na SZ okraji města při tř. Obránců míru, východ. od č.p. 234**
ulice (náměstí):

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

MěNV Žlutice

9. Popis památky (technika, materiál, rozměry, výčet částí, popř. počet kusů, jde-li o soubor):

V zahrádkách, stoupajících od tř. Obránců míru ve svahu k severu, zachováno zhruba do výše podlaží (někde méně) zdivo, tvořící půdorys L. Na straně k domu čp. 234, k západu portál - lek kolem pravouhlého vstupu: postranní části z hladkých kamenných hranolů, přesahující překlad římsově profilovaný. Vpravo, blíže k ulici, při zemi ležaté okénko. Jižní a východní zdi plné, se pravouhlým založením další jižní věž otevřena vstupem do valené klenuté, dnes polosklopné prostory. Je to zbytek dvoupatrového hlavního stavení, snad doplněného alespon původně věží. K severu a západu obklopoval tvrz příkop a ještě dále k SZ byla podkovová bašta s příkopem a valem, zvaná Mazanec.

(Pro nepřítomnost majitelů zahrádek a čp. 234 nebyla možná podrobnější prohlídka).

10. Časové, slohové a autorské určení:

Tvrz středověkého původu, upravená později na zámek. Po vypálení bleskem r. 1761 neobnovena, zpuskla a zčásti zanikla.

11. Autor nebo výrobní označení:

12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany:

Kromě kostela nejstarší stavební památka ve městě, dochovaná ve velmi fragmentárním stavu a dokládající stavební historii Zlatic.

13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření:

Kromě stop v terénu zdi v poměrně dobrém technickém stavu, ale nijak viditelně neudržované.

14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:

Původně tvrz a pak zámek.

20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:



15. Odkaz na literaturu:

August Sedláček,
Hrady, XIII., str. 206 n.

16. Odkaz na fotografickou dokumentaci:

KPS-108180

17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:

18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis):

SÚPPOP. 18.5. 1971

19. Záznam doplňkových listů:

1. Obec: Žlutice Osada:	2. Okres: Karlovy Vary	Hodnota II. II.	Zachování	Využití
-----------------------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------	---------

II.

EVIDENČNÍ LIST MOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj: **Západočeský**

4. Poř. číslo: **1147**



5. Název [označení] památky:

Městský dům

7. Umístění památky v objektu:

6. Objekt, kde je památka uložena:

**čp. 234, ul. Obránců míru
SZ cíp města,
ulice [náměstí]:
vedle bývalé tvrze**

8. Vlastník [správce, trvalý uživatel]:

Josef Piša

9. Popis památky [technika, materiál, rozměry, výčet částí, popř. počet kusů, jde-li o soubor]: **Nárožní dům**

s hospodářským křídlem, navazujícím vlevo od průčelí na sousední dům, tvoří půdorys L. Vlastní stavení přízemní obdélné o 2 x 4 osách se štítem k ulici a sedlovou střechou s vikýřem, krytou eternitem. Omítky hrubé červené s patrnými stopami nárožních lisen ze starší, hladce omítané fasády, dochované, na lichoběžníkové části omítaného dřevěného štítu. V průčelí domu jedno obdélné šestitabulkové okno vlevo a zhruba uprostřed nové okno trojdílné. Ve štítu obdélné okno a 2 trojúhelné otvory, horní trojúhelná část štítu pobita eternitem. Podélná vstupní strana s dřevěnou profilovanou hlavní římsou má od rohu 2 obdélná šestitabulková okna v profilovaných šambránách, pravouhlý portál se segmentovým světlíkem v nadpraží (s hlavním klenákem) a o něco dále kamenný portál s pravouhlým orámováním, (profilace oblouk, dva pravouhlé ústupky a vpadlina ve eviklech) a půlkruhovým zakončením původního otvoru. Ten nyní zmenšen vložení pravouhlých, v horních dvou třetinách prosklených dveří. Nad horní ./.

10. Časové, slohové a autorské určení:

Portál ze začátku 16. stol., dům ve vnější podobě z 19. stol. s úpravami (trojdílné okno) z poslední doby

11. Autor nebo výrobní označení:

12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany:

Dům v sousedství a snad i ve zdivu žlutické tvrze nebo nového zámku, z nichž se dochoval pravděpodobně i portál na dvorní straně domku.

15. Odkaz na literaturu:

13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření:

Dům udržovaný, většinou však bez zvláštního přihlédnutí k památkovým zásadám (trojdílné okno, obílený a zčásti zazděný portál, eternit na horní části štítu).


16. Odkaz na fotografickou dokumentaci:

SÚPPOP, 2 neg. 6 x 6 cm

14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:

17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:

20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:



Portál, druhotně přenesený, byl někdy přemístěn. V r. 1976 na domku není.

Jaroslav Horáček
10. 9. 1976

V. r. 1992 také ne.

Nikde ve městě není.

Patry

18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis):

SÚPPOP, 18. 5. 1971

19. Záznam doplňkových listů:

1. Obec: Žlutice Osada: 100	2. Okres: Karlovy Vary	Hodnota II. II.	Zachování	Využití
---	----------------------------------	---------------------------	-----------	---------

II.

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj:
Žápadočeský

4. Poř. číslo:
1148



5. Název (označení) památky:

**brána býv. zádku se zdí zádk.parku
a domy ~~čp. 158, 261~~
čp 70, 71**

7. Ochranné pásmo:

6. Blížší označení umístění památky:

čtvrť: **náměstí** čp.

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.:

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. jiné výzdoby):

70 a 71
Brána z čp. ~~158 a 261~~ **70 a 71** je prolomená půlkruhová brána s profilovaným ostěním a archivoltou, dosedající na římsy. V nadpraží má masivní zalamující se rám, z boku bosované pilastry s volutovými hlavicemi, jiné jsou představeny pilastry, hladké; nesou desky architrávu a vlysu, na nichž sedí zalamující se průběžná římsa, ukončující i sed a prorůstající rám v nadpraží portálu. Na ní sedí trojúhelný tympanon s velkou prázdnou bořcovou kartuší pod korunkou, který se dotýká vrcholu archivoly portálu. Zeď po jeho obou stranách člení vpadlé obdélné výplně s nikami, vyplněnými mušlemi a vloženými do plastických rámců s ušima; nesou masivní půlkruhové štítky. Po pravé straně brány je situováno čp. ~~261~~ **70** je to zděný jednopatrový dům, krytý sedlovou eternitovou střechou, s dvojosým štítovým, do náměstí obráceným průčelím. Fasáda, v přízemí zesílená 3 masivními opěráky, je omítnuta hrubou omítkou a členěna hladkými pásy na nárožích, v místech říms i kolem oken. Profilovaná hlavní římsa nese hladký volutový štít, ukončený do půlkruhu vypnutou římsou; je členěn obdobně jako fasáda a ve vrcholu má oválné okno. Boční přáčky omítnuty rovněž hrubou omítkou a členěny hladkými pásy kol. oken. Po levé straně situované čp. ~~158~~ **71** je přízemní zděné sta-

10. Casové, slohové a autorské určení:
Barokní zámeček Kokořovců z Kokořova, uprav. kolem r. 1690, kdy založena i zahrada; domy z 18. st. Budovy zádku zničeny požárem r. 1761

11. Památkové movité zařízení:

12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany:

Součást původní zástavby města

13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření:

Udržováno

14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:

20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:



15. Odkaz na literaturu:

J. G. Sommer: Das Königreich
Böhmen, XV, Praha 1847, str. 201

16. Odkaz na fotografickou dokumentaci:

KSPPOP, č. neg. 1825, 11678-79,
11602

17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:

18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis):

SÚPPOP
prosimu 1970

19. Záznam doplňkových listů:

čp. ↑ 261

čp. ↑ 158

ČILI DOMY STOJÍCÍ U JINÉHO VSTUPU DO AREA'U PARKU, NIKOLI PŘI NÁMĚSTÍ