



1. Obec: Osada: Lutice	2. Okres: Karlovy Vary	Hodnota III. II.	Zachování	Využití II.
EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY		3. Kraj: Západočeský	4. Poř. číslo: 1145	



5. Název (označení) památky: místní dům - fara	7. Ochranné pásmo:
6. Bližší označení umístění památky: čtvrť: čp. 97 ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.:	8. Vlastník (správce, trvalý uživatel): řím.-kat. farní úřad

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

Obec: Karlovy Vary, ul. Sv. Václava, čp. 97. Jedná se o 2x7 ok. osádku, krytý sedlovou střechou /tašky/. Vstupní/západní/ průčelí člení mělký střední tříosý risalit, zděšený stejně jako nároží lisénami, a profilovaná kordonová a hlav. říasa. Přízemí s vysokým, terén vyrovnávajícím soklem má okna v pravidelných rámech, klenáky s ušima; původně tepané nříže. V ose risalitu umístěný portál má stejně řešená ostění; v klenáku je vložena oválná kartuš. K portálu vede dvorácké schodiště s železným cípírovým zábradlím. Okna 2.p. jsou stejná, v parapetech mají vpadlé výplně s rosetami. Na jižním nároží jsou ve štukovém rámu namalovány sluneční hodiny, které přechází i na jižní boční fasádu. Ta je členěna obdobně, lisény jsou však bosované a okna přízemí nemají říasy. Nad hlavní říasou je umístěn volutový štít, ukončený širým trojúhelným tympanonem s vloženým kaulovým oknem. Plochu štítu člení lisény, nesoucí profilovanou říasu, v ose vydatou do segmentového štítu; ve štítě sdružené okno. Stejně řešený štít je i nad severní fasádou. Interiér se střední chodbou, sklenutou křížovými klenbami, je v přízemí klenut lunetovými klenbami. V patře jsou rovné sálové stropy. Při jihozáp. nároží budovy je zděná brána do dvora, krytá rovnou prejzovou stříškou. Pálkruhový vjezd je vložen mezi 2 pilastry.

10. Časové, slohové a autorské určení:
Barok, 1. pol. 18. st.; brána z 1. pol. 19. st.

11. Památkové movité zařízení:
Původní nříže oken přízemí.

12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany:

Barokní městský dům dobré výtvarné úrovně, součást původní zástavby města

15. Odkaz na literaturu:

J.G. Sommer: Das Königreich Böhmen, Praha 1847, str. 201

13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření:

celková oprava

16. Odkaz na fotografickou dokumentaci:

SÚPPOR, Praha

14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:

17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:

20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:



18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis):

SÚPPOR
prosim 1970

19. Záznam doplňkových listů: