

12. Zhodnocení a kulturně politický význam památky, zdůvodnění ochrany

Příklad pozdně barokového rustikálního kostela tapického pro severní oblast Karlovarska.

13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření

Okna vytlučena, krytina i okapy vadné. Omítky opadlé, na jižní straně havarijní římsa. Velmi sešlé! 1989

14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření

15. Odkaz na literaturu

J.O.Sommer:Böhmen XV, Praha 1947
str.81

16. Odkaz na fotografickou dokumentaci

KSPPOP 9111

17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci

20. Poznámky, záznamy změn a doplňků

18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis)



SÜPPOR
prosinec 1940

Záznam doplňkových listů