




1. Obec: Bochov Osada:	2. Okres: Karlovy Vary	Hodnota III.	Zachování	Využití
---	----------------------------------	------------------------	-----------	---------

III.

EVIDENČNÍ LIST MOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj:
Západočeský

4. Poř. číslo:
745



5. Název (označení) památky:

Radnice

7. Umístění památky v objektu:

6. Objekt, kde je památka uložena:

**čp. 1. uprostřed jižní fronty náměstí,
při ulici ke kostelu sv. Michala
ulice (náměstí):**

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

MěNV Bochov

9. Popis památky (technika, materiál, rozměry, výčet částí, popř. počet kusů, jde-li o soubor):

Čtyřkřídlá jednopatrová zděná omítaná budova se středním úzkým dvorem, o 5 x 11 osách, navazující k západu na řadovou zástavbu, s hranolovou věží v ose hlavního průčelí a k rohům valbovou a k sousednímu domu sedlovou střechou, krytou stejně jako helmice věže plechem. Průčelí do náměstí členěno uprostřed jednoosým risalitem, v němž v kvádřované rustice v přízemí prolomen otvor průjezdu se stlačeným obloukem, nad nímž v značené klenáky, a v patře čtyřdílné okno s podokenní římsou. Risalit vrcholí trojúhelným štítem, rámovaným římsou a mutuky. Postranní dvousóse části průčelí hladké, členěné pouze kordonovou římsou, přecházející i přes rizalit a hlavní římsou. Okna obdélná, bez orámování, ve špaletě. Věž nad risalitem má vlastní sokl, na němž stojí nárožní pilastry s píšťalami v hlavicích, hlavní římsa se uprostřed půlkruhově zvedá a pod ní je umístěn ciferník (na boku pouze orámovaný kruhový otvor). Okna na čelní a bočních stranách v ploché šambráně, na podokenní římsě a římsě ./. .

10. Časové, slohové a autorské určení:

**Stavba původem pozdně barokní z konce 18. stol.
ve fasádě (kromě věže) upravená empírově v 1. pol.
19. stol., opravená (nevhodná okna) ve 20. stol.**

11. Autor nebo výrobní označení:

12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany: Příklad radnice, ovládající průčelím s věží náměstí a dochované v původní dispozici s klenutými, zčásti dvoulodními interiéry.	15. Odkaz na literaturu: <i>E. Erche, Kdli: VPO I/5. 1977, p. 96</i>
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření: Průčelí narušena nevhodnými okny (sega. čtyřdílným v rizalitech) v interiérech dispozice zčásti porušena vloženkami příček. Část užívána restaurací. Radniční sklípek uvnitř nedávno upravená a udržovaná.	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci: KSPPOP, neg. čís. 9310, SÚPPPOP, 3 neg. 6x6 cm
14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis): SÚPPPOP, 3.6.1971 19. Záznam doplňkových listů:

1. Obec Bochov	2. Okres Karlovy Vary	Hodnota III.	Zachování	Využití
--------------------------	---------------------------------	------------------------	-----------	---------

DOPLŇKOVÝ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY	3. Kraj Západočeský	4. Poř. číslo 745
--	-------------------------------	-----------------------------

Název (označení) památky (osada, čp., trať apod.)

Radnice 2 list

sovými úseky při patě půlkruhového zakončení. Helmice čtyřboká, zvonovitá, dole konkávně prohnutá, nahoře kupolovitě vrcholící a doplněná čtyřbokou lucernou s obdélnými okénky a stříškou jehlanovou s proláklými stěnami, nad níž větrná růžice a otočná korouhvička. Boční (východní) průčelí o 11 osách členěno uprostřed rizalitem se štítem stejné úpravy (včetně širokého okna na podokenní římsu se 4 konsolkami a hlavním klenákem), po stranách nad kordonovou římsou po 5 oknech v patře v přízemí částečné zadržky, úprava na dveře apod.), zadní 5osá fasáda za zaobleným rohem v patře stejná jako na boku (okna rovněž členěna ve tvaru T), v přízemí zleva k nároží 3 ležatá stájová nebo sklepní okénka, dveře a další okénko. Ve dvoře hladké jednoduché fasády. - Vnitřek : středem vstupního křídla prochází na dvůr průjezd se 3 nestejně velkými plackovými klenbami na pasech a polopilířích. Po obou stranách po velké zhruba čtvercové místnosti s neckovou klenbou, do níž po 2 od každé stěny zabíhají pětúhelné výseče. Za pravou místností sestupují schody do sklepa a při dvoře začíná dřevěné dvouramenné schodiště do patra. Za levou nárožní místností následují dvě úzké místnosti s neckovými klenbami a pětibokými výsečemi (předěleny na průchodní část a WC), dále podél ulice ke kostelu je seřazeno několik prostor zčásti vzniklých vložením dodatečných příček a klenutých plackami nebo praskými klenbami na stlačených pasech na nesouměrně rozmístěné kamenné pilíře : na vysokém plintu bez patky stojí hladký oblý dřík s entazí a bochníkovou hlavicí, krytý těžkým čtvercovým abakem. Shodně řešené prostory vyplňují i zadní křídlo do Školní ulice (kde jsou dnes zčásti dřevníky). Právě křídlo nebylo přístupné. První patro plochostropé, zčásti upravené pro potřeby MěNV.