


1. Obec: Louka	2. Okres: Hodonín	Hodnota 	Zachování	Využití
Osada:				

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj: **Jihomoravský**

4. Poř. číslo:

2310



5. Název (označení) památky:

stavení čís. 118

7. Ochranné pásmo:

6. Bližší označení umístění památky:

čtvrť:

čp.

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.: **95**

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

Klčovská Anna, Louka 126

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

Zemědělská usedlost z vepřovic a cihel v souvislém zastavění, okapem situovaná k silnici. Vchod vrátky ve vratech přes návratí k výměnku vlevo. Střecha sedlová, pálenou krytinou krytá. Průčelí žlutě oličeno, podrovnávka červená. Výměnek, vpravo průjezdu, projevuje se v průčelí jedním okénkem. Je to dvojdl s ohništěm v síni a pecí v jizbě. Kachlová kamna jsou již odbourána; vedle ohniště almárka ve zdi. Podlahy hliněné, stropy trámové. Za výměnkem kůlna pro sklad hosp. náradí a vepřinec.

Vlevo průjezdu obydlí hospodáře s hospodářskou částí kolmo k hlavní obytné části. Ze síně, ve které je černá kuchyň se sporákem v ohništi, jsou dveře do jizby a komory. Stropy trámové jsou opatřeny fermežovým nátěrem světle zeleným. Komora má hliněnou podlahu a je předělena trámovým stropem ve dvě patra pod jednou střechou se stavením. Přístup do patra, kde je sýpka je zprostředkován žebříkovým schodištěm. Na komoru jsou napojeny chlévy. Přístup do půdního prostoru žebříkem nad chlévy.

Material: vepřovice, dřevo; krytina: falcovka.

10. Časové, slohové a autorské určení:

konec 19. století

11. Památkové movité zařízení:

~~příhrady na obilí v komoře~~
~~podokenní lavice ve výměnku~~



12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany: stavení z konce 19.století s černou kuchyní,doklad lidového stavitelství kraje	15. Odkaz na literaturu: viz sbírka příloh
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření: v poměrně dobrém stavu	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci: ident.snímek - neg.čís. : 13085 viz sbírka příloh
14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci: D'1 2310 viz sbírka příloh
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků: <i>PU v Brně č. 4825/91 - ÚPP 5010/91 ze 7.11.91</i> <i>(ÚPP č. 4848/91) osazení MČK, u parcel</i> <i>kontroly v obci Lomka a v okolí, u domu č. 118,</i> <i>v blízkosti MČK uzavřeno ohrazení, se v mletém</i> <i>OV od r. 1965 a v blízkosti a MNU v blízkosti domu -</i> <i>bratři.</i> <i>19.11.91</i> SÚPP č.j.: 1253 z 23.3.1992 - Z jednání, která proběhla v r. 1991 ve věci demolice domu čp. 118, bez vědomí a souhlasu orgánů PP vyplynul požadavek, aby se Váš referát kultury domáhal u Okresní prokuratury v Hodoníně zahájení řízení o protest prokurátura podle § 68 spr. řádu a to z opomenutí dotčeného orgánu státní správy, t.j. ref. kultury OÚ v Hodoníně při rozhodnutí stavebního úřadu. Abychom mohli případ uzavřít, prosíme o sdělení, zda jste žádali zahájení řízení Okresní prokuraturou a zda Vám bylo sděleno stanovisko ref. životního prostředí o naprávném opatření.	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis): M.Kříž - leden 1965 za správnost opisu: <i>Rabochová</i> 19. Záznam doplňkových listů: PhDr.ing.arch.Dagmar Antošová, FÚ Brno 11.5.92 - <i>Jan</i>