

1. Obec Bavory	2. Okres Břeclav	Hodnota 	Zachování	Využití
-------------------	---------------------	---	-----------	---------

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj:

Jihomoravský

4. Poř. číslo:

1135



5. Název (označení) památky:

kostel sv. Kateřiny

7. Ochranné pásmo:

6. Bližší označení umístění památky:

osada (čtvrť):

čp.

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.: 1

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

římsko katolická církev

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

Jednoduchá orientovaná stavba s půlkruhovým závěrem kněžiště a čtyřbokou věží v průčelí. Boční fasáda členěná lesénami, prolomena 2 okenními osami, okna segmentově zaklenutá s profilovanou archivoltou. Kněžiště členěno lesénami o 1 okenní ose, okno segmentově zaklenuté se šambránou. V ose kněžiště obdélná sakristie se segmentovým závěrem, prolomena 1 okenní osou, okno pravoúhlé a jedním pravoúhlým vchodem přístupným čtyřmi stupni, členěna nízkou podezdívkou. Průčelí prolomeno pravoúhlým vchodem s kamenným ostěním, členěno na nárožích lesénami, nad vchodem nika půlkruhově zaklenutá s profilovanou šambránou. Nad ní ve výši hlavní římsy kruhový otvor. Zvonicevé patro prolomeno po 1 okenní ose, okna půlkruhově zaklenutá. Nad oknem kruhový hodinový ciferník. Věž ukončena bohatě profilovanou římsou, nad hodinami segmentově vypjatou, nese dvojistou cibuli přecházející v jehlan s makovicí a křížem. Podstřešní profilovaná římsa nese střechu sedlovou nad kněžištěm zvalbenou. Při jižní straně věže a lodi šnekové schodiště o 1 okenní ose, okno pravoúhlé a prolomeno jedním pravoúhlým vchodem. Kněžiště zaklenuto valenou klenbou s výsečemi, nad závěrem koncha. Vítězný oblouk nesou pilastry se

10. Časové, slohové a autorské určení:

základ gotický, přestavěno v 18. století

11. Památkové movité zařízení:

viz soupis movitých památek

12. Zhodnocení a kulturně politický význam památky, zdůvodnění ochrany: raně barokní stavba se starším, patrně gotickým jádrem, jediná monumen- tální architektura v obci	15. Odkaz na literaturu: viz sbírka příloh
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření: krytina místy poškozena	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci: ident.snímek - neg.čís. : 14339 viz sbírka příloh
14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci: B'3 1135 viz sbírka příloh
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis): L.Lefnerová - 30.3.1966. za správnost opisu: <i>Reboňová</i>
	19. Záznam doplňkových listů: a,

1. Obec : Bavory	2. Okres : Břeclav	Hodnota 	Zachování	Využití
Doplňkový list nemovité kulturní památky		3. Kraj : Jihomoravský	4. Poř. číslo : 1135 a	
Název (označení) památky (osada, čp., trať apod.): kostel sv.Kateřiny širokou profilovanou římsou.Loď zaklenuta dvěma poli valené klenby s výsečmi a hřebínky,kruchta vyzděna na dvou pilířích.Sakristie na ose lodi za kněžištěm zaklenuta valenou klenbou.Předsín valeně zaklenuta. <u>Materiál</u> : kámen, cihla, omítka ; krytina : taška.				

