



1. Obec Dolní Věstonice	2. Okres Břeclav	Hodnota 	Zachování	Využití
----------------------------	---------------------	-------------	-----------	---------

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj:

Jihomoravský

4. Poř. číslo:

1226



5. Název (označení) památky:

d ů m č. 92

7. Ochranné pásmo:

6. Bližší označení umístění památky:

osada (čtvrť):

čp.

st.

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.: 216

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

místní národní výbor

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

Zemědělská usedlost s parcelou zastavěnou obytným domem, delší stranou do ulice situovaným, na který je napojeno hospodářské křídlo sledující hranice parcely směrem do dvora. Přízemní stavení obytné má průchozí sín z ulice do dvora, z níž jsou přístupny obytné místnosti vlevo i vpravo. Ty mají ještě dochovaný trámový strop s profilovanými a olíčenými trámy a záklopem. Dvorní křídlo je výrazné arkádovou galerií probíhající podél celého traktu, její některé oblouky mají vyzděn parapet, tak jak to příslušný funkční prostor vyžadoval.

Průčelí do ulice je omítnuto hladkou omítkou rámovanou v nároží lesénami a pod římsou širokým vyhlazeným pásem. Okenní otvory i dveře jsou osazeny v štukových šambránách procházejících širokým pásem od nápráží až po malovanou podrovnávku. Nad okny jsou ještě malé obdélníkové průzory z půdního prostoru. Sedlová střecha je pokryta pálenou taškou.

Material: kámen, cihla, dřevo; krytina: pálená taška

10. Časové, slohové a autorské určení:

19. století

11. Památkové movité zařízení:

12. Zhodnocení a kulturně politický význam památky, zdůvodnění ochrany:

stavba statku z minulého století s pozdějšími úpravami proběhnuvšími na počátku 20.století, v půdorysu i dispozici je usedlost charakteristická pro oblast jižní Moravy

13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření:

ve velmi špatném stavebním stavu, téměř desolát, potřebuje rekonstrukci a modernizaci pro využití k modernímu bydlení

15. Odkaz na literaturu:

viz sbírka příloh

16. Odkaz na fotografickou dokumentaci:

ident.snímek - neg.čís. : 14551, 14552,
23063-23078, 14553, 14554,
14555,

viz sbírka příloh

17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:

B'3 1226

viz sbírka příloh

18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis):

M.Kříž - 14.3.1966

za správnost popisu: *Kolářová*

19. Záznam doplňkových listů:

